
4. 실험 계측 및 방법

가. 실험체 계측 위치

실물 실험체의 거동분석 및 성능 분석하기 위해서 [그림 3.6.17]과 같이 총 7개의 Part로 구분지어 총 160개의 변위계 및 변형률 게이지를 설치하였다. [표 3.6.3]에는 본 실물 실험체 실험에 사용된 계측 장비를 정리하였으며, [표 3.6.4]에는 실물 실험체 설치된 변위계및 부착된 변형률 게이지의 부착위치와 게이지 번호를 정리하였다.



[그림 3.6.17] 센서 부착 위치

[표 3.6.3] 측정 장비 및 센서

항 목	Model 및 그림		용도	비고
스트레인 게이지	FLA-5-11-3L	•	변형률 측정 (표면부착용)	일본 (TML)
스트레인 게이지	PL-60-11-3L		변형률 측정 (표면부착용)	일본 (TML)
변위계	CDP-50	0	변위 측정용	일본 (TML)
변위계	DT-100A	was don't li	변위 측정용	일본 (Kyowa)
Data Logger	TDS-303		정적 측정 장비 (30Ch)	일본 (TML)
스위치 BOX	SSW-50C	######################################	채널 확장 장비 (50CH)	일본 (TML)