RAPPORT D'ANALYSE QUALITÉ OFFICIEL

ID SESSION
#9

optimisation des problemes de perte de temps

RESSOURCE / ÉQUIPEMENT

machine a coudre

Description : Une machine à coudre est un appareil motorisé ou mécanique qui assemble des tissus et autres matériaux en réalisant des points de couture répétitifs. Elle utilise un système à double fil (l'un supérieur venant d'une bobine et l'autre inférieur venant d'une canette) pour former des points solides et précis.

Type : laser

PERFORMANCE GLOBALE
Valeur TRS Initial
0%

GÉNÉRÉ LE: 22/05/2026

PLATEFORME OPTIMISÉE TRS PRO

1. Identification des Problèmes (Brainstorming)

ÉTAPE 01

les anomalies de couture

- au fil
- à l'aiguille

les dysfonctionnements mécaniques

- au tissu
- au moteur

les pannes internes

- synchronisation
- pièces cassées

2. Analyse de Pareto (Règle des 80/20)

ÉTAPE 02

CATÉGORIE / PROBLÈME	OCCURRENCES	POIDS	CUMULÉ %
les anomalies de couture	2	33.3%	33.3%
les dysfonctionnements mécaniques	2	33.3%	66.7%
les pannes internes	2	33.3%	100%

Info: Les lignes surlignées représentent les causes prioritaires de la zone critique des 80% cumulés.

3. Démarche des 5 Pourquoi

ÉTAPE 03

Axe Critique: les anomalies de couture

POURQUOI N°1 : " LA TENSION DU FIL SUPÉRIEUR EST TROP FORTE."
Réponse : **ajustement**

POURQUOI N°2 : " LE FIL EST COINCÉ DANS UN GUIDE-FIL OU LE DISQUE DE TENSION."
Réponse : **faire attention**

POURQUOI N°3 : " UNE ACCUMULATION DE POUSSIÈRES ET DE RÉSIDUS DE FIL BLOQUE LE MÉCANISME."
Réponse : **nettoyage reguliere**

POURQUOI N°4 : "LE NETTOYAGE DE LA ZONE DE TENSION N'A PAS ÉTÉ EFFECTUÉ DEPUIS LONGTEMPS."
Réponse : **faire attention**

POURQUOI N°5 : " LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE DE LA MACHINE À COUDRE N'EST PAS STANDARDISÉE."
Réponse : **yesss**

Axe Critique: les dysfonctionnements mécaniques

POURQUOI N°1 : " SURCHAUFFE D'UN MOTEUR"
Réponse : ...

POURQUOI N°2 : " LE DISJONCTEUR A SAUTÉ À CAUSE D'UNE SURCHAUFFE."
Réponse : ...

POURQUOI N°3 : "LE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT NE TOURNAIT PLUS."
Réponse : ...

POURQUOI N°4 : "LE MOTEUR DU VENTILATEUR A GRILLÉ."
Réponse : ...

POURQUOI N°5 : "LE ROULEMENT À BILLES DU VENTILATEUR ÉTAIT GRIPPÉ ET BLOQUAIT LA ROTATION."
Réponse : ...

Axe Critique: les pannes internes

POURQUOI N°1 : " UNE CONTRAINTE MÉCANIQUE EXCESSIVE A ÉTÉ EXERCÉE SUR L'AXE."
Réponse : ...

POURQUOI N°2 : "LE BRAS A FORCÉ LORS DE LA MANIPULATION D'UNE CHARGE."
Réponse : ...

POURQUOI N°3 : "LE CAPTEUR DE POIDS N'A PAS DÉTECTÉ QUE LA CHARGE MAXIMALE ÉTAIT DÉPASSÉE."
Réponse : ...

POURQUOI N°4 : "LE CAPTEUR ÉTAIT ENCRASSÉ ET DÉFECTUEUX."
Réponse : ...

POURQUOI N°5 : " L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST POUSSIÉREUX ET LE NETTOYAGE DU CAPTEUR N'EST PAS PLANIFIÉ ASSEZ SOUVENT."
Réponse : ...

4. Diagramme d'Ishikawa (Causes-Effets)

ÉTAPE 04

CIBLE D'EFFET : LES ANOMALIES DE COUTURE

MÉTHODES

aaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa

MILIEU / ENVIRONNEMENT

aaaaaaaaaaaaaaaaaeee

aaaaaaaaaaa

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

MATIÈRES / INTRANTS

aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaa

MAIN D'ŒUVRE

aaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaa

CIBLE D'EFFET : LES DYSFONCTIONNEMENTS MÉCANIQUES

MÉTHODES

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

MILIEU / ENVIRONNEMENT

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaa

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

MATIÈRES / INTRANTS

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa

MAIN D'ŒUVRE

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaa

CIBLE D'EFFET : LES PANNES INTERNES

MÉTHODES

aaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

MILIEU / ENVIRONNEMENT

aaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

MATIÈRES / INTRANTS

aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaa

MAIN D'ŒUVRE

aaaa

aaaaaaaaaaaaaaa