IT **InTech Interventions**
Plateforme de gestion des interventions techniques

RAPPORT D'INTERVENTION
N° INT-2026-00006

Remplacement compresseur

Document généré le 13/10/2026 à 20:43 · Demande créée le 13/10/2026 à 20:10

STATUT	PRIORITÉ	DURÉE D'INTERVENTION	SATISFACTION CLIENT
Terminée	Haute	**5 h 00**	**4/5**

1 Intervenants

CLIENT		TECHNICIEN	
Nom	**Leila Mansour**	Nom	**Karim Trabelsi**
Email	**client@intech.tn**	Matricule	**T0001**
Téléphone	**98765432**	Affecté par	**Rami Ben Salah**

2 Chronologie

Demande créée	Technicien affecté	Intervention débutée	Intervention clôturée
13/10/2026 20:10	13/10/2026 20:10	12/10/2026 15:10	12/10/2026 20:10

Date souhaitée par le client : 11/10/2026

3 Description de la demande

Le climatiseur de la salle de réunion ne refroidit plus.
Un bruit anormal est audible au démarrage du compresseur.

4 Compte-rendu du technicien

Diagnostic : compresseur défectueux (court-circuit bobinage).
Actions : remplacement du compresseur, recharge en gaz R32, contrôle des pressions.
Résultat : température de soufflage 9 °C, fonctionnement normal.

5 Photos de l'intervention

AVANT INTERVENTION



APRÈS INTERVENTION



6 Avis du client

Note : 4/5

« Intervention rapide et propre. »

Avis déposé le 13/10/2026

7 Validation

Signature du technicien

Signature du client