

Equipo: Termómetros Punzón/Láser

Fecha: 19/06/2026

Serial ID termómetro patrón: PAT-101

Nota: Si la desviación es mayor al rango definido del +/- 1°C. Si en la inspección física del equipo se evidencia deterioro y/o daño se deben tomar Acciones.										RESULTADO MARCA CON (X)	
TERMÓMETRO ASIGNADO A:	SERIAL ID	MARCA / MODELO	ESTADO FÍSICO	VALOR OBJETIVO (C°)	LECTURA - IBC TERMÓMETRO VERIFICADO	LECTURA - PATRÓN	CORRECCIÓN	EMP (Error máximo permitido)	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN	APROBADO	RECHAZADO
Jose Toscano	TL-99	Fluke 62		-18	-17.8	-18.0	0.20	±1	Administrador	X	
				0	0.2	0.0	0.20	±1		X	
Juan Perez	TP-88	Comark C20		-18	-16.5	-18.0	1.50	±1	Administrador		X
				0	1.5	0.0	1.50	±1			X
				-18				±1			
				0				±1			
				-18				±1			
				0				±1			
				-18				±1			
				0				±1			
				-18				±1			
				0				±1			

Acciones en caso de desviación

Revisado y Aprobado por:

☐ Reajuste de termómetro verificado

☐ Envío a mantenimiento y calibración externa

☒ Reemplazo del equipo

☐ No aplican acciones por desviación

Carlos Gomez

Observaciones específicas de algún equipo: (cite el número de serial)

El termometro TP-88 presenta desviacion y requiere reemplazo.