

Plano de trabajo:

Plano XY.

1. Razón:

Lo escogí porque permite dibujar la pieza de frente y trabajar fácilmente con las líneas.

2. Número de segmentos:

El contorno tiene aproximadamente 6 segmentos.

3. Orificio:

El orificio está ubicado en la parte superior derecha.

4. Restricciones:

- Horizontal
- Vertical
- Perpendicular

