

Bordeaux Sciences Agro AUDIT SPECIMEN



NOM BATIMENT

LOCALISATION

NOM RESPONSABLE


NOM RESPONSABLE AUDIT WIFI

5. Infrastructure HPE Aruba

5.1. Localisation des bornes


5.1.1. 03-ATELIERS

Le plan ci-dessous présente la localisation des bornes Wi-Fi déployées en remplacement de l'existant et en ajout éventuel.



Site de Gradignan
Bâtiment les ateliers
Rez de chaussée

AP Placement - 03-ATELIERS





Site de Gradignan
Bâtiment les ateliers
Rez de chaussée


6. Détail localisation par borne :

6.1. 03-ATELIERS -

6.1.1. AP: BSA-ATE-NewAP-001

 Site de Gradignan Bâtiment les atelier Rez de chaussée	
2.4GHz Radio Details: Channel: 1 Transmit Power: 8.0 dBm Vendor: Aruba Model: Aruba AP-505	5GHz Radio Details: Channel: 36 Transmit Power: 14.0 dBm Vendor: Aruba Model: Aruba AP-505
Ajouter une borne Aruba à l'endroit, nécessite un nouveau câblage	
Borne inutile	

6.1.2. AP: Measured AP-7c:e0

 Site de C Bâtiment Rez de c	
2.4GHz Radio Details: Channel: 11 Transmit Power: N/A Vendor: Cisco Model: Cisco AP1832I	5GHz Radio Details: Channel: 36@40 Transmit Power: N/A Vendor: Cisco Model: Cisco AP1832I
Conserver la prise de la borne Cisco existante mais installer la borne HPE Aruba à l'endroit indiqué	
FHJ-001 Câble 5m Port 1 sw69	

7. Conclusion

L'étude sur site a permis de définir la conservation et le remplacement d'1 borne existante et l'ajout d'une borne AP515, sur le bâtiment.