작업허가서·아차사고 보고서 예시 v1.4.3

※ 가상 원천기록과 동일한 ID·시각을 사용하는 형식 예시이며 정답이나 분석결과를 제공하지 않습니다.


작업허가서 예시 - PTW-L-001

항목	내용
일자	2026-10-05
공정/장비	T001 / TC-01
허가유형	중량물 양중
신청팀	양중팀
허가시간	2026-10-05 08:00 ~ 2026-10-05 17:00
승인상태/사전확인	조건부승인 / 보완 후 적합
화재감시/가스측정	해당없음 / O2 -% / LEL -%
확인내용	일일 양중계획·풍속·배제구역 확인

작업허가서 예시 - PTW-H-002

항목	내용
일자	2026-10-21
공정/장비	T018 / -
허가유형	화기작업
신청팀	협력사J(설비)
허가시간	2026-10-21 08:00 ~ 2026-10-21 17:00
승인상태/사전확인	조건부승인 / 보완 후 적합
화재감시/가스측정	배치 / O2 20.9% / LEL 0.9%
확인내용	용접기 접지·소화기 위치 확인

아차사고 보고서 예시 - NM-0004




① 발생 위치도: B1 메인게이트(차량·보행 교행 구간) (★ 발생 지점)




② 관련 구역 참고사진 (05_photos/01_B1_메인게이트_외부보행통로)
※ AI 생성 가상 이미지이며 실제 사고 장면이 아닙니다.

항목	내용
발생일시	2026-10-05 10:23
구역/공정	B-B1 / T007
장비	-
연계 이벤트	DL-0001
사건유형	차량·보행자 교행
직접원인	게이트 교행
상황	입문 대기 차량과 작업자 이동이 동시에 발생해 경비원이 차량을 일시 정지시켰다.
즉시조치	차량 일시정지 및 통행 우선순위 재확인
개선조치	입문 피크시간 차량 대기선·보행통로 분리
조치상태	Closed

아차사고 보고서 예시 - NM-0008




① 발생 위치도: C1 포디움 외장(TC-02 양중 작업반경 내) (★ 발생 지점)




② 관련 구역 참고사진 (05_photos/03_C2_외장_양중작업구역)
※ AI 생성 가상 이미지이며 실제 사고 장면이 아닙니다.

항목	내용
발생일시	2026-10-07 11:30
구역/공정	C-C1 / T010
장비	TC-02
연계 이벤트	LF-0009
사건유형	인양물 회전 위험
직접원인	인양물 흔들림
상황	인양물이 회전하며 작업면 방향으로 흔들려 유도로프를 재정렬한 후 작업을 재개했다.
즉시조치	양중 일시정지·작업자 퇴피
개선조치	양중 전 유도로프 상태 재점검
조치상태	Closed

아차사고 보고서 예시 - NM-0016



① 발생 위치도: D2 지하2층 설비작업 구역 (★ 발생 지점)



② 관련 구역 참고사진 (05_photos/04_D1D2_지하설비_장비동선)
※ AI 생성 가상 이미지이며 실제 사고 장면이 아닙니다.

항목	내용
발생일시	2026-10-23 13:20
구역/공정	D-D2 / T018
장비	-
연계 이벤트	없음
사건유형	화기·불티 위험
직접원인	방염포 이격
상황	용접 불티가 방염포 가장자리 밖으로 튀어 화재감시자가 즉시 작업을 중지시켰다.
즉시조치	화기작업 중지·방염포 재설치
개선조치	방염포 겹침폭 사전점검 항목 추가
조치상태	In Progress