

中國安芯,不再重復舊的腳本

人民網 8.6 訊 7月 30日 7時 40分許,文安縣新鋼鋼鐵有限公司制氧廠發生爆燃事故,造成 7人死亡,1人受傷。事故發生後,該公司瞞報生產安全事故,嚴重違反有關法律法規。 廊坊市政府 8月 2日召開全市安全生產工作會議,對文安新鋼鋼鐵有限公司瞞報生產安全事故予以通報。8月 5日,省市聯合調查組繼續在新鋼現場進行調查,當天全廠停產。據知情人士透露,此次事故發生在制氧車間,懷疑事故原因爲制氧設備閥門未關嚴。

安全本無小事,可我們不難看出這又是一起重生產、輕安全造成的血淋淋的事故。事故暴露的問題異常突出:企業主體責任落實不到位,基層安全監管不到位,隱患排查不到位。作爲有責任有擔當的安芯人,我們除了憤怒,更多的是思考。我們有"建我智慧平臺,保您城市安全"的決心和實力,我們的智慧監測預警應急救援指揮調度系統(ISD系統)通過雲南、吉林、湖南、重慶等地安檢煤監部門的應用實踐,已充分證實可實現對安全生產全過程全方位的監管,通過資訊普查制定個性化改造升級方案,確保特種行業人員均持證上崗及生產場所生產過程不存在違法違規行爲等,不只是監測監控,更多的是預警防範。災難無常,可 ISD 系統減少其發生的概率卻可把握主動。

中國安芯 ISD, 誠意與各級安監部門合作,改進完善安全生產管理,防範安全事故的發生,不再重復舊的腳本。

地址:香港灣仔港灣道 25 號海港中心 20 樓 2001-2005 室 電話: 00852-2343 8702 傳真: 00852-2344 8917 地址:深圳市南山區僑香路香年廣場 A 座 9 層 電話: 0755-8661 2894 傳真: 0755-2643 0113 地址:江蘇省洪澤縣東九道 9 9 號 電話: 0517-8720 9111 傳真: 0517-8738 6999