

青島中石化輸油管道洩漏爆炸事故•安全重於泰山

2013年11月22日凌晨3點,位於青島市黃島區秦皇島路與齋堂島路交匯處,中石化輸油儲運公司濰坊分公司輸油管線破裂,事故發現後約3點15分關閉輸油,齋堂島約1000平方米路面被原油污染,部分原油沿著雨水管線進入膠州灣,海面過油面積約3000平方米。黃島區立即組織在海面佈設兩道圍油欄。當日上午10點30分許,處置過程中,黃島區沿海河路和齋堂島路交匯處發生爆燃,同時在入海口被油污染海面上發生爆燃。截至12月2日,"11•22"中石化東黃輸油管道洩漏爆炸事故最後1名失踪人員遺體已找到並確認身份。此次事故共造成62人遇難。醫院共收治傷員136人,無1例死亡,已出院14人。

事故發生的原因尚在調查,不可否認這次事故損失慘重,突出暴露的問題是,輸油管 道與城市排水管網規劃佈置不合理;安全生產責任不落實,對輸油管道疏於管理,造成原油 洩漏,而洩漏後的應急處置不當,未有效採取應急措施,造成了事故傷害蔓延。

中國安芯認為,生命是無價的。政府與企業都需要做好前期應急措施,積極地做好防護工作避免災害發生,災害發生後能有效地採取應急措施,避免事故的二次傷害。安全是發展的生命線,實現高標準的安全生產,既要靠企業自身,也需要企業與政府部門通力合作,與城市居民坦誠相對,公開各種危險指數和防範提示,把安全工作置於透明的玻璃瓶子中,把危險扼殺於萌芽之中。對於本次青島中石化輸油管道洩漏爆炸事故,中國安芯深表痛心,也更加堅定了中國安芯繼續加大投入中國安防事業的決心。

地址:香港灣仔港灣道 25 號海港中心 20 樓 2001-2005 室 電話: 00852-2343 8702 傳真: 00852-2344 8917 地址:深圳市南山區僑香路香年廣場 A 座 9 層 電話: 0755-8661 2894 傳真: 0755-2643 0113 地址:江蘇省洪澤縣東九道 9 9 號 電話: 0517-8720 9111 傳真: 0517-8738 6999