

## 危化品運輸安全警鐘敲響,中國安芯一直在行動

本報安陽訊 10 月 20 日 4 時 30 分左右,一輛載有 30 噸左右柴油的槽罐車行至內黃縣 內中路新明珠瓷磚公司南門附近時發生側翻,造成一人死亡,司機受傷,翻車導致大量柴油 漏出,附近百余米路面油流成"河",情況十分危急,公安、消防等部門聞訊趕至現場處置, 才化險為夷。事發後,受傷司機已被送至醫院救治,目前事故原因正在進一步調查中。

當日 5 時 32 分,內黃縣公安消防大隊接到報警,稱在內黃縣內中路新明珠瓷磚公司附近,一大型槽罐車發生交通事故,側翻在路旁,車上裝的柴油大量外漏,隨時有發生爆炸的危險,接到報警後,內黃縣公安消防大隊除值班人員外,其他人員全部出動,緊急派出消防車和搶險救援車趕往現場。

看到這則新聞,我們幾乎可以想到現場混亂、危險的樣子,這就是中國安芯為什麼一直 以來都堅持危化品運輸車輛一定要全程監控的原因了。危化品運輸車輛不同於一般形式車 輛,一旦其發生事故危害的不僅僅是自身安全,還容易引起大規模的安全事故。中國安芯認 為,沒有進行監管及追蹤的危化品運輸車輛,無異於行走在路上的不定時炸彈,時刻威脅人 民群眾生命財產安全。

幸福生活的前提是安全,為了"安心中國"這個宏願,中國安芯一直在行動!

www.anxin-china.com.hk