
## سید سپهر هاشمیان 90102683 – کروه 16

# پیش کزارش آزمایش 4 تبدیل انرژی الکتریکی یک

#### رمایش 2-4 آماده سازی جهت آزمایش

\* مشخصه گشتاور — سرعت موتور القایی را رسم کنید و در مورد اثر مقاومت رتور بر آن بعث کنید.



افزایش مقاومت روتور باعث کاهش سرعت عالت دایم میشود.زیرا افزایش مقاومت روتور در گشتاور ثابت موجب عابتایی نمودار گشتاور—سرعت به سمت چپ شده وباعث کاهش سرعت عالت دایم و افزایش گشتاور راه اندازی و کاهش جریان راه اندازی میشود.لازم به ذکر است که در این عالت گشتاور ماکسیمم ثابت است.

ه با استفاده از مدار معادل موتور القایی در مورد دامنه جریان راهاندازی موتور القایی و اثر مقاومت رتـور بـر آن توضـیم دهید.

در ابتدا چون S=1 می باشد مقاومت کمتر و جریان راه اندازی کمتر است ولی با افزایش مقاومت این مقدار کاهش می یابد .

« رابطه گشتاور عداکثر را در موتور القایی بدست آورید و در مورد اثر مقاومت رتور بر آن توضیع دهید.


هماطور که مشاهده می شود مقاومت روتور تاثیری در گشتاور عداکثر ندارد.

- ه با استفاده از مشخصه گشتاور سرعت، در مورد اثر مقاومت رتور در بازده موتور القایی توضیح دهید (گشـتاور بـار را ثابـت فرض نمایید).
  - « تغییر سرعت در یک موتور القایی با رتور سیم<sub>ا</sub>پیچی شده چگونه صورت میگیرد؟


#### 3-4 شبيه سازى

### راه اندازی موتور بدون مقاومت رتور -3

ه روتور را به صورت نشان داده شده در شکل اتصال کوتاه نموده و با گشتاور صفر، فایل را اجرا کرده و شکل موج جریان را مشاهده و رسم نمایید.




ه جای دوفاز را همانند شکل **3**، عوض کرده و جهت سرعت روتور را مشاهده نمایید.




مشفص است که روتور درکت نمی کند .


مقاومت 0.05 (هم:



مقاومت 0.1 (هم:




مقاومت 0.2 (هم:




## 4-3-4 تأثیر کشتاور بار بر سرعت موتور


کشتاور 0نیوتون مترو اتصال کوتاه:




كشتاور 30نيوتون مترو اتصال كوتاه:




كشتاور 60نيوتون مترو اتصال كوتاه:




کشتاور 0نیوتون متر و مقاومت 0.05(هم:




کشتاور 30نیوتون متر و مقاومت 0.05هم:




كشتاور 60نيوتون متر و مقاومت 0.05هم:




كشتاور 0نيوتون متر و مقاومت 0.2 هم:



كشتاور 0نيوتون متر و مقاومت 0.2 هم:



كشتاور 30نيوتون متر و مقاومت 2.0(هم:



كشتاور 60نيوتون متر و مقاومت 0.2 هم

