
1) یک سیستم فیدبک واحد با تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید.

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s^2+6s+64)}.$$


الف) مكان ريشه هاى مربوط به اين سيستم را مرحله به مرحله رسم كنيد.

ب)مقدار k وقتی که ریشه ها روی محور jw هستند و مکان دقیق این ریشه ها را مشخص کنید.

2) سیستم زیر را در نظر بگیرید. اگر kl/Kp=0.2 باشد، kp را به گونه ای تعیین کنید که ریشه های مختلط بیشترین ضریب میرایی را داشته باشند.



3) در سیستم کنترلی زیر k را چنان بیابید که سریع ترین پاسخ بدون هیچگونه فراجهشی اتفاق بیفتد. سپس ts را با معیار خطای 2٪ به دست آورید.



4) مکان هندسی ریشه های سیستمی با فیدبک واحد منفی به ازای k>0 رسم شده است. محدوده پایداری سیستم را به ازای k

