## Stručné shrnutí semináře 1

Výsledky fyzikálních měření jsou vždy zatíženy chybou.

Podle toho je způsobilo je chyby možné rozdělit na **statistické** (neurčitosti typu A) a **systematické** (neurčitosti typu B).

hrubá chyba je fatální zásah do měření, který způsobí, že naměřená hodnota je nepoužitelná

Výsledek fyzikálního měření veličiny x zapisujeme ve tvaru

$$x = (\mu_x \pm \sigma_C)$$
 [jednotky],

kde  $\mu_x$  je nejlepší odhad naměřené hodnoty (např. aritmetický průměr naměřených hodnot) *zaokrouhlený* na řád poslední platné číslice chyby,

 $\sigma_C$  je celková chyba výsledku  $\mu_x$  zaokrouhlená na jednu nebo *maximálně* dvě platné číslice.

Pozn.: Platná číslice je každá číslice s výjimkou nul před první platnou číslicí.

Z důvodů jednoznačné identifikace toho co je platná číslice, zapisujeme výsledek zpravidla ve formátu *x.xxxx...*, kde *x* jsou číslice.

## Příklady:

 $x = (1.13 \pm 0.05)$  [m] správně

 $x = (1.1314290 \pm 0.049529)$  [m] *špatně*, chyba ani výsledek nejsou zaokrouhlené

 $x = (1.1314290 \pm 0.05)$  [m] *špatně*, výsledek není zaokrouhlen na řád poslední platné číslice

 $x = (1130 \pm 50)$  [mm] *špatně*, výsledek není zapsán ve formátu *x.xxx*.. v tomto zápisu je 0 na místě jednotek platná číslice, i když nemá být (je to způsobeno jenom převodem na mm)

Celková chyba je složená ze dvou příspěvků

$$\sigma_C^2 = \sigma_A^2 + \sigma_B^2,$$

kde  $\sigma_A$  je statistická chyba (neurčitost typu A)

a  $\sigma_B$  je systematická chyba (neurčitost typu B).

Nejčastějším zdrojem systematické chyby je nesprávná kalibrace měřících přístrojů. Další zdroje systematické chyby mohou být např. v samotném způsobu měření.