

- Adicionar módulo de recepção serial ao MIPS\_uC
  - Na interface do MIPS\_uC deve ser adicionada a entrada serial de 1 bit (rx)
  - A saída data\_av do módulo RX deve ser ligada à irq(3) do PIC a fim de interromper o processador sempre um dado está disponível na saída data\_out
  - Adicionar registrador RATE\_FREQ\_BAUD nos módulos TX e RX a fim de programar velocidade via software (alterar a interface dos módulos)




- Modificar o MIPS\_uC de maneira que seja possível carregar as memórias com programa/dados através do módulo RX
  - Os grupos tem total liberdade para modificar o MIPS\_uC
  - O programa/dados devem ser transmitidos utilizando um programa de comunicação serial (e.g. Hyper Terminal)
  - As imagens das memórias devem ser binárias (MARS)
  - Apresentar diagrama detalhado do MIPS\_uC a fim de suportar a carga das memórias




- Sugestão
  - Utilizar os slide-switches da placa para selecionar o modo de operação do MIPS\_uC
    - Modo de programação da memória de instruções
    - Modo de programação da memória de dados
    - Modo de execução
  - Adicionar à interface do MIPS\_uC entradas correspondente aos slide-switches que forem utilizados

- Gerando imagens binárias com o MARS
  - Atenção ao ordenamento dos bytes no arquivo binário (litte-endian)



01 10 01 3c 04 00 29 34 00 00 29 8d 01 10 01 3c 0a 00 2a 34 00 <del>00 4a</del> 85 01 10 01 3c 08 00 2b 34 00 00 6b 81 ...

- Enviando arquivos utilizando o Hyper Terminal
  - Qualquer outro programa de comunicação serial pode ser utilizado, desde que seja possível enviar um arquivo



- Enviando arquivos utilizando a linha de comando no windows
  - Utiliza-se os comandos
    - mode: configurar a porta serial
    - copy: enviar o arquivo pela porta serial
  - Exemplo
    - ☐ mode COM3 BAUD=115200 PARITY=n DATA=8
    - copy arquivo.bin COM3

- Aplicações
  - As aplicações devem ser carregadas via módulo RX
    - O programa principal deve configurar a velocidade de comunicação dos módulos para 57600 bps e entrar em um loop infinito esperando pela carga de uma aplicação
  - App1: contador
    - Utilizar o contador com incremento de 1 segundo dos trabalhos anteriores
    - O código deve utilizar variáveis
  - App2: Echo (semelhante ao uart\_terminal.bit)
    - Adicionar um handler para tratar dados recebidos pelo módulo RX através de um programa de comunicação serial (e.g. PuttY) quando uma tecla é pressionada
    - O handler deve simplesmente enviar de volta para o terminal (via módulo TX) o código ASCII da tecla pressionada

