# 实验七直流电机脉宽调制调速

- \*一、实验目的和要求
- \*二、实验设备
- \* 三、实验原理及预习
- \*四、实验内容和步骤
- \* 五、思考题

#### 一、实验目的和要求

- \* 掌握脉宽调制调速的原理与方法,学习频率/周期测量的方法;
- \* 掌握使用ST7920控制器在液晶显示屏上进行图形显示的方法;
- \* 了解闭环控制的原理。

## 二、实验设备

- \* 单片机实验箱
  - \* 直流电机模块
  - \*液晶显示屏模块
- \* Keil开发系统
- \* Proteus仿真软件

### 三、实验原理及预习

- \* 直流电机原理及应用
- \* 脉宽调制调速原理
- \* ST7920绘图功能
  - \* 见资料 "ST7920中文手册"
  - \* 见资料 "STC7920控制LCD12864显示说明"

### 直流电机原理

- \* 直流电机具有良好的启动制动性能,可以在宽范围内平滑调速,应用范围广泛。
- \* 影响直流电机转速的主要参数有电枢的供电电压和电机的励磁电流,可以通过调节这两个参数来达到调速的目的。
- \* 小型直流电机没有励磁电流,使用调压的方式来控制,由电压决定了电机转速。这种控制方式需要模拟量输出,一般要采用 D/A器件完成。

## 脉宽调制原理

- \* 脉宽调制(Pulse Width Modulation, PWM)是一种能够通过开关量输出达到模拟量输出效果的方法。
- \* PWM的基本原理是:通过输出一个高频率的0/1信号,其中有效信号的比例为d(也叫做占空比),在外围积分元件的作用下,使得总的效果相当于输出d×A(A为高电压)的电压。
- \*通过改变占空比就可以调整输出电压,从而使用1根线就可以达到模拟量输出的效果。

## 脉宽调制原理

- \* 编程实现PWM,最简单的办法就是以某个时间单位(如0.1ms)为基准,在前N段输出1,后M-N段输出0,总体的占空比就是N/M。这种方法由于0和1分布不均匀,所以要求基准频率要足够高,否则会出现颠簸现象。
- \* <mark>累加进位法</mark>可以达到更稳定的效果。思路是将总的周期内的0和1均匀分散开。设置一个累加变量X,每次加N,若结果大于M,则输出1,并减去M;否则输出0。整体来看,占空比将是N/M。

## 电机测速原理


\* 在电机的同轴转盘上,安装有磁块,在转盘下面由对磁体敏感的霍尔传感器,随着转盘转动,当磁体正对传感器时,传感器会输出一个低电平。单片机利用此电平变化触发中断,统计在固定时间(如1秒)内中断发生的次数,即得到电机的转速。

### 电机驱动原理

- \*按照脉宽调制的原理,使用一个快速的定时中断(0.1ms左右),动态改变输出0/1,使得总体占空比d=N/M,d就是控制量。
- \*注意实验箱的电机,低电平旋转,因此前述的0/1在使用时均要取反。
- \* 随着控制量d增大,电机转速就应该提高,但它们之间不是简单的对应关系,因此必须根据测量出来的实际转速进行闭环反馈调整。

# 闭环控制原理

- \* 闭环控制系统是控制系统的一种类型,又称反馈控制系统。
- \* 把控制系统输出量,通过一定方法和装置反送 回系统的输入端,然后将反馈信息与预定的输 入目标量进行比较,再根据比较的结果对系统 进行控制,避免系统偏离预定目标。



### 电机调速原理

- \* 使用闭环控制方法,如想将电机转速控制 在预定值附近,在测量出当前转速之后, 将其与目标值相对比,通过控制算法调整 控制量,使当前值与目标值差距不断减少。
- \* 最简单的控制算法可以是加1减1法,即如当前转速小于目标转速,则增加d(N++), 否则减少d(N--),也可以使用更加复杂的方法,如PID控制

## 四、实验内容和步骤

#### \* 实验内容:

- \*使用脉宽调制调速方式驱动直流电机的转动,测量转速并根据目标转速进行控制;
- \*使用开关,组合出4种不同的目标转速(包括停止转动),当开关变化后,电机转速会逐渐调整到目标转速;
- \* 在液晶显示屏上使用文字显示电机运行的测量和控制信息;
- \*同时在液晶显示屏上显示图形、动画等一些装饰性元素。

## 实验具体内容

- \* 1、使用计数法测量直流电机每秒钟转动圈 数;
- \* 2、使用脉宽调制调速方法,驱动电机旋转;
- \* 3、根据设定的目标转速,动态调整占空比,使电机转速能够稳定在目标转速附近;
- \* 4、通过输入开关改变目标转速,随后电机转速能够自动调整,稳定在目标转速附近。

### 实验具体内容

- \* 5、在液晶显示屏上显示出系统状态,包括: 当前转速、目标转速、占空比等;
- \* 6、在液晶显示屏上使用图形模式,显示一 些提示和装饰信息。

## 界面展示

- \*本实验要求在LCD上输出文字信息的同时,使用ST7920的图形显示功能,输出图形元素。要求:
  - \* 在LCD的整个外圈边界画出边框(2个像素宽)
  - \* 在适当位置,使用柱状图实时显示电机当前速度
- \* 在上面基础上,也可显示其他的图形信息,如:
  - \*使用一个图形背景,文字放在图形上层
  - \* 在适当位置显示一个图片
  - \* 在适当位置显示一个动画
  - \*显示一个图标,并根据情况运动

# 实验步骤

- \*设计电路连接方案,进行设备连线
- \* 建议按以下步骤依次编程和调试
  - 1. 将模拟量输出线接到直流电机的DRV端,调节 变阻器,可以驱动电机转动,连接测速线, 编写程序测量电机转速并显示;
  - 2. 编写PWM驱动部分,将输出信号连到电机的 DRV端,给一个固定占空比,测试该部分功能;
  - 3. 编写闭环反馈的控制逻辑进行调速;
  - 4. 对输出界面进行美观优化。

## 器件注意事项

- \* 实验箱的直流电机模块有一个开关,拨到右侧电机才旋转。DRV端输入低电平电机转动,高电平停止,由于电路设计原因,悬空时也会旋转。
- \* 实验箱的直流电机最大速度约为50-60转每秒,可以连接模拟量输出,使用测速程序测量出电机的最大转速和最小稳定转速。
- \* 电机测速时,中断要使用边沿触发。

#### 编程提示

\* 使用STC7920的图形模式时,手册中提到的 读入 GDRAM 数据的操作,仅在并行模式下 可用,在串行模式下无效。

#### 五、思考题

- 1、闭环控制相比于开环控制的优点有哪些?
- 2、说明实验原理中累加进位法的正确性。
- 3、如果电机转速不是很慢的情况下,也可以通过测量转动一圈的时间来测速,讨论这种方法的实现框架。
- 4、查阅ST7920的高级功能,分析这些功能 在实际中的应用场景。