MOYLAR KLASSIFIKATSIYASI (TASNIFI), ASOSIY XOSSALARI VA KOʻRSATKICHLARI

Vazifasi boʻyicha moylar **motor** (dvigatellar uchun), **transmission** (transmissiya uchun), **gidravlik** (avtomobil va traktorlarning gidravlik tizimlari uchun) va **plastik surkov** (moy ushlanib qololmaydigan yoki uning zahirasini uzluksiz toʻldirishni ta'minlashning imkoni boʻlmagan ishqalanish uzellari uchun) **moylarga** boʻlinadi.

Qovushqoqlik — moylarning asosiy xossalaridan biridir. Moylarning qovushqoqlik xossalari deganda, ularning berilgan ishlash sharoitida harorat, bosim va qoʻyilgan siljish (сдвиг) kuchlanishiga bogʻliq boʻlgan holda ushbu moyning qovushqoqligini tavsiflovchi xossalarining majmui tushuniladi. Harorat pasayganda moy qovushqoqligi ortadi. Qovushqoqlikning haroratga bogʻliqligi moyning qovushqoqlik — harorat xossalarini tavsiflaydi. Moylash rejimi, energetik yoʻqotishlar, dvigatelni oʻt oldirish, moylash tizimi boʻylab moy haydalishi koʻp jihatdan qovushqoqlikka bogʻliq. Shu sababli moylovchi moylar ishchi haroratda optimal qovushqoqlikka ega boʻlishi kerak, ishchi harorat esa atrof-muhit haroratiga mumkin qadar kamroq bogʻliq boʻlishi lozim.

Motor moylarining ishlash sharoitlari: bosim 100 MPa gacha, ishlangan gazlar harorati 2000 °C gacha; bunda uch harorat zonalarini: yuqori haroratli, oʻrta haroratli va past haroratli zonalarni farqlashadi.

Yuqori haroratli zonaga yonish kamerasini tashkil qiluvchi detallar kiradi, ular 400...800 °C gacha qiziydi; oʻrta haroratli zonaga – porshen halqalari va barmogʻi bilan, silindr devorlari kiradi, ular 300...350 °C gacha qiziydi; past haroratli zonaga karter va tirsakli val (100...180 °C) kiradi. Motor moyining kinematik qovushqoqligi 100, 0 va – 18 °C haroratlarda normalanadi.

Transmission moylarning ishlash sharoitlari: ular –50 dan +50 °C haroratlari oraligʻida ishchanlik qobiliyatiga ega boʻlishlari kerak. Transmission moylar uchun qovushqoqlik 100, 50 va 0 °C larda normalanadi.

Motor va transmission moylar markalanishiga 100 °C dagi qovushqoqlik kiradi.

Dvigatelni oʻt oldirish, tezlik va yuk rejimlarining oʻzgarishi, yil fasllarining oʻzgarishi bilan bogʻliq boʻlgan ekspluatatsiya sharoitlarining oʻzgarib turishi ishlayotgan moy haroratiga ta'sir qiladi, natijada moyning qovushqoqligi oʻzgaradi. Shu

sababli moy qovushqoqligi haroratga mumkin qadar kam bogʻliq boʻlishi lozim. Bu bogʻliqlikni *qovushqoqlik-harorat xarakteristikasi* (QHX) ifodalaydi.


QHX boʻyicha qovushqoqlik indeksi aniqlanadi.

Qovushqoqlik indeksi – shartli koʻrsatkich boʻlib, qovushqoqlikning moy haroratiga qarab oʻzgarishi darajasini yoinki moy qovushqoqlik-harorat egri tavsiflaydi chizig 'ining votigligi darajasini (52-rasm). Sinalayotgan moy govushqoqligining egri chizig'ini ikki etalon moy egri chizig'i bilan solishtirib, shartli birliklarda qovushqoqlik indeksini aniqlashadi. Etalon moylardan birining egri chizigʻi juda yotiq – uning qovushqoqlik indeksi 100 deb qabul qilingan, ikkinchisiniki esa juda tik bo'ladi – uning qovushqoqlik indeksi 1 deb qabul qilingan. Etalon moylar 98,8 °C haroratda sinalayotgan moy bilan bir xil qovushqoqlikka ega bo'ladi. Qovushqoqlik indeksi qanchalik yuqori bo'lsa, uning harorat xossalari shunchalik yaxshi bo'ladi. Qovushqoqlik indeksini hisoblash uchun nomogrammalardan (1-rasm) yoki mos formulalardan foydalanishadi. Nomogrammadan foydalanilganda sinalayotgan moyning kinematik qovushqoqligi 50 °C va 100 °C haroratlarda aniqlanadi. Soʻngra olingan qiymatlardan foydalanib nomogrammadan qovushqoqlik indeksini aniqlashadi. qovushqoqlik Quyuqlashtirilmagan motor moylarining indeksi 100 gacha, quyuqlashtirilganlariniki esa – 115...140, transmission moylariniki – 90...140 oralig'ida boʻlishi kerak.


Qovushqoqligi yuqori boʻlgan moylarga qaraganda kam qovushqoqli moylarning qovushqoqligi haroratga kam bogʻliq boʻladi. Kam qovushqoqli moylarning yaxshi qovushqoqlik-harorat xossalarini saqlab qolish uchun ularni quyuqlashtirishadi. Quyuqlashtirish uchun birlamchi bazaviy moy sifatida qovushqoqligi 100 °C haroratda 5 mm²/s dan kam boʻlgan moylardan foydalanishadi. **Polimer materiallar** — poliizobutilen, polimetakrilat va boshqalar — quyuqlashtiruvchi prisadkalardir. Ulardan 3...4% qoʻshiladi. Shu yoʻsinda quyuqlashtirilgan moylar issiq haroratlarda yetarli qovushqoqlikka ega boʻladilar, bu moylar qovushqoqligi oʻzgarishining egri chizigʻi kam qovushqoqli moylarniki kabi yotiq boʻladi.

Qovushqoqli prisadkalar ta'sirining prinsipi quyidagilarga asoslangan: polimer makromolekulalari harorat pasayganda moy qovushqoqligiga ta'sir qilmasdan oʻramlarga oʻralib oladi, harorat koʻtarilganda esa oʻramlar tarmoqlangan zanjirlarga yoyilib, hajmi kengayadi va moy qovushqoqligini oshiradi.

2-rasmda har xil haroratlarda prisadkaning moy qovushqoqligiga ta'siri koʻrsatilgan.



100 °C haroratda moy qovushqoqligi, mm²/s 1-rasm. Qovushqoqlik indeksini aniqlash uchun nomogramma



2-rasm. Haroratning har xil qiymatlarida prisadkaning moy qovushqoqligi v ga ta'siri 1-kam qovushqoqli moy; 2-quyuqlashtirilgan kam qovushqoqli moy; 3-yuqori qovushqoqli moy

Qotish harorati. Harorat pasayib borgani sari moy qovushqoqligi ortib boradi va nihoyat moy oquvchanligini yoʻqotadi, ya'ni qotadi. Moy qotishini uning tarkibidagi yuqori haroratlarda eriydigan H – alkanlardan koʻrishadi. Qotgan moy haydalmaydi va natijada detallarni moylamaydi; detallar quruq ishqalanishda ishlaydi, yeyilishi ortib ketadi.

Moyning qotish haroratini ularni deparafinlash va ularga depresatorlar qoʻshish yoʻli bilan pasaytirishadi. Moyning qotish harorati standart bilan normalanadi: quyuqlashtirilmagan motor moylari uchun -20...-30 °C, quyuqlashtirilgan motor moylari uchun -35...-45 °C, trasmission moylar uchun -18 °C dan -55 °C gacha oraliqda boʻladi.

Stabillik. Moy dvigatelda va boshqa agregatlarda ishlaganida havodagi kislorod bilan oksidlanadi, natijada unda yangi moddalar (smolalar, organik kislotalar va shu kabilar) paydo boʻladi. 50 °C haroratgacha moy yuqori stabillikka ega boʻladi. Shu sababli moylarni 5 yilgacha saqlash mumkin. Bundan yuqoriroq haroratlarda moy stabilligi pasayadi, uning korrozion ta'siri esa kuchayadi.

Fizikaviy va kimyoviy stabilliklarni farqlashadi.

Fizikaviy stabillik moy bugʻlanuvchanligi bilan tavsiflanadi, bugʻlanuvchanlik esa lov etib yonib oʻchish harorati bilan aniqlanadi.

Lov etib yonib oʻchish harorati deb shunday eng past haroratga aytiladiki, bu haroratda moy bugʻlari havo bilan aralashib, ochiq olovdan alangalanadigan aralashma hosil qiladi. Lov etib yonib oʻchish harorati motor moylari uchun 200 °C dan past emas, transmission moylar uchun esa 128 °C va undan yuqori boʻladi.

Kimyoviy stabillik moyning kislotalilik soni bilan tavsiflanadi. Ishlash jarayonida moylar al'degidlar, karbon kislotalari va sh.k.larga oksidlanadi, natijada moyning metallga korrozion ta'siri kuchayadi.

Kislotalilik soni 1g moydagi kislotalarni neytrallashga sarflanadigan kaliy ishqori (KOH) miqdori (mg da) bilan aniqlanadi. Standartga muvofiq moylarning kislotalilik soni 2...6 mg dan ortiq boʻlmasligi kerak.

Moylarda mexanik aralashmalar va suvning boʻlishi ruxsat etilmaydi. Suv moy bilan aralashganda emulsiya hosil boʻladi, natijada detallar moylanishi yomonlashadi. Qish paytida suv muzlashi oqibatida moy nasosi buzilishi mumkin.

Moylarning oksidlanishga qarshi xossalarini yaxshilashning eng samarali usuli – ularga maxsus prisadkalarni (ftoruglerod, ditiofosfatlar, diollar va boshqalar) qoʻshishdir.