TRANSMISSION MOYLARNING ISHLASH SHAROITI VA ULARGA QOʻYILADIGAN TALABLAR

Transmission moylar avtomobillar, traktorlar, yoʻl qurilish va boshqa mashinalar transmissiyalari agregatlarining (uzatish qutilari, yetakchi koʻpriklar, bort uzatmalari, ayirish qutilari, boshqarish ruli mexanizmlari va sh.k.) ishqalanish uzellarida ishlatish uchun moʻljallangan. Bu agregatlarning hammasi tishli uzatmalar: silindrsimon, konussimon, gipoidli va boshqa uzatmalar majmuidan iborat.



Transmission moylar tarkibi murakkab boʻlib, ularning asosini yuqori sifatli distillyat moylar yoki maxsus tozalangan va deparafinlangan qoldiq mineral moylar yoki sintetik moylar tashkil qiladi. Lekin distillyat moylar (industrial moylarning yengil sortlari, transformator moylari) yuqori haroratlarda kam qovushqoqlikka ega boʻladi, qoldiq moylarning esa (MC-20, MK-22, AK-15) past haroratlarda qovushqoqligi yuqori boʻladi.

Shu sababli transmission moylarni katta qovushqoqli moylarni kam qovushqoqli moylar bilan aralashtirib va kam qovushqoqli moylarni yuqori polimerli quyuqlashtiruvchi prisadkalar (poliizobutilen, polimetakrilatlar, vinapollar va b.) bilan quyuqlashtirib olishadi.

Ishlash sharoiti. Transmission moylar oʻziga xos sharoitda ishlaydi. Tishli uzatmalar detallarining ishqalanadigan yuzalari yuqori solishtirma yuk (1500...2000 MPa, gipoidli uzatmalarda 3000 MPa dan yuqori) ta'sirida ishlaydi. Sirpanish tezligi (2,5...3,0 m/s) va ishchi harorat (odatda 80...100 °C) nisbatan katta emas. Lekin tishli

uzatmalar kontaktlashadigan joylarda qisqa muddatli qizish natijasida harorat sezilarli koʻtariladi (350 °C va yuqori). Bunda nafaqat intensiv oksidlanish, balki moy uglevodlari termik parchalanishi ham mumkin. Katta solishtirma yuk ta'siri natijasida, odatda ishga tushirishda, ba'zan barqaror haroratda ham, chegaraviy ishqalanish kuzatiladi, bu esa shesternyalarning tirnalishi va uvalanishiga olib kelishi mumkin. Qishda ishga tez tushishini ta'minlash uchun qovushqoqlik kam va qotish harorati past boʻlishi zarur, lekin barqaror ish rejimida katta kontakt yuklarida tez yeyilishning oldini olish uchun moy qovushqoqligi yetarli darajada katta boʻlishi kerak.

Bunday ogʻir sharoitda ishlaydigan moylar juda mustahkam moy plyonkasiga ega boʻlishi lozim. Ushbu maqsadda gipoid moylari tarkibiga «oltingugurtlashtirilgan» oʻsimlik moylari va tarkibida oltingugurt, fosfor va xlor boʻlgan prisadkalar kiritiladi.

Ekspluatatsion talablar. Moylar yeyilishga qarshi va tirnalishga qarshi yuqori xossalarga ega boʻlishlari kerak. Ishqalanayotgan yuzalarning ishqalanib yeyilishi (истирание), tirnalishi, charchashdan uvalanishi paydo boʻlishining oldini olishdan tashqari transmission moylar moylovchi moylarga qoʻyiladigan umumiy talablarga ham javob berishi lozim. Yuqori bosimlar ta'sirida kontakt zonasida harorat keskin koʻtariladi. Shuning uchun moylar yuqori antioksidlovchi va antikorrozion xossalarga ega boʻlishi zarur. Transmission moylar haroratlarning keng diapazonida ishlaydi; ular talab qilingan qovushqoqlik-harorat xossalariga ega boʻlishlari kerak.

Ish jarayonida transmission moylar oksidlanadi va ifloslanadi, tarkibidagi prisadkalar sarflanib kamayib boradi, natijada moylarni almashtirish zarur boʻladi. Moyni almashtirish muddatlari moy markasiga, avtomobil (traktor va sh.k.) turi va rusumiga, ekspluatatsiya sharoitiga, moy sifatiga, mavsum va sh.k.larga bogʻliq.

Transmission moylarning yuqori ekspluatatsion xossalari sifatli moy asosi, kiritilayotgan prisadkalar kompleksi, ba'zi markalarda oʻsimlik moylari qoʻshilmalari bilan ta'minlanadi. Quyuqlashtirilgan moylar eng koʻp qoʻllaniladi.