

Subject: Re: Update SDR Analog Frontend
From: Tristan Itschner <Tristan.Itschner@h-ka.de>
Date: 8/19/2026, 12:06 PM
To: Jan Hoegen <jan.hoegen@posteo.de>

Hallo Jan,

sorry für die späte Antwort.

Frau Lamb ist leider bis in den September hinein im Urlaub. Das sollte ein ausreichender Grund für die Nutzung der Auslagenerstattung sein. Wichtig: Als Rechnungsadresse unbedingt die Adresse der Hochschule angeben, als Lieferadresse jedoch deine eigene.

Zu 3 und 5: Wenn sich die Kosten im Rahmen halten, einfach selbst beschaffen.

Zu 4: Den HMC zu fädeln ist eventuell gar nicht so einfach. Schau mal nach Fädelequipment, ohne den speziellen Fädeldraht wird dir das wohl nicht gelingen.

Grüße, Tristan

Tristan Itschner, M.Sc.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Fakultät für Elektro- u. Informationstechnik

Hochschule Karlsruhe

University of Applied Sciences

Moltkestr. 30

76133 Karlsruhe

Büro: N-206

Tel.: +49 (0)721 925 1381

E-Mail: tristan.itschner@h-ka.de

Web: www.h-ka.de/eit

From: Jan Hoegen <jan.hoegen@posteo.de>
Sent: Monday, August 17, 2026 10:48:58 PM
To: Tristan Itschner
Subject: Update SDR Analog Frontend

Hallo Tristan,
ich habe die Platine heute bestückt und die Dampfblotmaschine erfolgreich verwendet.

TL;DR:

Soll ich noch ausstehende und fehlerhaft bestellte Komponenten über den Hochschul-Bestellprozess besorgen, oder ist der Weg über die Auslagenerstattungen ggf. schneller?

Falls alle unten aufgelisteten Punkte neu gekauft statt auf der Platine repariert werden, dann liegen die Kosten bei unter 10€.

An folgenden Problemen arbeite ich gerade:

1. Mein Transponder ist nicht mehr für Li 26 gültig, ich habe eine Verlängerung beantragt. An die Pakete

bin ich heute zum Glück rangekommen.

2. Das kostenlose TCCH-80 Sample ist noch nicht angekommen. Ich habe mit Mini Circuits nochmal Kontakt aufgenommen.
3. 3 Komponenten aus der Mouser-Bestellung sind noch im Backorder. Laut Website dauert es noch min 4 Wochen, bis wieder Lagerbestand da ist.
Es gibt Alternative Bauteile, die ich über den Hochschul-Bestellprozess ordern kann. Frau Lamb ist aber meines Wissens nach im Urlaub.
4. Das HMC 340 hat anscheinend einen anderen Footprint, als in der Library hinterlegt war. Ich werde dann versuchen, mit Kabel oder Lötzinn die Verbindung herzustellen.
5. 2 Kondensatoren haben ausversehen den falschen Footprint. 0201 statt dem gewünschten 0402.
Wenn ein schnelle Bestellung (siehe Punkt 3) möglich ist, dann werde ich die passenden Bestellen.
Andernfalls die gleiche Lösung wie Punkt 4.
6. Am Kondensator C605 war kaum Lötpaste, das wird ggf. nachgearbeitet.

Viele Grüße
Jan Hoegen