Landslide Early Warning, Date/time of the original message: From 16:00 hrs on 2018.10.11 to 16:00 hrs on 2018.10.12 නායයෑම් පිළිබඳ පුර්ව අනතුරු ඇඟවීම 2018.10.11 දින 16:00, සිට 2018.10.12 දින 16:00 දක්වා மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை 2018.10.11 மணி 16:00, இலிருந்து 2018.10.12 மணி 16:00 வரை

 $Updates: 1^{st} \ update: 16:00 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 16:00 \ h \ on \ 2018.10.07, \ 2^{nd} \ update: 19:30 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.07, \ 2^{nd} \ update: 19:30 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.07, \ 2^{nd} \ update: 19:30 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.07, \ 2^{nd} \ update: 19:30 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.07, \ 2^{nd} \ update: 19:30 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.07, \ 2^{nd} \ update: 19:30 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.07, \ 2^{nd} \ update: 19:30 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.07, \ 2^{nd} \ update: 19:30 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.07, \ 2^{nd} \ update: 19:30 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.07, \ 2^{nd} \ update: 19:30 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.07, \ 2^{nd} \ update: 19:30 \ h \ on \ 2018.10.06 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.00 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.00 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.00 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 2018.10.00 \ to \ 19:30 \ h \ on \ 201$ 3rd update:16:00 h on 2018.10.07 to 16:00 h on 2018.10.08, 4th update:16:00 h on 2018.10.08 to 16:00 h on 2018.10.09, 5th update: 08:00 h on 2018.10.09 to 08:00 h on 2018.10.10, 6th update:16:00 h on 2018.10.09 to 17:00 h on 2018.10.10, 7th update:16:00 h on 2018.10.10 to 17:00 h on 2018.10.11, 8th update:16:00 h on 2018.10.11 to 16:00 h on 2018.10.12

NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය



தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் No. 99/1, Jawatta Road, Colombo 05 අංක. 99/1, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05 இல.99/1, ஜாவத்தை வீதி, கொழும்பு 05

Tele./දු.ක./தொ.பே-0112588946

Fax/ෆැක්ස්/தொ.ந-0112589943 Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm, if the rain continues, Warning level 1: Watch be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures Color Code: Yellow and ground subsidence. අදියර 1: ව්මසිලිමත් වර්ණ කේතය: පසු ගිය පැය 24 තුල වර්ෂාපතනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් කහ පවතී නම් නායයෑමේ, බෑවුම් කඩා වැටීමේ, ගල් පෙරළිමේ, පස් කණ්ඩි කඩා எச்சரிக்கை மட்டம் 1: அவதானிப்பு වැටීමේ සහ පොළොව ගිලා බැසීමේ අවදානම පිළිබදව විමසිලිමත් වන්න. வர்ண குறியீடு: மஞ்சள் கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 75 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்-மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களுக்கான அவதானிப்புடன் இருக்கவும். Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100 mm, if the rains continue, Warning level 2: Alert be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cut failures and Color Code: Amber ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises. අදියර 2: අවධාන වර්ණ කේතය: ඇම්බර් පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 100 mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් எச்சரிக்கை மட்டம் 2: எச்சரிக்கை පවතී නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිලා බැසීමේ සහ வர்ண குறியீடு: செம்மஞ்சள் පස් කණ්ඩි කඩා වැටීම් අවධානම පිළිබද අවධානයෙන් සිට අවශා වුවහොත් ආරක්ෂාකාරී තැනකට යාමට සුදානම් වන්න. கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 100 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்-மண்சரிவு, தொடருமாயின் சாய்வு இடிந்து-விழுகை, பாறை-விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து-விழுகை மற்றும் தரை-உள்ளிறக்கம் சாத்தியங்களையிட்டு எச்சரிக்கையுடன்- தேவையேற்படின் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேறும் தயார் நிலையில் இருக்கவும். Warning level 3: Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, Evacuation evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, Color Code: Red cutting failures and ground subsidence. අදියර 3: ඉවත්වීම වර්ණ කේතය: රතු පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 150mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් எச்சரிக்கை மட்டம் 3: வெளியேறுகை පවතී නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිලා බැසීම් සහ சிவப்பு வர்ண குறியீடு: පස් කණ්ඩි කඩා වැටීමේ අනතුරු වලින් වැලකීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න. கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 150 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்-மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்<mark>து விழுகை, பாறை விழுகை,</mark> நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளி<mark>ழக்கம் என்பவற்றின்</mark> **IVISION** உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின்

அபாயங்களை தவிர்ப்பதற்காக பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு வெ**ளிபேறவு**ம்

Locations for Potential Risk

නායයෑමේ අවදානම පැවතිය හැකි පුදේශ

கனதியான அபாயமுள்ள இடங்கள்

District	Divisional Secretariat Divisions and Locations			
	Level 1 (Yellow)	Level 2 (Amber)	Level 3 (Red)	Areas and places which need special attention
Kalutara		Horana, Dodangoda*, Madurawala* and Kalutara* Divisional secretariat divisions and surrounding areas	Walallawita, Bulathsinghala, Agalawatta, Mathugama, Palindanuwara and Ingiriya Divisional secretariat divisions and surrounding areas	All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions අදාල පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුල පිහිටි කළුකර බෑවුම් හා ඒ ආශිත පුදේශ තුල පිහිටි තිර්මිත பிரதேச செயலக பிரிவினுள்ளான சகல மலைப்பாங்கான பகுதிகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள் Specially: All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO. විශේෂ: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් තායයෑමේ අවදානමක් ඇති ලෙස පුර්වයෙන් හදුනාගෙන ඇති පුදේශ කියළු පිරියේෂණ පැති ලෙස පුර්වයෙන් හදුනාගෙන ඇති පුදේශ කියළු සා NBRO කියළු ම සිට යන් හදුනාගෙන ඇති පුදේශ කියළු සා NBRO කියළු ම සිට යන් හදුනාගෙන ඇති පුදේශ කියළු සා NBRO කියළු සා ගණ සිට යන් සා විශ්‍ය සා සා ගණ සිට යන් සා විශ්‍ය සා සා සා වෙන් සා විශ්‍ය සා සා
Galle	Neluwa↓, Thawalama↓, Alpitiya↓, Niyagama↓, Nagoda↓ and Baddegama↓ Divisional secretariat divisions and surrounding areas	Yakkalamulla, Divisional secretariat division and surrounding areas		

Note: ↑shifted one level up, ↑↑shifted two levels up, ↓shifted one level down, ↓↓shifted two levels down.
*newly added with the last update

Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයෑම් පිළිබද පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

- පහත දැක්වෙන නායයෑම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න.
 - 🕨 පොළවේ ඇති වන ඉරි තැලීම්, ගැඹුරට හැරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිලා බැසීම්

🕨 කුමයෙන් ඇලවී යන ගස්, ව්දුලි කණු, වැටවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය

- ගොඩනැගිලිවල ගෙබිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ කුමික වර්ධනය වීම්
- එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
- 2. එවත් නායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන පුදේශ වලින් හැකි ඉක්මතින් ඉවත් වන්න.
- 3. ඊට අමතරව අනතුරට භාජනය වියහැකි යැයි අනුමාන කරන පුදේශ වල ජිවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරික්ෂාකාරී වියයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.

සැ.යු: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධාස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

- 1. Pay your attention to the following pre landslide signs,
 - > Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
 - > Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
 - > Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
 - > Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
- 2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
- 3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center.

விசேட குறிப்பு: மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும் 1. பின்வரும் மண்சரிவு முன் அறிகுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.

- 🕨 நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறக்கங்கள்.
- 🕨 மரங்கள்,மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.
- 🕨 சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் சுவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
- நிலத்திலிருந்து திடீரென நீரூற்றுகள், சேற்று நீர தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீரூற்றுகள் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாது போகுதல்.
- 2. மண்சரிவுக்கு முன்னரான அறிகுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.