

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Diferentes interfaces por grupo de máquinas

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Como definir diferentes *interfaces* de reporte por **Grupo de máquinas**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

A rotina **SF0110 - Manutenção Interface Reporte** permite a flexibilização de definir a *interface* de reporte mais aderente a um **Grupo de máquinas**.

No programa **SF0103 - Manutenção Grupo de Máquina SFC** é possível informar a *interface* de reporte, na pasta **Operação**. Este parâmetro somente é necessário se esta *interface* for trabalhar de forma integrada com o **SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica**.

O **SF0309 - Reporte Unitário** é a *interface* de reporte padrão do Sistema, caso não esteja parametrizado nenhuma interface no **Grupo de máquina**, o Sistema irá utilizar sempre esta *interface* padrão.