

90 — ENTREGA ÚNICA (consolidado)

Copia aquí lo esencial de **toma de datos**, **investigación técnica**, **recambios** y **observaciones**, con las **imágenes clave** (rutas relativas).

Portada

00 — Portada

- Alumno/a: *Jesus Soto*
- Puesto/Equipo asignado: *Nº o etiqueta del equipo*
- Fecha: *31/01/2026*
- Módulo: **Fundamentos de Hardware (1º ASIR)**
- Unidad: **UT3 — Ensamblado de equipos**
- Reto: **Reto 01 — Práctica de Taller**

Indice

01 — Índice

1. [Portada](#)
2. [Instrucciones](#)
3. [Toma de datos en taller](#)
4. [Investigación técnica](#)
5. [Mercado y recambios](#)
6. [Observaciones personales](#)
7. [ENTREGA ÚNICA](#)
8. [Checklist](#)

Toma de datos — resumen

(tabla o listado breve + 1–2 fotos)

10 — Toma de datos (taller)

Componente	Marca/Fabricante	Modelo/Serie	Características técnicas visibles	Foto
Placa base	HP	HP Compaq 7800	Chipset Intel Q35 / Socket LGA775 / 4 slots RAM DDR2	
Microprocesador	Intel	Intel Core 2 Duo	Frecuencia 2.66 GHz	
Memoria RAM	Elpida	EB110D8A6WA-6E-E	DDR2 / Capacidad no visible / Frecuencia no visible	
Disco HDD/SSD	Seagate	Barracuda 7200.10	HDD SATA / Capacidad no visible	 drive
Fuente de alimentación	HP	PDS-240MB-1 A	Potencia 240 W / Certificación no visible	
Otros (GPU/Tarjetas)	Silicon Image	Silicon Image DualPad PCIe x16	Tarjeta controladora PCI Express x16	

Investigación técnica — resumen

1) Detalles del procesador

- Modelo exacto: Intel Core 2 Duo (serie E6xxx, 2.66 GHz)
- **Núcleos/Hilos:** 2 núcleos / 2 hilos
- **TDP:** 65 W

Respuesta:

El equipo monta un procesador Intel Core 2 Duo de la serie E6xxx con una frecuencia de 2.66 GHz. Dispone de 2 núcleos y 2 hilos de ejecución, con un TDP aproximado de 65 W, típico de esta generación de procesadores para equipos de sobremesa.

2) Soporte de memoria (según placa base)

- Modelo exacto de placa: HP Compaq 7800 (chipset Intel Q35)
- **Capacidad máxima RAM:** 8 GB
- **Velocidad máxima soportada:** DDR2 800 MHz

Respuesta:

La placa base HP Compaq 7800, basada en el chipset Intel Q35, admite memoria DDR2 con una capacidad máxima total de hasta 8 GB y una velocidad máxima soportada de 800 MHz, distribuida en sus cuatro ranuras de memoria.

Recambios — resumen

30 — Mercado y recambios

1) Placa base

- **Componente a sustituir:** Placa base HP Compaq dc7800
- **¿Existe el mismo modelo exacto en tiendas?** Solo segunda mano
- **Alternativa compatible (socket/ranura):**
Placa base HP Compaq dc7800 OEM (socket LGA775, chipset Intel Q35, soporte DDR2)
- **Precio aproximado (€):** 150–180 €
- **URL:**
(<https://www.eetgroup.com/en-eu/rp000112168-hp-compaq-dc7800-cmt-motherboard-with-intel-support-wid-w124571961>)
- **Captura:**




Justificación breve:

Es la placa base original del equipo, totalmente compatible con el procesador Intel Core 2 Duo y la memoria DDR2 instalada. Permite mantener la configuración sin modificar otros componentes.

2) Disco duro

- **Componente a sustituir:** Disco duro HDD Seagate Barracuda 7200.10
- **¿Existe el mismo modelo exacto en tiendas?** Solo segunda mano
- **Alternativa compatible (socket/ranura):**
Disco duro HDD 3.5" SATA 7200 rpm (cualquier marca compatible SATA)
- **Precio aproximado (€):** 15–30 €
- **URL:**
<https://www.ebay.es>
- **Captura:**



Justificación breve:


La placa base dispone de interfaz SATA estándar, por lo que cualquier disco duro SATA de 3.5" es compatible aunque no sea el modelo exacto original.

3) Memoria RAM

- **Componente a sustituir:** Memoria RAM DDR2
- **¿Existe el mismo modelo exacto en tiendas?** Solo segunda mano
- **Alternativa compatible (socket/ranura):**

Módulos DDR2 DIMM PC2-6400 (800 MHz) compatibles con HP Compaq dc7800

- **Precio aproximado (€):** 10–30 € por módulo
- **URL:**
<https://www.offtek.es>
- **Captura:**



Justificación breve:

La placa base del HP Compaq dc7800 admite memoria DDR2 hasta 800 MHz, por lo que módulos DDR2 estándar DIMM son totalmente compatibles aunque no sean del fabricante original.

Observaciones — resumen

- **Observación 1:** Se aprecia acumulación de polvo en el interior del equipo, especialmente en el disipador del procesador y en la fuente de alimentación, lo que puede afectar a la refrigeración.
- **Observación 2:** El cableado interno no está bien organizado, lo que dificulta el flujo de aire y puede provocar un aumento de la temperatura interna.

- **Observación 3:** El equipo utiliza componentes antiguos (DDR2 y disco HDD), lo que limita el rendimiento general; una mejora posible sería sustituir el disco duro por un SSD SATA para aumentar la velocidad del sistema.