Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**14**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Edif. Francisco de Riveros	13-04-2016
	Producción	**Cliente**	Const. E Inst. J&M	HORA
	Servicio	**Rut**	76.104.558-K	12:00
1	Cliente	**Dirección**	Francisco de rivero 1528	PERSONA QUE DETECTO
	Otros	**Contactos**	Jose Cortez	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Codo electrofusion diametro 110 HDPE marca Aquaduct, presenta uno de sus conectores quebrados por lo que cliente solicita cambio de producto.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Se revisa fittings, observación visual no se aprecia intervención del cliente. Por tanto se solicitara aprobación por cambia en garantia del producto.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
15-04-2016	Se cambia codo con conector quebrado, bodega revisara las piezas de HDPE electrofusion al momento de realizar el despacho.

OBS:	**FECHA CIERRE**

PoliFusión Especialistas en Tuberias y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**14**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Se observa conector removido de su base y la proteccion del conector quebrada.