Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**15**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Edif. Carlos Alvarado	13-04-2016
	Producción	**Cliente**	Const. ALM	HORA
	Servicio	**Rut**	76.936.890-6	10:00
1	Cliente	**Dirección**	Carlos Alvarado 4828, Las Condes	Cliente
	Otros	**Contactos**	Jilberto Dominguez	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Tee electrofusion diametro 110 HDPE marca Lianzu, el cliente se percata de que falta un conector al momento de realizar el procedimiento de electrofusin.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Se realiza revisión de la pieza, descartando manipulación por parte del cliente.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
14-04-2016	Se cambia Tee por falta de conector, bodega revisara las piezas de HDPE electrofusion al momento de realizar el despacho, APROBADO POR GERENCIA

OBS:	**FECHA CIERRE**

PoliFusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**15**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Se observa falta de conector al interior del alojamiento.