Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**21**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Edif. Donatello	25-05-2016
	Producción	**Cliente**	Rolando Araya	HORA
	Servicio	**Rut**	7.909.205-9	
1	Cliente	**Dirección**	Av. Las Condes 7423	Cliente
	Otros	**Contactos**	Rolando Araya 981370719	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Tubería bajo diámetro nominal mínimo

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Verficar muestra y realizar visita en terreno para medir las otras tuberías.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
26-05-2016	Revisión de la muestra entregada por el cliente, trozo de tuberías de 20cm S 3,2 Beta, presenta diámetros menores a 125mm, ver anexo fotográfico
27-05-2016	Revisión del total de las tuberías en terreno, (Obra indicada). Se detecto una tira cortada con fecha de fabricación 4-02-2016 a las 15:00 Hrs. La tuberia fue medida con pie de metro y presento diametros por debajo del nominal.
31-05-2016	Se requiere gestionar cambio de producto según procedimiento. Los datos son: Factura 47062 del 16-05-2016 por 12 tiras, N° Pedido 423838 rut: 7.909.205-3

OBS:	**FECHA CIERRE**

PoliFusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**21**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	 Muestra entregada por el clienteTubería de 125 con diámetro inferior al nominal mínimo (125mm) LADO A
	Muestra entregada por el clienteTubería de 125 con diámetro inferior al nominal mínimo (125mm). LADO B