Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**24**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Costa Laguna K4 (7708)	07-06-2016
	Producción	**Cliente**	Santiago Antonio Diaz Guajardo	HORA
	Servicio	**Rut**	11886349-6	
1	Cliente	**Dirección**	Pedro Aguirrez Cerda s/n, Antofagasta	Cliente
	Otros	**Contactos**	Santiago Antonio Diaz Guajardo	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Coplas Electrofusión presentan problemas en el preceso termico de unión.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Realizar Revisión en los stock de bodega y llevar muestras de partidas a Don Guillermo Hernandez de Producción.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS

OBS:	**FECHA CIERRE**

PoliFusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**24**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Obra Edificio Costa Laguna K4
	Obra Cliente Asintal Rut: 76.452.130-7
	Copla probada en Sertec