Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**26**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Edificio Santa Elena. n° Obra 7170	04-06-2016
	Producción	**Cliente**	Ing. Y Const. Cimbra	HORA
	Servicio	**Rut**	76123890-6	
1	Cliente	**Dirección**	Sta Elena / Coquimbo	Cliente
	Otros	**Contactos**	Guillermo Plaza 988371274	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Terminales Rosca interior Hi 25x3/4 Presentan conicidad aparentemente son NPT.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Repasar hilos con macho cilindrico, se realiza revisión a una bolsa de 20 unidades en bodega de las cuales 5 unidades evidencian caracteristicas de rosca NPT.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
04-07-2016	Verificación en terreno por Marco Montenegro

OBS:	**FECHA CIERRE**

Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**26**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Temrinal Hi obtenido en bodega
	Lugar de la obra donde se encuntran algunos terminales con caracteristicas NPT.