Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**35**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Estrella del Norte (7339)	10-11-2016
	Producción	**Cliente**	Const. Itaca	HORA
	Servicio	**Rut**	76007118-8	
1	Cliente	**Dirección**	Lincoyan 1410	Cliente
	Otros	**Contactos**	Manuel Quiroz 57351946	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Pasatubo de 25mm R3, Presenta fisura longitudinal, la que provoca filtración.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Se realizo visita en la obra y se retira una muestra, se informa que el problema se presenta en la torre B, Deptos. B12, B13 y B14, de un total de 128 deptos.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
14-11-2016	Se solicitara material para realizar cambio del pasatubo esto consiste en 2 coplas y el tramo de tubería a reemplazar por el pasatubo. Solicitud generada y aprobada N° 6155 con (6 tiras S 3,2 Beta, 200 coplas beta D:25mm, 1 Dado fusión D:25mm y 1 Maquina fusiotherm de 800 w. Atención Sr. Luis Ayala quien retira en viña de mar PDQ Oficina.
16-11-2016	Falta envio para 94 deptos restantes.

OBS:	**FECHA CIERRE**

PoliFusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**35**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Ubicación del pasatubo en los departamentos.
	Pasatubo que presento problemas