Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**22**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Los Conquistadores Temuco	06-06-2016
	Producción	**Cliente**	Const. Pocuro	HORA
	Servicio	**Rut**	79.840.820-8	
1	Cliente	**Dirección**	Av. Los Conquistadores Temuco	Cliente
	Otros	**Contactos**	German Maliqueo	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Terminal 40x3/4 Hi presenta hilo NPT, estos en chile deben ser BSPT. **Cliente**
solicita cambio de producto (38 unidades)

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Verificar tipo de hilo, para esto se contacto con Victor Garcia de Indigo.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
07-06-2016	Se entregan muestras a Victor Garcia para verificar tipo de hilo de la pieza
09-06-2016	Victor Garcia de Indigo informa que efectivamente el hilo de la pieza suministrada por el cliente corresponde a un tipo de hilo NPT.
09-06-2016	se entregan información respecto de las fechas de compra del producto enviada por el cliente. Guia despacho N° 21377 del 24-07-2015

OBS:	**FECHA CIERRE**

PoliFusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**22**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Espiga del terminal He de bronce no ingresa en el inserto del terminal Hi Polipropileno.
	Espiga del terminal He de bronce ingresa completamente en el inserto del terminal Hi de Polipropileno.