Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**INFORME DE INCIDENCIA**	**INFORMES 800**	
		N°	**33**

REGISTRO DE INFORMACIÓN				FECHA DETECCIÓN
	Proveedor	**Obra**	Clinica Cruz Blanca	28-09-2016
	Producción	**Cliente**	INSAC	HORA
	Servicio	**Rut**	78289580-K	
1	Cliente	**Dirección**	Departamental 1455	Cliente
	Otros	**Contactos**	de Obra: Cristian Ordenes 991292805	Cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Tuberias de la linea PP-RCT presentan un bajo espesor de la capa intermedia de Fibra en la tubería.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Realizar devolución por parte del cliente y reponer las cantidades solicitadas por el cliente, que se indican en este informe.

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS
29-09-2016	DEVOLUCION 2000009900-0020 TB 20x6 mts POLIF. BETA-FIBRA 283 2000009900-0025 TB 25x6 mts POLIF. BETA-FIBRA 246 2000009900-0032 TB 32x6 mts POLIF. BETA-FIBRA 136 2000009900-0040 TB 40x6 mts POLIF. BETA-FIBRA 126 2000009900-0050 TB 50x6 mts. POLIF. BETA-FIBRA 122 2000009900-0110 TB 110x6 mts POLIF.BETA-FIBRA 7

OBS:	**FECHA CIERRE**

Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**ANEXOS**	**INFORMES 800**	
		N°	**33**

FOTOGRAFIA	DESCRIPCIÓN
	Tuberías con bajo espesor de fibra