| Polifusión<br>Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno | INFORME DE INCIDENCIA | INFORMES 800 | |
|---|---|---|---|
| | | N° | 07 |

| REGISTRO DE INFORMACIÓN | | | FECHA DETECCIÓN |
|---|---|---|---|
| ☐ | Proveedor | **Nombre: Const. Almagro**<br>**Rut: 86.356.400-K**<br><br>**<u>Notas de venta emitidas:</u>**<br><br>**Agosto 2015: N° 24151** | 16-10-2015 |
| ☐ | Producción | | HORA |
| ☐ | Servicio | | N/A |
| ☑ | Queja Cliente | | PERSONA QUE DETECTO |
| ☐ | Otros | | Cliente |

| DESCRICPIÓN DEL PROBLEMA |
|---|
| **Perforador de Ø32 presenta problema en ángulo de ataque, este se encuentra al revés.**<br>**Nota: Cliente solicita cambio de producto** |

| ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS |
|---|
| **Verificación de las muestras que han sido entregadas por el cliente en planta de Polifusión.** |

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN / ACCIONES POSTERIORMENTE REALIZADAS |
|---|---|
| **28-10-2015** | **Se realiza revisión de perforador de Ø32 con pie de metro, detectando una diferencia en el ángulo de ataque de 30 centésimas de milímetro, el ángulo en la parte más alta debiera tener 37.95 mm y tiene 37.65mm**<br>**Por tanto el perforador esta fuera de los rangos para efectuar los trabajos.** |
| **28-10-2015** | **Se envía informe de incidencia e informe de visita adjunto para su evaluación en comité.** |
| - | **ACCION CORRECTORA AROBADA** |
| | Se cambia perforador por uno reparado |
| - | **RESULTADO FINAL/ACCIÓN CORRECTORA APLICADA** |
| | **Se envía perforador bueno** |

**OBS:**

**FECHA DE CIERRE:10-11-2015**

**Datos Adjuntos:**
**Fotografías.**

AvenidaCaciqueColínN°2525-Lampa–Santiago
Teléfono7452000–Fax7453000–Casilla10165Correo21
www.polifusion.cl–E-mail: info@polifusion.cl

**Perforado Ø32**

| | |
|---|---|
| **Foto. 01**<br> <br> | **Se observa medida descendente en zona de filo de perforador.**<br>**Medida 37.60mm** |
| <br> | **Se observa medida ascendente en parte de trasera de filo.**<br>**Medida 37.95mm** |