
60
45
30
15
0
True stress (MPa)
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
True strain


True stress (MPa)
0
20
40
60
80
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
True strain


120
90
60
30
0
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
True strain