Bora, meu querido! 😎 Vou organizar essa tabela de conversão de polegadas para milímetros em um formato bem mais fácil de usar no teu código.

Minha sugestão é deixar **uma polegada e sua medida equivalente em milímetros por linha**, usando ponto decimal e separando os campos por ponto e vírgula. Assim fica fácil importar os dados para Python, JavaScript, Excel ou um banco de dados.

Tabela em CSV — pronta para copiar

Cada linha tem quatro pares de medidas. Converti as vírgulas decimais para pontos, como é habitual em código. Mantive a ordem da imagem.

```
pol_1;mm_1;pol_2;mm_2;pol_3;mm_3;pol_4;mm_4
1/32;0.79;1 5/16;33.34;3 3/8;85.73;13;330.20
1/16;1.58;1 11/32;34.13;3 1/2;88.90;13 1/4;336.56
3/32;2.38;1 3/8;34.92;3 5/8;92.08;13 1/2;342.90
1/8;3.18;1 13/32;35.72;3 3/4;95.25;13 3/4;349.25
5/32;3.96;1 7/16;36.51;3 7/8;98.43;14;355.60
3/16;4.76;1 15/32;37.30;4;101.60;14 1/4;361.95
7/32;5.56;1 1/2;38.10;4 1/4;107.95;14 1/2;368.30
1/4;6.35;1 17/32;38.89;4 1/2;114.30;14 3/4;374.65
9/32;7.14;1 9/16;39.69;4 3/4;120.65;15;381.00
5/16;7.94;1 19/32;40.48;5;127.00;15 1/4;387.35
11/32;8.73;1 5/8;41.27;5 1/4;133.35;15 1/2;393.70
3/8;9.53;1 21/32;42.07;5 1/2;139.70;15 3/4;400.05
13/32;10.32;1 11/16;42.86;5 3/4;146.05;16;406.40
7/16;11.11;1 23/32;43.65;6;152.40;16 1/4;412.75
15/32;11.91;1 3/4;44.45;6 1/4;158.75;16 1/2;419.10
1/2;12.70;1 25/32;45.24;6 1/2;165.10;16 3/4;425.45
17/32;13.49;1 13/16;46.04;6 3/4;171.45;17;431.80
9/16;14.29;1 27/32;46.83;7;177.80;17 1/4;438.15
19/32;15.08;1 7/8;47.62;7 1/4;184.15;17 1/2;444.50
5/8;15.87;1 29/32;48.42;7 1/2;190.50;17 3/4;450.85
21/32;16.67;1 15/16;49.21;7 3/4;196.85;18;457.20
11/16;17.46;1 31/32;50.00;8;203.20;18 1/4;463.65
23/32;18.26;2;50.80;8 1/4;209.55;18 1/2;469.90
3/4;19.05;2 1/16;52.39;8 1/2;215.90;18 3/4;476.25
25/32;19.84;2 1/8;53.97;8 3/4;222.25;19;482.60
13/16;20.64;2 3/16;55.56;9;228.60;19 1/4;488.95
;21.43;2 1/4;57.15;9 1/4;234.95;19 1/2;495.30
7/8;22.22;2 5/16;58.74;9 1/2;241.30;19 3/4;501.65
29/32;23.02;2 3/8;60.32;9 3/4;247.65;20;508.00
15/16;23.81;2 7/16;61.91;10;254.00;20 1/4;514.35
31/32;24.61;2 1/2;63.50;10 1/4;260.35;20 1/2;520.70
1;25.40;2 9/16;65.09;10 1/2;266.70;20 3/4;527.05
1 1/32;26.19;2 5/8;66.67;10 3/4;273.05;21;533.40
1 1/16;26.99;2 11/16;68.26;11;279.40;21 1/4;539.75
1 3/32;27.78;2 3/4;69.85;11 1/4;285.75;21 1/2;546.10
1 1/8;28.57;2 13/16;71.44;11 1/2;292.70;21 3/4;552.45
1 5/32;29.37;2 7/8;73.02;11 3/4;298.45;22;558.70
1 3/16;30.16;2 15/16;74.61;12;304.80;22 1/4;565.15
1 7/32;30.95;3;76.20;12 1/4;311.15;22 1/2;571.50
1 1/4;31.75;3 1/8;79.38;12 1/2;317.50;22 3/4;577.85
1 9/32;32.54;3 1/4;82.55;12 3/4;323.85;23;584.20
```

Uma dica para teu código

Se estiveres criando um conversor de polegadas para milímetros, recomendo armazenar os valores como números e as polegadas como texto, porque medidas como `1 5/16` são frações mistas.

A conversão matemática é:

$$\text{mm} = \text{polegadas} \times 25{,}4$$

Atenção: a tabela acima foi transcrita visualmente da imagem; vale conferir os valores antes de usá-los em aplicações técnicas.