

Microcontroladores

GPIO com máscara de Bits





GPIO

General Purpose Input/Output





Estrutura do Código

```
int main(){
// Parte de inicialização (Configurações iniciais)
while (true) {
   // Parte lógica
```



E209 – Sistemas Microcontrolados e Microprocessados



Como configurar?

- Para isso, deve-se configurar três registradores:
 - **DDRX:** Permite determinar a direção de um pino. Dessa forma, pode-se definir um pino como entrada ou saída.
 - BIT "0" em um BIT do registrador: Entrada;
 - BIT "1" em um BIT do registrador: Saída;
 - PORTX: Permite controlar uma saída ou ativar o resistor de Pull-up de uma entrada.
 - Caso o pino seja configurado no DDRX como saída (BIT "1" no registrador DDRX), será possível ligar ou desligar a saída, colocando BIT "0" ou BIT "1" na respectiva posição no PORTX.
 - Caso o pino seja configurado no DDRX como saída (BIT "1" no registrador DDRX), será possível acionar ou desacionar o PULL-UP, colocando BIT "0" ou BIT "1" na respectiva posição no PORTX;
 - PINX: Armazena os estados das entradas do PORTAL X.






Trabalhando com as Saídas





Relembrando a lógica OU

Α	В	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1







• Ativando somente o bit 0 sem influenciar nas demais saídas ou entradas;

PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada								
PORTx depois								





Ativando somente o bit 0 sem influenciar nas demais saídas ou entradas;

PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada	0	0	0	0	0	0	0	1
PORTx depois	X	X	X	X	X	X	X	1

- Linha de comando: PORTX = PORTX | 0b00000001;
- Linha de comando simplificada: PORTX |= 0b00000001;





• Ativando somente o bit 6 sem influenciar nas demais saídas ou entradas;

PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada								
PORTx depois								





Ativando somente o bit 6 sem influenciar nas demais saídas ou entradas;

PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada	0	1	0	0	0	0	0	0
PORTx depois	X	1	X	X	X	X	X	X


- Linha de comando: PORTX = PORTX | 0b01000000;
- Linha de comando simplificada: PORTX |= 0b01000000;





Relembrando a lógica E

Α	В	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1







Desativando somente o bit 0 sem influenciar nas demais saídas ou entradas;

PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada								
PORTx depois								





Ativando somente o bit 0 sem influenciar nas demais saídas ou entradas;

PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada	1	1	1	1	1	1	1	0
PORTx depois	X	X	X	X	X	X	X	0

- Linha de comando: **PORTX = PORTX & ~(0b00000001)**;
- Linha de comando simplificada: PORTX &= ~(0b00000001);





Desativando somente o bit 6 sem influenciar nas demais saídas ou entradas;

PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada								
PORTx depois								





Ativando somente o bit 6 sem influenciar nas demais saídas ou entradas;

PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada	1	0	1	1	1	1	1	1
PORTx depois	X	0	X	X	X	X	X	X

- Linha de comando: PORTX = PORTX & ~(0b01000000);
- Linha de comando simplificada: PORTX &= ~(0b01000000);





Trabalhando com as Entradas





Verificando o PINX com MÁSCARA de Bits

• Verificando somente o bit 3 sem observar as demais saídas ou entradas;

PINx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PINx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada								
VAR								





Verificando o PINX com MÁSCARA de Bits

Verificando somente o bit 3 sem observar as demais saídas ou entradas;

PINx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PINx antes	X	X	X	X	X	X	X	X
Máscara a ser aplicada	0	0	0	0	1	0	0	0
VAR	0	0	0	0	X	0	0	0

- Linha de comando para verificar se um pino está em nível lógico alto:
 if((PINX & (0b00001000)) == (0b00001000))
- Linha de comando para verificar se um pino está em nível lógico baixo:
 if((PINX & (0b00001000)) == 0)



Obrigado!

