



SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

Fecha:

18-02-26

N° de Caso:

PL60004

Visita N°:

01

ACTA DE SOPORTE TÉCNICO ON-SITE

DATOS DEL SOLICITANTE

Razón social(Entidad Usuaría):

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA

RUC:

20131365995

Razón social(Distribuidor):

THE KING COMPUTER E.I.R.L

RUC:

20605722890

ATENCIÓN EN SITIO

Nombres y Apellidos:

Jemy Valdivia Correa

DNI:

74711612

Teléfono:

923238169

Correo:

Soporte_03@win.gov.pe

Departamento y/o Área:

Cin. tecnología / información

EQUIPO REPORTADO

☒ Estación de Trabajo☐ Computadora de Escritorio☐ Otros

Modelo:

Prowork WS 90

N° de Parte:

PACTSDOWNHPX0320PU16

N° de Serie:

PKB00016001345

PROBLEMA REPORTADO (USUARIO)

☒ No Enciende☐ Se Reinicia☐ Lento/Bloqueo del sistema☐ Problemas Red/Internet☐ Pantalla Azul☐ Sonidos☐ Sobrecalentamiento☐ Problemas de Imagen

Otros:

REVISIÓN	COMPONENTES	DIAGNÓSTICO	CONCLUSIÓN
Energía	Fuente de Poder	Operativo ☐ SI ☒ NO	Cambio Fuente de poder
Sistema central	MB/CPU/Enfriamiento	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Arranque Lógico	RAM/SSD o HDD	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Salida y Comunicación	VIDEO/LAN/WLAN	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Periféricos	Puertos/Interfaces/DVD	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Software	Sist. Operativo/Drivers	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	

ESTADO DEL EQUIPO

☒ Operativo☐ Pendiente por Repuesto☐ Enviado a Soporte Especializado.

SOLUCIÓN APLICADA Y/O COMENTARIOS

Cambio de fuente .P. - verificación de equipos de computo

V°B° Técnico

Conformidad Cliente