

ACTA DE SOPORTE TÉCNICO ON-SITE

DATOS DEL SOLICITANTE

Razón social(Entidad Usaria):

Universidad Santiago Antunes de Mayolo - FMH

Razón social(Distribuidor):

the King Computer E.I.R.L

RUC:

20166550239

RUC:

20605722840

ATENCIÓN EN SITIO

Nombres y Apellidos:

Frank Saenz Lluya

DNI:

71391476

Teléfono:

933 628 192

Correo:

FSaenzL@unasam.edu.pe

Departamento y/o Área:

Asistente de Sistemas

EQUIPO REPORTADO

☐ Estación de Trabajo

☒ Computadora de Escritorio

☐ Otros

Modelo:

WS90

N° de Parte:

PC9KT1W21 - V16

N° de Serie:

PEB000011001102

PROBLEMA REPORTADO (USUARIO)

☐ No Enciende

☐ Se Reinicia

☐ Lento/Bloqueo del sistema

☐ Problemas Red/Internet

☐ Pantalla Azul

☐ Sonidos

☒ Sobre calentamiento

☐ Problemas de Imagen

Otros:

Sobre calentamiento

REVISIÓN	COMPONENTES	DIAGNÓSTICO	CONCLUSIÓN
Energía	Fuente de Poder	Operativo ☒ SI ☐ NO	Enfriamiento escaso
Sistema central	MB/CPU/Enfriamiento	Operativo(s) ☐ SI ☒ NO	
Arranque Lógico	RAM/SSD o HDD	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Salida y Comunicación	VIDEO/LAN/WLAN	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Periféricos	Puertos/Interfaces/DVD	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	
Software	Sist. Operativo/Drivers	Operativo(s) ☒ SI ☐ NO	

ESTADO DEL EQUIPO

☐ Operativo

☒ Pendiente por Repuesto

☐ Enviado a Soporte Especializado.

SOLUCIÓN APLICADA Y/O COMENTARIOS

Revisión cambio de enfriamiento, problema persiste requiere llevar al centro de servicio para mayores pruebas.

KENYA TECHNOLOGY
J. Anderson Almerco
SOPORTE TÉCNICO
VºBº Técnico

Conformidad Cliente