

ACTA DE SOPORTE TÉCNICO ON-SITE

DATOS DEL SOLICITANTE

Razón social(Entidad Usaria):

Universidad Santiago Antunes de Mayolo - FMH

Razón social(Distribuidor):

the King Computer. E.I.R.L

RUC:

2016550239

RUC:

20605722840

ATENCIÓN EN SITIO

Nombres y Apellidos:

Frank Saenz Lluya

DNI:

7139476

Teléfono:

933 628 192

Correo:

Fsaenzl@unasm.edu.pe

Departamento y/o Área:

Asistente de sistemas

EQUIPO REPORTADO

☐ Estación de Trabajo

☒ Computadora de Escritorio

☐ Otros

Modelo:

WS90

Nº de Parte:

PC9KT1W21-V16

Nº de Serie:

PEB00011001068

PROBLEMA REPORTADO (USUARIO)

☐ No Enciende

☐ Se Reinicia

☐ Lento/Bloqueo del sistema

☐ Problemas Red/Internet

☐ Pantalla Azul

☐ Sonidos

☐ Sobre calentamiento

☐ Problemas de Imagen

Otros:

No inicia Sistema Operativo

REVISIÓN

COMPONENTES

DIAGNÓSTICO

CONCLUSIÓN

Energía

Fuente de Poder

Operativo

☒ SI ☐ NO

Sistema central

MB/CPU/Enfriamiento

Operativo(s)

☒ SI ☐ NO

Arranque Lógico

RAM/SSD o HDD

Operativo(s)

☒ SI ☐ NO

Salida y Comunicación

VIDEO/LAN/WLAN

Operativo(s)

☒ SI ☐ NO

Periféricos

Puertos/Interfaces/DVD

Operativo(s)

☒ SI ☐ NO

Software

Sist. Operativo/Drivers

Operativo(s)

☐ SI ☒ NO

Sistema operativo error

ESTADO DEL EQUIPO

SOLUCIÓN APLICADA Y/O COMENTARIOS

☒ Operativo

☐ Pendiente por Repuesto

☐ Enviado a Soporte Especializado.

Reinstalación del sistema operativo

KENYA TECHNOLOGY
J. Anderson Almerco
Vº Bº Técnico

Conformidad Cliente