

## ACTA DE SOPORTE TÉCNICO ON-SITE

## DATOS DEL SOLICITANTE

Razón social(Entidad Usaria):

Universidad Santiago Antunes de Mayolo - FH

RUC:

20466550239

Razón social(Distribuidor):

the King Computer E.I.R.L

RUC:

20605722840

## ATENCIÓN EN SITIO

Nombres y Apellidos:

Frank Saenz Lliuya

DNI:

71391476

Teléfono:

933 628 192

Correo:

Fsaenzl@unasm.edu.pe

Departamento y/o Área:

Asistente de Sistemas

## EQUIPO REPORTADO

☐ Estación de Trabajo☒ Computadora de Escritorio☐ Otros

Modelo:

WS90

N° de Parte:

PC9KT1W21 - V16

N° de Serie:

PEB00011001091

## PROBLEMA REPORTADO (USUARIO)

☐ No Enciende☐ Se Reinicia☐ Lento/Bloqueo del sistema☐ Problemas Red/Internet☐ Pantalla Azul☐ Sonidos☒ Sobre calentamiento☐ Problemas de Imagen

Otros:

## REVISIÓN

## COMPONENTES

## DIAGNÓSTICO

## CONCLUSIÓN

Energía

Fuente de Poder

Operativo ☒ NO

Sistema central

MB/CPU/Enfriamiento

Operativo(s) ☒ NO

Arranque Lógico

RAM/SSD o HDD

Operativo(s) ☒ NO

Salida y Comunicación

VIDEO/LAN/WLAN

Operativo(s) ☒ NO

Periféricos

Puertos/Interfaces/DVD

Operativo(s) ☒ NO

Software

Sist. Operativo/Drivers


Operativo(s) ☒ NO

## ESTADO DEL EQUIPO

## SOLUCIÓN APLICADA Y/O COMENTARIOS

☒ Operativo☐ Pendiente por Repuesto☐ Enviado a Soporte Especializado.

cambio a valores de fabrica bios y el equipo queda operativo



J. Anderson Almerco  
Vº Bº Técnico

Conformidad Cliente