

LAPORAN REPAIR KOMATSU INDONESIA

Tanggal Repair	15-Dec-23
Jam Berangkat	07.25 WIB
Jam Repair	09.45 S/D 14.15
Jam Kembali	17.00 WIB
Qty Unit Repair	1 pcs
Assy No	-
Type Unit	KCMR HD 785-7
Jumlah Man Power	2 Orang
Driver	1 Orang
Methode Repair	Analisa problem indikator parking break

Maker of Harness ☐ BEI ☒ NON BEI

Couse of Defect ☐ BEI ☒ NON BEI

MATERIAL UNTUK REPAIR :

PART NAME	PART NO	QTY

1.Verifikasi problem yang terjadi pada unit KCMR HD 785-7 indikator parking break

NO	PROSES	URAIAN	Temuan	STATUS
1	Buzzer	Proses buzzer circuit sesuai intruksi yang bertanda merah di drawing cct 551 colour Yellow dari CNS3 ke marker JRE	Koneksi sesuai drawing	OK
2	Buzzer	Proses buzzer circuit sesuai intruksi yang bertanda merah di drawing J44 (550C,550B,550A,550A1) ke marker JRE,R19,BT2,CNS3)	Koneksi sesuai drawing	OK
3	Cek Arus dengan AVO meter	Check arus pada resistor diposisi marker RE3	Arus tegangan sudah sesuai 2,5 Ω	OK
4	Cek Arus dengan AVO meter	Check arus pada resistor diposisi marker RE4	Arus tegangan sudah sesuai 1,200 Ω	OK
5	Cek dioda	Check dioda yang terpasang pada marker CN-D11	Dioda terpasang sesuai dengan permintaan drawing yaitu : DT04-2P-RT02	OK

2.Type unit



CONFIRM "OK"

Disetujui	Diperiksa	Dibuat
7m Asst Manager QA	m. R. B Leader QA	sofimen Repairman