

SERVICIOS N.C.P.

Calle Concepción, #625, Planta Baja San Salvador. Tel.: 2271-0153 / Cel.: 7792-4805

Email: dfproyectos1@gmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL SERIE 19DS000C

No

0833

Registro No. 241885-8 NIT.: 0614-140415-101-5

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543 DGII

apsa:

Cliente:	PERADORA DEL SUR, S.A. de C.V.	Fecha	a: 08 /	09/2021				
		Regis	stro No.:	102651-8				
Dirección: E	ntre calle nva #1 y calle nva #2, Av. Manuel Enrique Araujo Colonia Escalon	Giro: SUPERMERCADO N.I.T.: 0614-310797-109-0 Condiciones de Pago: CREDITO						
Departamen	to ^{san} salvador							
Fecha y No.	Nota de Remisión:		a cuenta					
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS		
	Servicio de ingeniería por reparación de hoja de porton de lado derecho de salida de parqueo sotano	2	14.0000		\$	214.00		
1.00	Servicios de ingeniería por cambio de tensor de cable de porton de lado derecho de salida de parqueo de sotano.	31	0.000.0		\$	30.00		
	ID 1400195955 WM BOULEVARD							
		-						
Son: DOSO	RENTOS SETENTA Y TRES Y 28 / 100 DOLARES		Sumas		5	244.00		
			IVA		5	31.72		
			Sub-Total		5	275.72		
	Operaciones Superiores a \$ 11,428.58		(-) IVA Re	tenido	5	2.44		
Recibido por			Ventas No	Sujetas	\$	0.00		
Nombre:	Nombre:		Ventas Ex	entas	5	0.00		
D.U.I.:	D.U.I.:		VCIIILUS EX	Citas	-	2		

La presente FACTURA CAMBIARIA deberá ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriormente a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma. Los derechos que incorpora esta factura cambiaria serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.



ORDEN DE TRABAJO Nº 2618

DEF	'ARIAMENTO DE	: MANTENIMIEN	ТО	
RD.V. W.M. bulevar	N.F1	N.F2	No. O.T.	
FECHA 901-6-21	FECHA	FECHA		
D,	ATOS GENERALES			

				DAI OS G	ENEKA	.E3			
TRABAJO REALIZ	ZADO EN	TIPO DE MANTENIM	NENTO				DEL EQUIPO		
EQUIPO		PREVENTIVO		DESCRIPCIÓN	Res		iente	19-	noste
MOBILIARIO		CORRECTIVO	V	UBICACIÓN	0	ton do	Sili da	J.	sotan
EDIFICIO		REEMPLAZO O REM		No. DE ACTIVO	V	SERIE	MARCA	AÑO	MODELO
OTROS		CORRECTIVO PROGRAMADO				:4			
				ÁREA T	ÉCNICA				
	W. W.								
		DESCRIP	CIÓN DE	EL PROBLEMA (MANTE	NIMIENTO CO	RRECTIVO)		
PRC	DBLEMA R	EPORTADO	1	CAUSA DEL PI			CONSECUEN	CIAS DEL PI	ROBLEMA
						h a second		-	
		- II-							
				TRABAJO	A REALI	ZAR			is .
ITEM		TAREAS O RUTINAS					MATERIALES		·
1 Re	:14	DESCRIPCIÓN	1		ITEMS	DESCI	RIPCIÓN	CANT.	COSTO
2	IN.	50/ 105	12	para	2				
3 tei	4 70	1 De Co	61-		3				**
4					4				カレムイ
5 12 6	Fo	of Jaco	on	Angelo	5				1.1
7 00	11/	V 3/.		0 to 0	7				
8	(/	~/16	1 0	1.2/200	8				
9 (01	6/	Cafe	4 8	leist. De	9				
10			/ ·	4	10				
12	120	Exisi	enl	e	11 12				
13					13	-	- Contract of the Contract of		
14			1		14	W	almart \		
15			_//		15	Mana	i Dinens Vives Make		
16 RECIBE		Cualla Som	Mo 7	,	16	oullev	ard del Ejér	cito	
NOMBR	E	elle no	11-4			CARGO			
APELLIC	\mathscr{C}			4		FIRMA			7
17 SELLO	7	Klackett.	1181	10					
				DATOS DEL	PROVEE	DOR			
NOMBRE					E	MAIL:	dfortin@d	dfproyecto	s.com
DIRECC	IÓN DE L	A COMPAÑÍA			Calle (Concepción No. 6	525, San Salvador,	Salvador	
NOMBRE DEL CO	NTACTO	DENN	NIS FORTIN	١	CEL.:	7792-4805	PBX;	00/	10-1600
		(TRABAJADORES)		ÓN DEL TRABAJO	_	HORA INICIAL		HORA FIN	
					,				
уо			reali	ce un trabajo		ENTREGADO P	OR (PROVEEDOR)	-	FIRMA
para esta co	mpañía (donde me compromet	to a guard	dar los valores	N	OMBRE 6	cadalope	, Co	9
haciendo este	trabajo d	con calidad y garantía	por la cua	al respondemos.			1 1.		



ORDEN DE TRABAJO Nº 2646 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

		DEILLING DE	IAM-21 A L INTERNATIONAL	10	
P.D.V.	Wm boulevar	N.F1	N.F2	No. O.T.	
	FECHA 30-06-21	FECHA	FECHA		

				DATOS G	ENERA	LES				
TRABAJ	O REALIZADO EN	TIPO DE MANTENIM	NENTO				ATOS DEL	EQUIPO		
EQUIPO	0 🗆	PREVENTIVO		DESCRIPCIÓN	Ca	mbio	de y	fensor o	le pi	orton #9
MOBIL	IARIO 🔃	CORRECTIVO		UBICACIÓN	Por	fon de	salie	la #		_ 1
EDIFICI	0 🗆	REEMPLAZO O REM	X	No. DE ACTIVO		SERIE		MARCA	AÑO	MODELO
OTROS	5	CORRECTIVO PROGRAMADO				3				
				ÁREA 1	ÉCNICA	<u> </u>				
		DESCRIP	CIÓN DE	L PROBLEMA (MANTE	NIMIENTO	CORRE	CTIVO)		
	PROBLEMA	REPORTADO		CAUSA DEL PI				CONSECUENC	CIAS DEL PI	ROBLEMA
					TO BELLIT	•		CONSECULIA	CD 13 DEL 11	COBLLIVA
			10000				-			
				TRABAJO	A REAL	ZAR				
		TAREAS O RUTINAS						MATERIALES		
ITEM		DESCRIPCIÓN	4		ITEMS		DESCRIPC	ÓN	CANT.	COSTO
1	- Can	nleie, de,	un	tensor	1					
2	en	porton de	89/	da #9	2					
3					3					
5					4					
6					5					
7		1	Married Land		7					
8		Wain	nart	5 7	8			-		
9		Aherrat Dinera	Vives Mejor.		9					
10		micagin	uti c	Jercito	10					
11					11					
12 13					12					
14					13					
15				<u> </u>	14				J	
16		1 -	-		16					
	RECIBE	Mell V	Who-	4						
	NOMBRE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	موس		CARGO				
	APELLÍDO /	UNCUT CHUGGET &	10			FIRMA				
17	SELLO	#								
				DATOS DEL	PROVE	EDOR				
NO/	MBRE					EMAIL:	T	dfortin@(dfproyecto	s.com /
		LA COMPAÑÍA			1		No 40F			3.0011
	DIRECCION DE	LACOMPANA			Calle	Concepcion	NO. 023,	San Salvador,	Salvador	
NOMBR	RE DEL CONTACTO	DENI	VIS FORTIN		CEL.:	7700 4	905	PBX:	00	10.1400
			ÓN DEL TRABAJO				40-1600			
C) (I	INI. DE LEISOIV	(3 (TIVAD/O/LDOKES)	DONACI	ON DEL TRABAGO	(DIA3)	HOKA II	NICIAL		HOKA FIN	AL
уо			reali	ce un trabajo		ENTREGA	ADO POR	(PROVEEDOR)		FIRMA
para	a esta compañía	a donde me comprome	to a guard	dar los valores	N	OMBRE	Ge	rardo f	-Gres	Gum Ay
hacien	ndo este trabajo	con calidad y garantía	por la cua	al respondemos.			De	ox Plier		/

PRESUPUESTO



Dirección: Calle Concepcion # 625 San Salvador 2240-1600

http://dfproyectos.com

Cliente O

OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V.

Dirección

WM BOULEVARD

NCR

Nº Cotización

FECHA PRESUPUESTO:

23-06-21

VALIDEZ : 30 días

TIEMPO ENTREGA: 2 dias

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL
	PORTON SALIDA DE PARQUEO SOTANO DERECHO			
1	Servicios de ingenieria por reparacion de hoja de porton de lado derecho de Salida de Parqueo Sotano. Soldadura de tubo cuadrado de 4x4 plg que sostiene tensor de porton ya que se habia caido, incluye instalacion de piezas de angulo de 2plx 1/4plg en esquinas de tubo para asegurar union de tubo a estructura de porton, refuerzo de soldadura, instalacion de argolla, reinstalacion de tensor caido.	1	U	\$214.00
2	Servicios de ingenieria por cambio de tensor de cable de de porton de lado derecho de Salida de Parqueo Sotano, incluye desinstalar tensor dañado para instalar el nuevo	1	U	\$30.00
		SUB TOTAL		\$244.0

TOTAL PRESUPUESTO

\$275.72

\$31.72

Forma de pago:

Crédito

ASESOR TÉCNICO

Ing. Dennis Fortín

GARANTIA

I.V.A. %

Un año siempre y cuando no haya sido afectado por personas o fenomenos naturales como tambien vida util de materiales, Incluye mano de Obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Cambios:

Cualquier modificacion en el Alcance de cada item de el presente presupuestos modificará su precio.