株式会社コーナーストーンズ 御中

## 概算見積書

No. SB00007514 発行日 H 27年12月24日



OFFICIAL FERRARI DEALE Rosso Scuderia

東京碑文谷サービス 〒152-0003 東京都目黒区碑文名 75 Tel 03-3791-0599 Fax 03-371006 東京碑文谷サービス

TEL: 045-489-3245

登録No. 初度登録 H 13 年 03 月 車名 F40 型式 -F40-車台No.

走行距離 排気量 ZFFGJ34B000088083 入庫日 原動機型式 F120 納車日

作業大区分 点検 作業小区分 15,562km 2,930cc H 27/11/17

お客様名 TEL/携帯 FAX 入庫予定日 H 27/11/17 納車予定日 営業担当

株式会社コーナーストー 045-489-3245/090-3203-4671

045-489-3247

**从** 本 本 生

<b>大四</b> 年恢日	整備	担当 佐藤	義宏		
作業内容・使用部品	数量	単価	部品金額	技術料	
オイルホース (オイルタンク~クランクケース) 接続部分				36, 45	
よりオイル漏れあり、ガスケット交換					
10264660 GASKET	1	730	730		
10265060 ドレンガスケット	1	100	100		
②サービスキャンペーン43					
フロント及びリアサスペンションロアフォーク交換					
③プレーキホース劣化及び錆					
全ブレーキホース交換作業一式	- 10			37, 80	
ブレーキオイル交換,エア抜き作業一式	2.4			29, 70	
10260160 ワッシャー	8	100	800		
135748 リアプ・レーキホース	1	29, 100	29, 100		
135749 リア ブ・レーキホース	1	16, 300	16, 300		
135699 チェープ	1	19, 500	19, 500		
135700 f <sub>2</sub> -7*	1	28, 000	28, 000		
135701 f <sub>2</sub> -7°	1	52, 300	52, 300		
1542 TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT	4	2, 650	10,600		
割引			-22, 486	-22, 68	
<u>/8</u>					
		合計	202, 374	204, 12	

			202, 374 204, 120			
諸費用內訳 ①	法定費用内訳 ②	*	総計			
		整備料計	406, 494			
		小計 諸費用計 ① 消費税合計 法定費用計 ②	406, 494 0 32, 520 0			
	-	総計 ③	439, 014			
		お預り金額 ④	0			

お預り金額④

439,014円

金額 ③-④ 〈お振り込み先〉

三菱東京UF J銀行 学芸大学駅前支店 店番140 普通口座 0093402 ロッソ スクーデリア株式会社

※振込手数料はお客様ご負担となります

担当

〒 226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町4231-1

# 概算見積書

No. SB00007514

発行日 H 27年12月24日

株式会社コーナーストーンズ 御中

OFFICIAL FERRARI DEALE Rosso Scuderia

〒152-0003 東京都目黒区碑文台。 Tel 03-3791-0599 Fax 03-3791-050

登録No. 初度登録 車名 型式 車台No. 原動機型式 型指・類別		作業大区分 作業小区分 走行五量 排気庫日 納車日 次回車検日	© 15,562km 2,930cc H 27/11/17		お客様名 TEL/携帯 FAX 入庫予定日 納車予定日 営業担当 整備担当	045-489- 045-489- H 27/11/	-3245/090 <del>-</del> : -3247	ストーンズ御中
		・使用部品		数量	単価		7品金額	技術料
and the second s	年定期点検 年点検一式		THE RESIDENCE					04 500

TEL: 045-489-3245

広 上 い に に に に に に に に に に に に に に に に に に						94, 50
日常点検	There					
Ferrari専用テスター接続 エラーメモリ						
エンジンルーム内各部点検 ドライブベ						
スパークプラグ点検 エアークリナーエ	レメント清掃					
各ブレーキ残量・オイル漏れ点検	males, The					
【ブレーキパッド残量点検 F:6.0mm	R: 6.0mm]	STATE OF THE PARTY.	-			
下回り点検 (アンダーカバー脱着) 締付し						
ライト廻り点検 ワイパー作動点検		100	10		The second second	
バッテリー点検 スローチャージー式		11				
タイヤ空気圧点検/調整 ホイールボル	卜締付		Maria I			
【タイヤ残量点検 F:6.5mm R:5.0r			4.6			
【タイヤ空気圧 F:2.8k R:2.5k】			The same of			
ショートパーツ(産業廃棄物処理費用等含む)	O WANTED		1	4,000	4,000	
				1, 000	4, 000	
ニンジン不調あり			10			
eスパークプラグ脱着及び清掃						18, 90
67098 スパークブ ラグ RG4PHP			8	4, 670	37, 360	
エンジンオイル交換	Name and Address of the Owner, where					9, 45
602 Shell Helix Ultra 5W-40 200L		64	10	2,600	26, 000	3, 40
10263460 ワッシャー(ENG&TM)			1	70	70	
en and the state of the state o					1802	
ロンジンオイル漏れあり	and the latest the lat	_				
				合計		
諸費用内訳 ①	法定費用內記	定費用内訳 ②		総計		
		-	整備料計			
			1			
			小計	Charles and		

CHANCIEL PHA	9	124/4-34/11/11/	160 p J			
			整備料計			
			諸費用計 ①			
			法定費用計 ②			
			総計 ③			
			4			

担当

施工保証書 Date: 27.9 26

Personal Data

Name:

Address:

Car Data

Type: フラーリ トチル

ID: 日本 330 た タロ Coor: レッド

Warranty(保証期間)

Year: 24

Technical Expert

Technical Expert

この度は弊社のコーティング加工をご利用いただきまして誠にありがとうございました。この証明書は貴方の愛車にコーティング加工を行った事を証明するもので、施工後は日常のメンテナンスを実施していただきますと、長期間施工時と変わらぬ美しい輝きを保ちます。

コーティング加工直後の状態を長期間維持する為、下記の項目を参考に洗車・メンテナンスを行って下さい。尚、濃色車等のデリケートな色に関しては特に注意して洗車等を行って下さい。洗車等によって細かいキズが付くと、水垢や汚れが付着していなくても色がくすんでしまい、美しく見えなくなる恐れがあります。

## ◆洗車方法

1. 車両のボディー全体に水を十分にかけ、汚れ・固着物を浮かせます。

Name: AN 10

- 2. 次に強い水圧(高圧スチーム、またはホースの先を指でつまんで水圧を強くする)で塗装面上の汚れ・固着物等を十分に流します。
- 3. パケツに適量のカーシャンブー (家庭用中性洗剤のような泡切れの良いもの)を入れ、そこに強めの水圧で水を入れ、良く泡立てます。その中にセーム皮、柔ら力めのクロス等を十分に浸します。
  - ※研磨剤の入っているカーシャンブーは、コーティング膜を傷めますので使用しないで下さい。
- 4. 泡を十分に含んだクロス等でボディーを手洗いします。その際強くこすらず、クロス等を洗剤で滑らせるような感覚で行って下さい。 また夏場の日中や日差しの強い場所での洗車は、イオンデボジット(塗装面上に付着するシミ等)の原因となりますので、極力避けてください。 ※洗車で落ちにくい汚れは、メンテナンスクリーナーを使用してください。使用方法はクリーナー容器に表示してあります。
- 5、洗剤水を完全に洗い流し、水分を良くふき取って終了です。尚、拭き取りの際も塗装面を強くこすらないよう十分注意してください。

#### ◆ワックス掛け

ワックス掛けは基本的に行わないでください。もし行う場合は施工店にご相談ください。

### ◆日常のメンテナンス

経年変化によりコーティング表面に汚れが蓄積しますので半月に一度の割合で洗車を行ってください。

#### ◆メンテナンス

2~3ヶ月に一度、メンテナンスを行うとより効果的です。洗車終了後、メンテナンスクリーナーを柔らかめのスポンジ・柔らかいクロス等に少量取り、ボディー全体に塗り、乾いたら柔らかいクロス等で拭き上げます。1 回のメンテナンスで使用するクリーナー容量の目安はボトルの 1/3~1/4(25~30cc)で十分です。

※クリーナーの拭き残しがあると、その部分に汚れが付着しますので拭き残しの無いようにお願い致します。また炎天下など塗装面が高温になる環境下での作業は避けてください。 ※コーティングには塗装面の撥水を抑えてシミ、汚れ等を防ぐ作用がありますので、水が弾かない状態でも効果が無くなっているわけではありません。

### ◆ボディの補修

万一、事故等によってボディの補修を行った場合には、コーティングの再施工が必要になります。本証明書は保険で再施工する際に、証明書として必要ですので大切に保管して下さい。(再施工の保証期限は施工日より 年間です。)また、再施工の際には当店にご相談下さい。

1年定期点検用整	備記録簿(分解整備	記録簿写)	依頼者(使用者)の氏名又は名称		車名及び型式 フェラー・)	-F-40	自動車登録番号又は車両者	5号
即は1年5,000km以下の走行距離によって省略 可は点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・ は補助できる項目 「 <b>検の結果及び整備の</b>	・ブラグの場合 自家 点検 レ 交換 X	調整 A 清掃 C 省略 P 締付 T 給油(水) L 該当 /	佳 所	e in administration and the	原動機の型式	初度登録初度検査	章 <del>2</del> <del>2</del> <del>2</del> <del>1</del> <del>2</del> <del>1</del>	
エンジン・ノ	ルーム点検		足廻り点検	A	日常点検		交換部品等	数量
パワー・ステアリング	■冷却装置	■ブレーキ・ディスク、ドラム		プレーキ;			エンジン・オイル	10 €
ベルトの緩み、損傷	ファンベルトの緩み、	☆ディスクとパッドとの すき間		A			オイル・フィルタ	— 個
an Araya	冷却水の漏れ	☆ブレーキパッドの摩耗	レ ☆タイヤの亀裂、損傷	レ バッテリ;	後の重		LLC(ロング・ライフ・クーラント)	- l
	ファンベルト	☆ドラムとライニングと	☆ タイヤの溝の深さ、異常 な摩耗	冷却水の	A .	V	ブレーキ・フルード	2.0
パワー・ステアリング・		のすき間 ☆ ブレーキ・シューの摺動		エンジン	オイルの量	X	F. R71-+T-Z	2.5
~ILF - (1)		部分、ライニングの摩耗	☆ボルト、ナットの緩み	エンジン	のかかり具合、異音	V	711-77-77	5.4.
		A SA		低速と加	速の状態	V		
点火装置	室内点検				プ、ストップ・ランプ、ウ ブ等の点灯、汚れ、損傷	V		
・◎ スパーク・プラグの状態	■ブレーキ・ベダル	, , ,		ウインド	ウオッシャ液の量	V		4
点火時期	遊び	■ブレーキのマスタ・シリング マスタ・シリンダの液漏	ダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリ	ウィンド	ウオッシャ液の噴	L		
ディストリビュータの キャップの状態	踏み込んだときの床板 とのすき間	れれ、ホイール・シリンダの液		別が 射状態 ワイパの	式き取り状態	v	******************************	
スパーク・ブラグ	ブレーキの効き具合 レ	漏れディスク・キャリバの液					**************************************	
The state of the s	プレーキ・ベタル	漏れ		その	他の点検項	目等		
TO TOO	lan		下廻り点検					
	Constant I	■エンジン・オイル	■ブレーキ・ホース、バイブ	911		C = 0.40 (0.40 (0.00)		
#バッテリ ターミナル部の緩み、	■パーキング・ブレーキ・レパー(ベダル)	漏れ	漏れ、損傷、取付状態	X			メンテナンスに関するアドノ	バイス
腐食による接続不良	21.51.27.052.1.23	<b>-</b> 1 = 3/7 > 3/1 = 3/			****		RC no 43 字版	
3050 15979	パーキング・ブレーキの	<ul><li>■トランスミッション、トラン</li><li>☆ オイルの漏れ</li></ul>		/	v.::::::::::::::::::::::::::::::::::::		ト、アファアムフォーク支持	2
\$19 X	別さ具古 レー			(			***************************************	
	パーキング・フレーキ・	☆オイルの量が、☆	JU-4-1-2 (10)	}				
	4us	トランスミッショ	Vite of the last o	mar ar ar se				
エンジン	≥ 9==4.	The state of the s	■エグゾースト・バイブ、マ	75				
排気ガスの色	■クラッチ・ペダル	TY	☆取付けの緩み、損傷、腐食					
CO、HCの濃度 エア・クリーナ・エレメン	遊び	■プロペラ・シャフト、ドライブ・ミ	/ヤフト ☆ 遮熱板の取り付けの緩	1/ 1/2				
トの汚れ、詰まり、損傷	切れたときの床板との すき間	☆連結部の緩み	み.損傷、腐食	V				
エア・クリーナ・エレメント	クラッチ・ベダル	- Mala	TAY-ZI	NAME A STATE	<u> </u>			**>-******
	May and		11 ON 18 C	775				
	Tolling.	プロペラ・ シャフト ドライブ・シャフト	10,53					
~~		1217217			Topped	A. 171	Mark Alex at the size of the size	
	ヤの溝の深さ 6mm以上) 前輪 左 6.5 mm	1 右 65 mm 自動車分 及び事業	解整備事業者の氏名又は名称(点検整値 は場の所在地並びに認証番号	(者)	点検の	年月日	整備主任者の氏名	······································
	後輪 左 50 mm	The state of the s		so Seuderia	朱式会社 //2	7年 /2	月/2日 与到辈	X
	ーキ・パッド、 ーングの厚さ 前輪 左 610 mm	1 右 6 o mm	由古氣	東京碑文谷+3目黒区碑文谷5丁	ナービス 整備完	了年月日	点検(整備)時の総走	行距離
HC ppm ライ	ーンプリ学で	n 右 6.0 mm				7.17	я24 в 15562	lui.
	後輪  左   0   0	1 1 1 1 1 1 1 1 1	200	証番号 1-1	1696	年「~	HZ T HI / JJII/L	km

# 御請求書

株式会社コーナーストーンズ 〒226-0026神奈川県横浜市緑区長津田町4231-TEL:045-489-3245 FAX:045-489-3247

熊谷

ご請求金額

様

車名: フェラーリF40

シャーシNo.: ZFFGJ34B000088083

¥ 280,000 消費税 8%

¥20, 741

2014/07/27

登録No.: 青森 330 た 40

走行距離:

14,900 km

作業実施項目		部品単価	点数	部品代	消費税	工賃・法定費用	消費税
タイミングベルト交換						80000	6400
・タイミングベルト		6000	2	12000	960		
・テンショナープーリー		46000	2	92000	7360		
・オルターネーターベルト	f	2900	1	2900	232		
・A/Cベルト		13000	1	13000	1040		
エンジンオイル交換						8000	640
・エンジンオイル		2200	8	17600	1408		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
・ドレンガスケット	The state of the s	100	2	200	16		
ミッションオイル交換		3200		12800	1024	6000	480
ブレーキフルード交換		1200	1	1200	96	6000	480
エアクリーナー交換	1	5000	2	10000	800	2000	160
	1						
小計		The late of the la		¥161,700	¥12, 936	¥102,000	¥8, 16

お振込先は下記の口座にお願いいたします。

横浜銀行 相模原駅前支店

普通: 1877447 株式会社コーナーストーンズ

 部品総計
 工賃総計
 法定費用総計

 ¥161,700
 ¥102,000

 部品消費税
 工賃消費税

 ¥12,936
 ¥8,160

小計¥284,796値引き-¥4,796総計¥280,000

<sub>集 施</sub> '27.12.24

1-11696

<sub>実施</sub> 東京碑文谷サービス

次回の定期点検は、次の期日までに行ってください。

日

期日を過ぎたステッカーは必ずはがしてください。 順助型カラスを付に係る過去交通大阪病室域 ・輸面ガラスを規上部(なハンドル車は右側上面)に ・1枚に線り場付することができます。 ・平成29年1月31日を過ぎ気付していると便安基準 達皮になります。 BF 353781