
$C_i = 0.0$ aF
$C_i = 0.28$ aF
M_{RMS} [pA]
10^0
10^{-1}
3
5
7
9
11
13
15
X_{RMS} [pA]
10^0
10^{-1}
3
5
7
9
11
13
15
L