



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

02/01/2025



Alphaville

Atendimentos: 1



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Adriana	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 02/12/24	Hora: 10:20
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Estação da portaria sem acesso às câmeras da portaria		

Intervenção 1 de 1 (data 02/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado login novamente, estação ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	10:25	10:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 02/12/2024	



Chacara Ondina

Atendimentos: 4



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Cesar	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 04/12/24	Hora: 10:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: CAMERA 02 E 36 COM AGUA DEVIDO A CHUVA		

Intervenção 1 de 1 (data 04/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1343	Série: 00408CC8248D	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Após ajuste de foco automático câmera 36 ok. Realizado mesmo procedimento mas câmera 2 continua embaçada, necessário verificar no local			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:45	09:55	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/12/2024	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: S/N	Setor: S/N	
Anotado por: Adm Dev	Data: 04/12/24	Hora: 20:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 1 a 37, 39, 43 a 48, 50 e 55.		

Intervenção 1 de 1 (data 04/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 204	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Switch em falha	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset sw rack ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
19:20	19:54	19:56	23:11	20:12	20:41
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/12/2024	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Cesar	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 05/12/24	Hora: 12:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 25 off		

Intervenção 1 de 1 (data 05/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1355	Série: ACCC8E2D85CB	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Camera online, voltou sozinha			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	10:40	10:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/12/2024	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: César	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 09:14
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: DOME 21 SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6045-E	Série: 00408CF6589E	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:00	09:15	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/12/2024	



Coimbra

Atendimentos: 1



Cliente: Coimbra	Unidade:	Cód:
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18053000 - CJ H J MESQUITA - SOROCABA - SP		
Contato: S/N	Setor: S/N	
Anotado por: Adm Dev	Data: 04/12/24	Hora: 21:48
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sem acesso às câmeras via Digifort.		

Intervenção 1 de 1 (data 04/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ROTEADOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset roteador ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:12	20:41	20:45	21:42	21:49	22:23
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/12/2024	



Esplanada

Atendimentos: 1



Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Patricia	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 02/12/24	Hora: 16:33
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 34 alterar proporção de resolução		

Intervenção 1 de 1 (data 02/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1365	Série: ACCC8E18A7D6	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 209	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera fora de posição	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Ajustado resolução com proporção ideal			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:20	16:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/12/2024	



Estoril

Atendimentos: 1



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Márcio	Setor: Ronda	
Anotado por: Adm Dev	Data: 04/12/24	Hora: 08:57
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: CÂMERA 01 SEM IMAGEM		

Intervenção 1 de 1 (data 04/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2035-LE	Série: B8A44F658748	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Camera online ao verificar			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:25	08:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/12/2024	



Iharabras

Atendimentos: 2



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 19:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Cotacao 442/2024. Poste camera dome 88 Instalação de 02 câmeras fixa		

Intervenção 1 de 1 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: CV	Série: 02	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: IHARA Instalado 2 câmeras P2 C 462 12 m de cabo UTP vermelho 2 RJ 01 POE 01 patchcord C 444 3.5m de cabo UTP vermelho 2 RJ Infra 01 cx 15x15 1.5 m de sealtube 01 CMZ			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:10	08:55	09:15	16:06	15:15	16:23
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 09/12/2024	



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 16:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camaras sem conexão: 10, 14, 18, 22,23, 26,28,31,74,238,240,259, 303 a 306		

Intervenção 1 de 2 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Camera	Série: 02	Tipo: CV	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 104	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Inspeção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Rack ADM 03 em manutenção			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
16:15	16:18	16:20	16:30	16:32	17:33
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 09/12/2024	



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 16:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camaras sem conexão: 10, 14, 18, 22,23, 26,28,31,74,238,240,259, 303 a 306		

Intervenção 2 de 2 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Camera	Série: 02	Tipo: CV	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 104	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Inspeção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Rack ADM 03 em manutenção			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
16:15	16:18	16:20	16:30	16:32	17:33
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 09/12/2024	



Lago da Boa Vista

Atendimentos: 1



Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Thais	Setor: ADM	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 11:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: SERVIDOR CAINDO E VOLTANDO		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Servidor ok, aparentemente rede oscilando no ADM, pessoal vai acompanhar			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:30	11:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/12/2024	



Lisboa

Atendimentos: 2



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Renan	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 07:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras na estação tentando reconectar.		

Intervenção 1 de 1 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Identificado as duas telas com o mesmo mosaico com todas as cameras, pesando processamento da estação, deixado todas as cameras apenas na TV e mosaico menor no monitor. Reduzido resolução de visualização das câmeras para reduzir processamento na estação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:10	07:35	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/12/2024	



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Ricardo	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 23:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Portaria sem acesso as câmeras na TV		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Fechado e reaberto digifort na estação e reorientado controlador			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:08	23:42	--:--	--:--
Técnico 01		RJO	Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/12/2024	



Saint Charbel

Atendimentos: 2



Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: Jefferson	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 05/12/24	Hora: 10:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Dome 07 sem movimentação no joystick		

Intervenção 1 de 1 (data 05/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Q6125-LE	Série: ACCC8EB0429D	Tipo: CAMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: RESET REMOTO			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	13:50	14:00	--:--	--:--
Técnico 01		OTAR(DS	Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 13/12/2024	



Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: Danilo	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 13:22
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Domes 07 e 45 caindo conexão.		

Intervenção 1 de 1 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6034-E	Série: 00408CAF7627	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Dome 7 sem ping. Dome 45 PTZ ok após reset			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:10	09:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/12/2024	



Semob CCO

Atendimentos: 1



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Jhony	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 03/12/24	Hora: 11:39
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: 40 P5624-E 45 P5624-E 53 P5635E 54 P5624-E MkII 79 Q6114-E 90 Q6032-E PTZ Travado		

Intervenção 1 de 1 (data 03/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: Câmeras	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Cameras travadas, feito reset no ptz.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	10:30	10:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento semob	Data: 10/12/2024	



Tamboré Boa Vista

Atendimentos: 1



Cliente: Tamboré Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: AV PARANÁ, 2128 CAJURU DO SUL SOROCABA		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 15:58
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Modem alterado, fazer redirecionamento de portas.		

Intervenção 1 de 1 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Recriado regras, realizado testes, conexão via DDNS ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:00	15:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/12/2024	



Tivoli

Atendimentos: 1



Cliente: Tivoli	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. ADONAS CEPELHOS 70 - JD. RESID. TIVOLI PARK		
Contato: Simone	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 09/12/24	Hora: 16:48
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 50 não consegue acessar gravações e não tira foto visitantes		

Intervenção 1 de 1 (data 09/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1445-LE	Série: ACCC8EE6F2A6	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:10	16:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/12/2024	



ZF Araraquara

Atendimentos: 2



Cliente: ZF Araraquara	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Alexandre	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 21:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camaras sem conexão 1,2,3,4,25,32 Rack portaria sem link de fibra Rack fábrica conversor sem energia		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Fonte	Série: 01	Tipo: 5V 5 A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 205	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Fonte conversor queimada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ZF ARARAQUARA Camaras sem conexão 1,2,3,4,25,32 Rack portaria sem link de fibra Rack fábrica conversor sem energia Link restabelecido Troca de fonte Conversor Rack, fábrica 06:00 09:40 09:50 10:20 10:23 10:25 Alexandre / André			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
06:00	09:40	09:50	10:20	10:23	10:53
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/12/2024	



Cliente: ZF Araraquara	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Alexandre	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 21:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Instalação de infra		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Eletroduto metal lev	Série: 22	Tipo: 3/4	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ZF Araraquara Infra 3/4: para 2 câmeras, 23 e 24 estacionamentos 22 eletroduto 07 condutores C e 04 LL 44 abraçadeiras D 2 m de sealtube Infra concluída Alexandre/ André / Mateus/ Sérgio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
10:23	10:25	10:30	15:50	16:00	20:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/12/2024	



ZF Planta I

Atendimentos: 2



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Daniel	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 04/12/24	Hora: 08:57
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Caiu conexão da estação com servidor planta 1		

Intervenção 1 de 1 (data 04/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: 3	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Atualizado IP de conexão ao servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:15	08:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/12/2024	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Guilherme	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 10/12/24	Hora: 16:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Servidor Araraquara fora E câmera 42 zf Itu fora		

Intervenção 1 de 1 (data 10/12/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M5054	Série: B8A44F00F8FD	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Conexão Araraquara oscilando devido a internet. Camera 42 (ZF ITU) ok apos reset			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	13:10	13:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: T			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 11/12/2024	

RESUMO

Cliente	Atendimentos
Alphaville	1
Chacara Ondina	4
Coimbra	1
Esplanada	1
Estoril	1
Iharabras	2
Lago da Boa Vista	1
Lisboa	2
Saint Charbel	2
Semob CCO	1
Tamboré Boa Vista	1
Tivoli	1
ZF Araraquara	2
ZF Planta I	2