

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4316405272-0014			LX				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos			Gerência	Responsável
Status	Qtd		685431			MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT
Desativado	3		Desvios Calibrador apresentado folga entre as posições nº20 e 205. Conserto				
Sucitado	2						
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	2						
Em Conserto Interno	2						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-047785	07-02-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			68032	

Tatiana Branco
EDV-9289800
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316405272-0001			LX		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3		685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT
Sucitado	2		Desvios		
Em Utilização	1		Calibrador apresentando folga entre a posição nº20 e 205.		
Para Conserto Interno	1		Conserto		
Em Conserto Interno	3				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047786	07-02-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68031

Tatiana Branco
EDV-13285-1
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716508759-0023			LY Ø9.974 MÍN.				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	14						
Em Utilização	4						
Em estoque	4		Desvios				
Em Conserto Interno	1		Calibrador faltando posição nº300 conforme desenho. Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-050085	30-05-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68884		

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716509735-0002			LY estacao 140 padrao DNH												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Para Conserto Interno	1											
685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA													
Desvios															
Calibrador está com ambas as faces da distância de 201,00mm gastas/danificadas.															
Conserto															
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-050403	06-05-2025	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68696										

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																													
Equipamento		Denominação																																
4716404658-0009		LX																																
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="7">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Desativado</td><td>3</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>2</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>5</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>7</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>2</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Desativado	3	Sucitado	2	Em Utilização	5	Em estoque	7	Em Conserto Interno	2	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com Ø23,000mm - 0,1mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø22,985mm - posição nº 04.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com Ø23,000mm - 0,1mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø22,985mm - posição nº 04.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																
Status	Qtd																																	
Desativado	3																																	
Sucitado	2																																	
Em Utilização	5																																	
Em estoque	7																																	
Em Conserto Interno	2																																	
Centro Custos	Gerência	Responsável																																
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																																
Desvios																																		
Calibrador com Ø23,000mm - 0,1mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø22,985mm - posição nº 04.																																		
Conserto																																		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																														
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																														
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																														
LP-051043	10-07-2025	cx6		69200																														

Tatiana Branco

EDV: 92808001

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715300888-0040			LO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador posição nº03 quebrada; Calibrador faltando posição nº04 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador posição nº03 quebrada; Calibrador faltando posição nº04 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador posição nº03 quebrada; Calibrador faltando posição nº04 conforme desenho.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	22																				
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	3																				
Em estoque	9																				
Bloqueado	2																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																	
LP-051344	28-07-2025	cx7		69328																	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento			Denominação																			
4715300888-0031			LO																			
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado. Valor da medição Ø1,742mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado. Valor da medição Ø1,742mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																				
Desvios																						
Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado. Valor da medição Ø1,742mm.																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Sucitado	22																					
Em Utilização	10																					
Para Conserto Interno	2																					
Em estoque	9																					
Bloqueado	2																					
Em Conserto Interno	3																					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																	
LP-051349	01-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69381																	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200693-0008			LG 9,30 +0,05																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com posição nº03 quebrada (2X).</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com posição nº03 quebrada (2X).			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com posição nº03 quebrada (2X).																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	3																				
Em Utilização	8																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	5																				
Perdido	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051351	01-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69383																

Tatiana Branco
EDY: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714201018-0002			LG Ø2,00±0,10		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685705	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com posição nº01 descolada.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051387	01-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69382

Tatiana Bra
EDV: 928981
PS/QMM61

Tatiana Branco
EDV: 9289800
PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço				PS/QMM61-CtP		BOSCH																
Equipamento				Denominação																		
4738360433-0129				JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00 DIGITAL																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Conforme Diretriz, Valor de desgaste do EIME (2V) deve ser enviado para Retrabalho..</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Conforme Diretriz, Valor de desgaste do EIME (2V) deve ser enviado para Retrabalho..			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																				
Desvios																						
Conforme Diretriz, Valor de desgaste do EIME (2V) deve ser enviado para Retrabalho..																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Sucitado	89																					
Em Utilização	9																					
Para Conserto Interno	8																					
Em estoque	5																					
Em Reclamação	3																					
Em Conserto Interno	4																					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																	
LP-051542	06-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69414																	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0094			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº01 faltando.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº01 faltando.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº01 faltando.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	15																			
Para Conserto Interno	6																			
Em estoque	5																			
Perdido	10																			
Em Conserto Interno	8																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051787	06-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69415															

Tatiana Branco
EDV: 02898001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																			
Equipamento			Denominação																					
4714200648-0042			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.																					
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com Ø23,009mm ±0,002mm (GASTO Ø23,000mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø23,000mm - posição nº 01. Calibrador com a posição nº 04 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com Ø23,009mm ±0,002mm (GASTO Ø23,000mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø23,000mm - posição nº 01. Calibrador com a posição nº 04 quebrada.			Conserto					
Centro Custos	Gerência	Responsável																						
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																						
Desvios																								
Calibrador com Ø23,009mm ±0,002mm (GASTO Ø23,000mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø23,000mm - posição nº 01. Calibrador com a posição nº 04 quebrada.																								
Conserto																								
Status	Qtd	Conserto																						
Sucitado	21																							
Em Utilização	9																							
Para Conserto Interno	2																							
Em estoque	4																							
Em Conserto Interno	4																							
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																			
LP-052185	28-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69588																			

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4314004002-0004			LG4,000+100-100																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685546</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem STH</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho; Diâmetro 4,012mm ±0,0025mm está fora do limite especificado. Valor da medição Ø3,926mm; Diâmetro 4,050mm ±0,0025mm está fora do limite especificado. Valor da medição Ø4,103mm;</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho; Diâmetro 4,012mm ±0,0025mm está fora do limite especificado. Valor da medição Ø3,926mm; Diâmetro 4,050mm ±0,0025mm está fora do limite especificado. Valor da medição Ø4,103mm;			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho; Diâmetro 4,012mm ±0,0025mm está fora do limite especificado. Valor da medição Ø3,926mm; Diâmetro 4,050mm ±0,0025mm está fora do limite especificado. Valor da medição Ø4,103mm;																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Transferido	2																				
Sucitado	2																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Utilização	3																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052868	20-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		70730																

Tatiana Branco
 EDV-192898001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500176-0047			LY44P24/8,00		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	30		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	5				
Para Conserto Interno	1		Desvios Diâmetro 7,968mm -0,034mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 7,925mm - posição nº04 (04x) Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (02x) Conserto		
Em estoque	2				
Em Conserto Interno	2				
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052904	04-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70901

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405501-0005			LX (exame local) - usinagem mole bico P			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	2			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com a posição nº 01 quebrada.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-053018	20-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			71069

Tatiana Branco

EDV 92898001

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0076			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,020mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,020mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,020mm																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	60																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	5																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em Reclamação	4																			
Em Conserto Interno	8																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053061	03-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70889															

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP


05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0130			JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00 DIGITAL																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	89																				
Em Utilização	12																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	14																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053099	25-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70757																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4314200037-0013			LG3,0A12			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		Gerência	Responsável
Status	Qtd		685431		MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT
Sucitado	17		Desvios Calibrador com posição nº02 quebrada. Conserto			
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053108	20-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		70731	

Tatiana Branco
 ED: 92993601
 PS: 
 05803126

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500142-0092			LY39P24/4,95			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	33					
Em Utilização	6					
Em estoque	4					
Em Conserto Interno	3		Desvios			
			Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 está com topo plano - posição nº03 (2x)			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053241	29-10-2025	CX02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71132	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0125			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com deslocamento de zero fora do especificado.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com deslocamento de zero fora do especificado.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com deslocamento de zero fora do especificado.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	91																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	3																				
Em Exame Interno	2																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	9																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053247	28-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71127																

Tatiana Branco

EDV: 92698001

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506417-0022			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	10			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053254	24-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		71103	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																															
Equipamento		Denominação																																		
4716400779-0003		LX																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>3</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Transferido</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Desativado	3	Conserto	Transferido	2	Sucitado	1	Em Utilização	1	Em Conserto Interno	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685541</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 2,9800 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,884mm - posição nº15 Diâmetro 4,9800 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 4,940mm - posição nº04</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Diâmetro 2,9800 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,884mm - posição nº15 Diâmetro 4,9800 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 4,940mm - posição nº04			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																		
Status	Qtd																																			
Desativado	3	Conserto																																		
Transferido	2																																			
Sucitado	1																																			
Em Utilização	1																																			
Em Conserto Interno	1																																			
Centro Custos	Gerência	Responsável																																		
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON																																		
Desvios																																				
Diâmetro 2,9800 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,884mm - posição nº15 Diâmetro 4,9800 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 4,940mm - posição nº04																																				
Conserto																																				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO																																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																															
LP-053302	03-11-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71154																															

Tatiana Branco
 EDV: 92698001
 PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento		Denominação					
4716404539-0003		LX					
Disponibilidade		Centro Custos		Gerência			
Ação		Responsável					
Status	Qtd	685606		MOE3-CRIN - Linha de montagem			
Desativado	3					RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	3						
Conserto		Desvios		Calibrador faltando posição nº06 conforme desenho; Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza- Posição nº05.			
				Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-053365	28-10-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71121		

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360385-0031			JMK6-METAL DURO 3,80410uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685612</td> <td>MOE3-CRIN - Sala CKD CRIN</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ogiva Com desgaste</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685612	MOE3-CRIN - Sala CKD CRIN	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Ogiva Com desgaste			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685612	MOE3-CRIN - Sala CKD CRIN	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Ogiva Com desgaste																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	1																				
Sucitado	14																				
Em Utilização	6																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	7																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		JULIANE APARECIDA DE CAMARGO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053400	04-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69633																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4714200722-0009			LG M17 X 1				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	5						
Em Utilização	7			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Calibrador com a posição nº 01 quebrada.			
Em estoque	5			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053409	20-09-2025	cx6	CALIBRADOR, ACOMPANHA			70728	

Tatiana Branco
EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200627-0024			LG Ø1,50																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	4																				
Em Utilização	5																				
Em Exame Interno	2																				
Em estoque	1																				
Perdido	5																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053447	03-11-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71150																

Tatiana Branco
 EDV: 02808001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716512033-0001			LY				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685482	MOE2-IP - CtP/MFO11	EMANUEL VITOR CECCON	
Para Conserto Interno	1			Desvios Calibrador faltando a modificação nº 01 conforme desenho. Conserto			
Em estoque	1						
Em Conserto Interno	2						
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053486	04-11-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA			71159	

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715400103-0002			LP - Examinar Ø13,38mm			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685482	MOE2-IP - CtP/MFO11	EMANUEL VITOR CECCON	
Em Utilização	1		Desvios Calibrador está oxidado. Conserto			
Para Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-053510	06-11-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA			71171

Tatiana Branco
 EDV: 92894001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316500143-0096			LY39P24/7,45																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685484</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	40																				
Em Utilização	7																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053512	06-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71168																

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200346-0007			LG -6LG9,000H11 EXCL. INDIA																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685541</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação em toda superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com oxidação em toda superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação em toda superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Transferido	2																				
Sucitado	1																				
Em Utilização	3																				
Em construção	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053620	08-11-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71196																

Tatiana Brand
 EDV: 928980C
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714800005-0002			LJ		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador faltando posições nº200 e 201 conforme desenho. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053623	07-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71185

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716508652-0007			LY (USADO C/ 4716405322)				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	5			685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Para Conserto Interno	1						
Em Utilização	1			Desvios			
Em estoque	1			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			
Em Conserto Interno	1			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053714	18-11-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA			71259	

Tatiana Branco
EDV-92898001
PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH							
Equipamento			Denominação									
4716600064												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td>Ação</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td>Conserto</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
			Disponibilidade		Ação							
			Status	Qtd	Conserto							
			685914	MOE4-Reman - Start-up Costs - LE CRIN Body	EMANUEL VITOR CECCON							
			Desvios									
Descaracterizar e gravar conforme desenho, peça acompanha. Série 0001. Conserto												
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME						
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI								
Nº RS		Data Emissão		Bandeja		Observação		Nº Controle				
LP-053726		14-11-2025		CX 01				71243				

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500176-0048			LY44P24/8,00																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685484</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053827	19-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71289															

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento		Denominação																														
4316500143-0010		LY39P24/7,45																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>40</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	40	Conserto	Em Utilização	6	Em Exame Interno	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	3	Em Conserto Interno	8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Raio 0,5mm $\pm$0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x) Calibrador com a haste da posição nº1 e 2 torta (Haste onde vai a esfera pos. 03) Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios Raio 0,5mm $\pm$ 0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x) Calibrador com a haste da posição nº1 e 2 torta (Haste onde vai a esfera pos. 03) Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qtd																															
Sucitado	40	Conserto																														
Em Utilização	6																															
Em Exame Interno	1																															
Para Conserto Interno	1																															
Em estoque	3																															
Em Conserto Interno	8																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																														
Desvios Raio 0,5mm $\pm$ 0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x) Calibrador com a haste da posição nº1 e 2 torta (Haste onde vai a esfera pos. 03) Conserto																																
Inspetor PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		Supervisor PAULO LASKOSKI	Planejador de EIME PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																												
LP-053828	19-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA	71287																												

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0017			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	7			No enviar notificação de N/C. Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação. Conserto		
Em Conserto Interno	1					
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDC	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053908	26-11-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71327	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 05703/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0031			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Não calibra</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Não calibra			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Não calibra																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Utilização	8																			
Em estoque	5																			
Em Conserto Interno	14																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053931	19-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71265															

Tatiana Branco
 EDV-92898001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0583			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,015mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,015mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,015mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	92																				
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	3																				
Em Exame Interno	6																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053940	17-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71255																

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716505611-0006			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA * VER TEXT																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	6																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	3																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor	Supervisor		Planejador de EIME																	
-	PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053941	17-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71253															

Tatiana Branco
 EDV 3245-11
 PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507930-0033			LY.(CONEXÃO PO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	29				
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Rugosidade Rzmax1,0mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,223mm Rugosidade Rzmax1,0mm calibrador com danificações na superfície de medição		
Em estoque	6		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053959	10-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71199

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0007			'LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	6			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054182	08-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71392	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/20

0,251

0,95

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506419-0026			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	23			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	2			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054184	08-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71390	

Tatiana Branco

EDV: 92882401

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																		
Equipamento			Denominação																				
4716406054-0002			LX (TICS)																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> <td rowspan="2">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Em Utilização	1	Conserto	Para Conserto Interno	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685700</td> <td>MOE1-UIIN -</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador com desenho alterado. Diâmetro 3,967mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,462mm - posição nº9 Diâmetro 4,985mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø4,962mm - posição nº10 Conserto </td> </tr> </tbody> </table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios Calibrador com desenho alterado. Diâmetro 3,967mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,462mm - posição nº9 Diâmetro 4,985mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø4,962mm - posição nº10 Conserto		
Disponibilidade		Ação																					
Status	Qtd																						
Em Utilização	1	Conserto																					
Para Conserto Interno	1																						
Centro Custos	Gerência	Responsável																					
685700	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																					
Desvios Calibrador com desenho alterado. Diâmetro 3,967mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,462mm - posição nº9 Diâmetro 4,985mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø4,962mm - posição nº10 Conserto																							
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																			
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI																			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																		
LP-054209	08-12-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71409																		

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200353-0005			LG8H11			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Transferido	1					
Sucitado	2					
Em Utilização	1					
Em Conserto Interno	1		Desvios			
			Calibrador oxidado.			
			Conserto			
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054350	10-12-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71426	

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

05/03/26

0,251
0,25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506419-0038			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	23		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em estoque	2		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
Em Conserto Interno	4		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054531	18-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71512	

Tatiana Branco
EDV: 92898901
PS/QMM61-CtP

05/03/26

0,350

0,57

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0026			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	18		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	2		Desvios			
Em estoque	4		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
Em Reclamação	1		Conserto			
Em Conserto Interno	3					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054532	18-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71511	

Tatiana Branco
EDV: 05/10/26
PS/QMM61-CtP
05/10/26

0,302
0,90

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506422-0039			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	2																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054534	18-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71509															

Tatiana Branco
EDV 304-1061
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0201			LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/Ui/UIN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">No emitir NC Calibrador com a face de medio danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/Ui/UIN	ALEX TURKOT	Desvios			No emitir NC Calibrador com a face de medio danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/Ui/UIN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
No emitir NC Calibrador com a face de medio danificada.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Desativado	11	Conserto																			
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	137																				
Para Exame Interno	1																				
Em Exame Interno	6																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	20																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054537	17-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71502																

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0046			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Exame Interno	1					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em Utilização	8			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em construção	4			Conserto		
Em Conserto Interno	4					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054543	15-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71475	

Tatiana Brancos
EDV: 946900
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360386-0064			JMK6-OGIVA			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	30			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em Utilização	12			Não calibra.		
Em estoque	14			Conserto		
Em Conserto Interno	9					
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054544	12-12-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71461	

Tatiana Branco
EDV: 92888001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200776-0002			LG Ø2,00 ± 0,15 "UI"																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº 01 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 01 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685554	MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 01 quebrada.																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	3	Em Utilização	1	Em estoque	3	Perdido	1	Em Conserto Interno	1	Conserto							
Status	Qtd																				
Sucitado	3																				
Em Utilização	1																				
Em estoque	3																				
Perdido	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054562	18-12-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71541																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4737990011-0012			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Em Utilização	8			685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON
Para Conserto Interno	4					
Em construção	3			Desvios		
Em estoque	3			Calibrador com oxidação na superfície de medição.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054565	18-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71535	

Tatiana Branco
 EDV: 92888001
 PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4737990011-0007			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UIN - Usinagem UIN2</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a face de medição danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a face de medição danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2					JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																				
Calibrador com a face de medição danificada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Em Utilização	8																			
Para Conserto Interno	3																			
Em construção	3																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054566	18-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71534															

Tatiana Franco
 EDV-32620001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405322-0002			LX (usado c/4716508652)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desativado	3					
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1					
Em estoque	1		Desvios			
			Calibrador travado devido oxidação			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054578	15-12-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71492	

Tatiana Branco
 EDV: 98808001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714300017-0006			LG JOGO C/6 PÇS (Utilização F00ZH20012)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Transferido	1				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				
			Desvios		
			Calibrador faltando as posições nº 03, 05, 06 e 07 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054598	18-12-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71545

Tatiana Branco
EDV 92898001
PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0043			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a face de medição danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a face de medição danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com a face de medição danificada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	37																				
Para Conserto Interno	3																				
Em Utilização	9																				
Em construção	4																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054603	14-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71628																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716509013-0002			LY (CONEXÃO)				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	2						
Para Conserto Interno	2			Desvios			
Em Utilização	2			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
Em estoque	1			Conserto			
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-054604	14-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71627		

Tatiana Branco

EDV: 92858901

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH							
Equipamento		Denominação									
4716512031											
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td>Construção</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Construção	Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade		Ação							
		Status	Qtd	Construção							
		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT							
		Desvios									
Confeccionar uma unidade conforme desenho. Novo série 0001. Peça acompanha.											
Construção											
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME							
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle							
LP-054608	08-01-2026			71577							

Tatiana Branc
EDV: 923
PS/QMM61-CtP

05/03/26

0.352
1.1

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0004			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	18			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	4			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Reclamação	1			Conserto		
Em Conserto Interno	4					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054613	08-01-2026	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71573	

Tatiana Branco
EDM: 92995001
PS/QMM61-CtP
05/03/26

9198

956

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506417-0018			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	10			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	2			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-054616	14-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			71626

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4737990011-0014			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685554</td> <td>MOE1-UIN - Usinagem UIN2</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Em Utilização	8																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	3																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054734	15-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71645																

Tatiana Branco

EDV: 00399001

PS/QMM61-CIP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316500176-0050			LY44P24/8,00																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685487</td> <td>MOE2-IP - Cilindro e Elemento A</td> <td>ALLAN SUPLICY DA SILVA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA	Desvios			Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA																			
Desvios																					
Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x)																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	30																				
Em Utilização	2																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054737	14-01-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71629																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714900142-0140			Lk Ø26,00 -0,030 -0,080																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685607</td> <td>MOE3-CRIN - Linha de exame e acabamento</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador está com posição nº3 danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685607	MOE3-CRIN - Linha de exame e acabamento	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador está com posição nº3 danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685607	MOE3-CRIN - Linha de exame e acabamento	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador está com posição nº3 danificada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	83																			
Em Utilização	11																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	4																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		WALLACE EDUARDO DOS SANTOS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054819	10-11-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71200															

Tatiana Branco
 ECV: 93298001
 PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento			Denominação										
4716512154													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td rowspan="2">Construção</td> </tr> <tr> <td>Em construção</td> <td>4</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Construção	Em construção	4	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação								
			Status	Qtd	Construção								
			Em construção	4									
			685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF								
Desvios													
Descaracterizar e gravar norma conforme desenho. Novas séries 0001 ; 0002 ; 0003 e 0004. Peças acompanham. Acompanha registro de validação, não misturar peças. Construção													
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME									
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle									
LP-055438	12-02-2026			71903									

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

05103126

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4705402415-0104			EP (CONEXÃO DO BALANCIN)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	98																				
Em Utilização	2																				
Em Exame Interno	3																				
Em construção	2																				
Perdido	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055439	13-02-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71916																

Tatiana Branco
EDV: 92898601
PS/QMM61-CtP

05/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4705402415-0105			EP (CONEXÃO DO BALANCIN)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	98			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	2					
Em Exame Interno	3			Desvios		
Em construção	2			Calibrador com a face de medição danificada.		
Perdido	1			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055440	14-02-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71934	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

05/03/26