

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510593						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	2		Desvios Confeccionar 1 unidade. Serie 0005 Conserto			
Em Utilização	2					
Em Exame Interno	1					
			Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME
			NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046087	14-12-2024				67670	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 11.03.2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404441-0003			LX (USADO COM 4716507173)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA	
Desativado	3		Desvios			
Em Utilização			Calibrador com a posição nº 07 quebrada e posição nº 01 com desgaste.			
Para C Inter	2		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT -			NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	
Nº RS			ção	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-048231			3-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	68245

LP cancelada, aberto RS
para confecção PM 14175936.

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
07.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900531-0001			LO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1				
			Calibrador com o primeiro filete danificado - posição nº2		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048751	31-03-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68414

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
11.03.26


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403844-0001			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desativado	3					
Em Utilização	2					
Para			Desvio			
Conserto			faltando posição nº06 e nº15 conforme desenho; com danificações na superfície de medição da posição nº17.			
Em estoque	1	Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049474	22-04-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68605	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
22.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4716406210-0001			LX											
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="4">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade			Ação								
			Status	Qtd										
			Em Utilização	1										
			Para Conserto Interno	1										
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT												
Desvios														
Diâmetro 2mm ±0,005(Gasto 1,990)(3+4) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,015mm - posição nº04 Diferença entre as distâncias ±0,001 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,003 (1+2) (3+4)														
Conserto														
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle										
LP-050138	04-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA	68910										

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716401163-0001			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno			Desvios		
Em Conserto Interno	2		Calibrador com oxidação na superfície de medição. Conserto		
Insp			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIAN/			PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050655	04-06-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68911

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316500181-0025			LY44P24/9,00																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685487</td><td>MOE2-IP - Cilindro e Elemento A</td><td>ALLAN SUPLICY DA SILVA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 8,961mm - posição nº05 (4x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA	Desvios			Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 8,961mm - posição nº05 (4x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA																			
Desvios																					
Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 8,961mm - posição nº05 (4x)																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Sucitado	5	Conserto																			
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	1																				
Perdido	1																				
Em estoque	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050664	30-06-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69103																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

11.03.20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716507295-0006				LY			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	2						
Em Utilização	2						
Para Conserto Interno	1						
				Desvios			
				Calibrador com danificações nas superfícies de vedação.			
				Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051041	10-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			69204	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200630-0075			LG Ø2,25																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com Ø2,255mm ±0,001mm (GASTO Ø2,250mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø 2,250mm - posição nº 03.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com Ø2,255mm ±0,001mm (GASTO Ø2,250mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø 2,250mm - posição nº 03.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com Ø2,255mm ±0,001mm (GASTO Ø2,250mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø 2,250mm - posição nº 03.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Em Utilização	15																				
Para Conserto Interno	9																				
Em estoque	4																				
Perdido	10																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051150	24-06-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69074																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


11 03 26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0133			JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00 DIGITAL																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61. - Desvio detectado co processo de trabalho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61. - Desvio detectado co processo de trabalho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61. - Desvio detectado co processo de trabalho.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	89																				
Em Utilização	11																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	3																				
Em Reclamação	3																				
Em Conserto Interno	8																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051302	23-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69300																

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP

Suellen

11-03-26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0057			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685613</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com Ø2,255mm ±0,001mm (GASTO Ø2,250mm) acima do gasto. Valor da medição Ø2,217mm - posição nº 03.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com Ø2,255mm ±0,001mm (GASTO Ø2,250mm) acima do gasto. Valor da medição Ø2,217mm - posição nº 03.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com Ø2,255mm ±0,001mm (GASTO Ø2,250mm) acima do gasto. Valor da medição Ø2,217mm - posição nº 03.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	14																			
Para Conserto Interno	6																			
Em estoque	5																			
Perdido	10																			
Em Conserto Interno	9																			

Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-051363	11-06-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68982

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP



11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200630-0069			LG Ø2,25			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Sucitado	20					
Em Utilização	14					
Para Conserto Interno	5					
Em estoque	5					
Perdido	10					
Em Conserto Interno	10					
		Centro Custos	Gerência	Responsável		
		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA		
		Desvios				
		Calibrador com Ø2,255mm ±0,001mm (GASTO Ø2,250mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº 03.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051364	11-06-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68981	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716509194-0010			LY (Ø2,800)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	2				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	2		Diâmetro 2,8mm ±0,001mm (Gasto 2,802mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,7984mm		
Em estoque	5		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051367	11-06-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68990

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


44.03.20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200774-0001			LG Ø 4,50 ± 0,05			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qty	Conserto	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1		Desvios			
Em estoque	2		Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052123	29-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69593	

Suellen Pereira
EDV. 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4714200346-0008			LG -6LG9,000H11				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Transferido	2		685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON		
Sucitado	1						
Em Utilização	3		Desvios				
Para Conserto Interno	1		Calibrador com rebarbas na superfície de medição da posição nº03.				
Em estoque	1		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-052124	26-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			69572	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4314004002-0012			LG4,000+100-100																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685541</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com Ø4,012mm ±0,0025mm (GASTO Ø4,000mm) acima do gasto. Valor da medição Ø 3,928mm. posição nº 02.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com Ø4,012mm ±0,0025mm (GASTO Ø4,000mm) acima do gasto. Valor da medição Ø 3,928mm. posição nº 02.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com Ø4,012mm ±0,0025mm (GASTO Ø4,000mm) acima do gasto. Valor da medição Ø 3,928mm. posição nº 02.																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Transferido</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Transferido	2	Sucitado	2	Para Conserto Interno	2	Em Utilização	3	Em estoque	1	Conserto							
Status	Qtd																				
Transferido	2																				
Sucitado	2																				
Para Conserto Interno	2																				
Em Utilização	3																				
Em estoque	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052374	05-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69648																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715900591-0006			LS			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	2		Desvios Diâmetro 14,431mm -0,011mm Gasto 14,408mm no limite do especificado, valor medido 14,408mm Conserto			
Em Utilização	3					
Para Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-052700	21-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			69534

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4316500181-0030		LY44P24/9,00			
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Centro Custos Gerência Responsável 685487 MOE2-IP - Cilindro e Elemento A ALLAN SUPLICY DA SILVA Desvios Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 8,950mm - posição nº05 (04x) Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (02x) Conserto			
Sucitado	6				
Em Utilização	3				
Para Conserto Interno	3				
Perdido	1				
Em Conserto Interno	2				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052902	04-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70902

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Suellen
11.03.20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508421-0002			LY (USADO C/ 4716405236)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em estoque	2		Calibrador oxidado. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052903	04-10-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		70900	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0117			JMK6-OGIVA 4,00 STOTZ - BaP/COS																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,008mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,008mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,008mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	91																			
Em Utilização	9																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	10																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053059	07-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70926															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507710-0004			LY (USADO C/ 4716404776)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd.	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	6			685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em Conserto Interno	1			Calibrador está oxidado. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053227	24-10-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71107	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																						
Equipamento			Denominação																								
4716508503																											
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Descaracterizar e pintar conforme desenho e gravar norma, peças acompanham dez unidades séries 0018 até 0027</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Construção</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Descaracterizar e pintar conforme desenho e gravar norma, peças acompanham dez unidades séries 0018 até 0027			Construção								
Centro Custos	Gerência	Responsável																									
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT																									
Desvios																											
Descaracterizar e pintar conforme desenho e gravar norma, peças acompanham dez unidades séries 0018 até 0027																											
Construção																											
Status	Qtd	Construção																									
Sucitado	8																										
Em Utilização	5																										
Em construção	10																										
Em estoque	3																										
Perdido	1																										
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																						
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																						
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																						
LP-053251	27-10-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71120																						

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4716404434-0001		LX																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>3</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Desativado	3	Conserto	Em Utilização	3	Para Conserto Interno	1	Em Exame Interno	1	Em Conserto Interno	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685615</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem da válvula</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Distância de 4,600mm $\pm 0,005$mm (CRIN 3) está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 4,606mm. ALTURA 3,800 $\pm 0,005$ valor encontrado 3,806mm Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	Desvios Distância de 4,600mm $\pm 0,005$ mm (CRIN 3) está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 4,606 mm. ALTURA 3,800 $\pm 0,005$ valor encontrado 3,806mm Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Desativado	3	Conserto																												
Em Utilização	3																													
Para Conserto Interno	1																													
Em Exame Interno	1																													
Em Conserto Interno	1																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA																												
Desvios Distância de 4,600mm $\pm 0,005$ mm (CRIN 3) está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 4,606 mm. ALTURA 3,800 $\pm 0,005$ valor encontrado 3,806mm Conserto																														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-053422	15-10-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA		71023																									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200655-0030			LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº03 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	12																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	2																			
Perdido	3																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053432	20-10-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71071															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716405896-0003			LX				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	
Sucitado	1						
Em Utilização	1						
Em estoque	2			Desvios			
Em Conserto Interno	1			Calibrador com a posição nº02 quebrada. Conserto			
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-053926	18-11-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71264		

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403964-0006			LX (UTILIZAÇÃO 2 438 577 169)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Desativado	3			685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	Responsável ALEX TURKOT
Sucitado	8					
Em Utilização	3			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Raio max. 0,1 Polido está irregular, encontrado quebra de canto de -0,078mm.		
Em construção	5			Conserto		
Em estoque	3					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle		
LP-053927	25-11-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA	71311		

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 11 03 26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405336-0005			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT
Sucitado	2		Desvios Distância 53,5000 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 53,164mm - posição nº1+2 Distância 76,900 ± 0,3 (gasto 76,5) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 76,338mm - posição nº1+2 Conserto		
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	2				
Em construção	1				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053947	13-11-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71225

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4715301047-0005			LO "UIN2"				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	2			685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	3						
Em Utilização	1			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Calibrador com posição nº01 quebrada.			
Em estoque	1			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-054053	01-12-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA			71353	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200940-0001			LG Ø16,6+0,07		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685113	MOE1-UP - Usinagem corpo UCV	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
		Desvios			
		Calibrador com a posição nº1 oxidada, substituir.			
		Conserto			
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	ERICK DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054165	28-11-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71337

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
11.03.26

0,250
0,47

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716506419-0028			'LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	23			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	6						
Para Conserto Interno	2			Desvios			
Em estoque	2			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
Em Conserto Interno	3			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-054530	18-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA			71513	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
14.03.26

0901
0,66

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506424-0015			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	11																				
Em Utilização	5																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	6																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054533	18-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71510																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

(Suellen)
11.03.26

0,301
0,98

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506422-0042			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	2		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	8					
Para Conserto Interno	2		Desvios			
Em estoque	2		Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			
Em Conserto Interno	2		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054554	12-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71456	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506425-0001			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	4			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054556	12-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71445	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715300957-0005			LO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	3				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				
			Desvios		
			Calibrador com a posição nº 02 quebrada.		
			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054600	08-01-2026	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71570

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
11.03.20

0,201
0,23

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506417-0015			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	10				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	2				
Em Conserto Interno	3				
		Desvios			
		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054606	08-01-2026	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71574

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

14.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404206-0003			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT
Desativado	3				
Sucitado	1				
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
			Desvios		
			Diâmetro 0,60mm -0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,604mm - posição nº3 Reclamação (LP-049178)		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054619	06-01-2026	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71557

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																	
Equipamento			Denominação																			
4716511596																						
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <td rowspan="3">Construção</td> </tr> <tr> <td>Para Reclamação</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Construção	Para Reclamação	1	Sucitado	1	<table border="1"> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Confeccionar 10 unidades conforme desenho - pçs acompanham Construção </td> </tr> </table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios Confeccionar 10 unidades conforme desenho - pçs acompanham Construção		
Disponibilidade		Ação																				
Status	Qtd	Construção																				
Para Reclamação	1																					
Sucitado	1																					
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT																				
Desvios Confeccionar 10 unidades conforme desenho - pçs acompanham Construção																						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																	
LP-055070	28-01-2026				71742																	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
11.03.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500143-0015			LY39P24/7,45																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685487</td> <td>MOE1-IP - Cilindro e Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm -Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm -Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm -Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	40																			
Em Utilização	6																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	7																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055386	07-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71846															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 11.03.20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500143-0027			LY39P24/7,45																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685484</td> <td>MOE1-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4) Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE1-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4) Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685484	MOE1-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4) Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	40																			
Em Utilização	6																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	8																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055387	07-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71845															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 11.03.26