

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																							
Equipamento			Denominação																									
4715900628-0002			LS																									
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>2</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Em Conserto Interno	2	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Posições Nº 01 e 02 enroscando. ----- Ø 8,362mm -0,011mm (gasto 8,339mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø8,339mm - posição nº1</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Posições Nº 01 e 02 enroscando. ----- Ø 8,362mm -0,011mm (gasto 8,339mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø8,339mm - posição nº1			Conserto		
Disponibilidade		Ação																										
Status	Qtd	Conserto																										
Em Utilização	1																											
Em Conserto Interno	2																											
Centro Custos	Gerência	Responsável																										
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																										
Desvios																												
Posições Nº 01 e 02 enroscando. ----- Ø 8,362mm -0,011mm (gasto 8,339mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø8,339mm - posição nº1																												
Conserto																												
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																									
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																								
LP-046342	11-12-2024	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA	67640																								

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
16/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4312400046-0133			JMK3-BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685616</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com planeza máxima de 0,003mm fora do especificado. Valor da medição 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com planeza máxima de 0,003mm fora do especificado. Valor da medição 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com planeza máxima de 0,003mm fora do especificado. Valor da medição 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	8																			
Transferido	3																			
Sucutado	97																			
Em Utilização	40																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	57																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-046346	13-12-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67653															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
18/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4715900511-0010		LS			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	3				
Em Utilização	1				
Em estoque	1				
Em Conserto Interno	2				
			Desvios		
			Diâmetro 5,164mm -0,009mm (gasto 5,147mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø5,147mm - posição nº1		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046957	20-01-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		67852

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
18/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404543						
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	1			Desvios		
Em Utilização	1			Posição 25 quebrada (2 unidades) Segue apenas posição 16 para que seja colado (2 unidades) 13995855		
Em estoque	7			Conserto		
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048167	17-02-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68136	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
21/08/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715900616-0009			LS																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada, faltando oxidação em preto na posição 1 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada, faltando oxidação em preto na posição 1 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 03 quebrada, faltando oxidação em preto na posição 1 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	2																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-048749	31-03-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68410																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
21/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716600030						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	5		Desvios Realizar descaracterização da posição 3, raio 2,5 mm. 14031963 Conserto			
Em Utilização	1					
Em construção	2					
Em estoque	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão		Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-048975	15-04-2025		cx1		68561	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
21/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																					
Equipamento			Denominação																							
4738360388-0009			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																							
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com valores de calibração fora do especificado em Roteiro de medição, desvio é detectado no processo seguinte.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valores de calibração fora do especificado em Roteiro de medição, desvio é detectado no processo seguinte.			Conserto								
Centro Custos	Gerência	Responsável																								
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																								
Desvios																										
EIME com valores de calibração fora do especificado em Roteiro de medição, desvio é detectado no processo seguinte.																										
Conserto																										
Status	Qtd	Conserto																								
Sucitado	20																									
Para Conserto Interno	4																									
Em Exame Interno	15																									
Em Utilização	3																									
Em Conserto Interno	6																									
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES																							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																						
LP-049118	12-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68552																						

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

21/08/25 

600 - 32

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200806-0007			LGØ3,80+0,02-0,01 "UIN2"																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685554</td><td>MOE1-UIN - Usinagem UIN2</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações no Ø3,796mm - posição nº3</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com batidas e danificações no Ø3,796mm - posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações no Ø3,796mm - posição nº3																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	2																				
Em Utilização	2																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	4																				
Perdido	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049173	09-04-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68505																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
21/08/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716404543-0906				LX (posição 16 +25 "0 estoque")			
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	3			685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1						
Em Utilização	1						
Em estoque	7						
Em Conserto Interno	1						
				Desvios			
				Posição 16+25 quebrada.			
				Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049344	28-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			68386	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
21/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH							
Equipamento		Denominação										
4716406392-0003		LX (usado 4716404450)										
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>3</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno	3	Centro Custos	Gerência	Responsável
		Disponibilidade		Ação								
		Status	Qtd	Conserto								
		Para Conserto Interno	3									
		685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético		RICARDO RUI GASOLA							
Desvios												
Diâmetro 18,00mm ±0,20mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 22,120mm - posição nº01 Faltando PVD TIN na posição nº1 conforme desenho. Faltando as posições nº 2, 200 e 300 conforme desenho.												
Conserto												
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME								
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		JOAO VICTOR LOPES								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle								
LP-049353	31-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68439								

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

18/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH											
Equipamento			Denominação													
4716406392-0002			LX (usado 4716404450)													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> <td rowspan="2">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Para Conserto Interno	2	Conserto	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
Disponibilidade		Ação														
Status	Qtd															
Para Conserto Interno	2	Conserto														
Em Conserto Interno	1															
			685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA											
			Desvios													
			Diâmetro 10,95mm +0,03mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 10,923mm - posição nº01 Diâmetro 18,00mm ±0,20mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 21,930mm - posição nº01 Faltando as posições nº 2, 200 e 300 conforme desenho.													
			Conserto													
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		JOAO VICTOR LOPES											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle											
LP-049357	31-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68438											

Andressa Neumann
 92736302
 PS/QMM61-CtP *AN*
 19/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4716406392-0001 0002			LX (usado 4716404450)											
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="3">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr></thead><tbody><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>2</td></tr></tbody></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Para Conserto Interno	1	Em Conserto Interno	2	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade			Ação								
			Status	Qtd										
			Para Conserto Interno	1										
Em Conserto Interno	2													
685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA												
			Desvios											
			Diâmetro 10,95mm +0,03mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 10,892mm - posição nº01 Diâmetro 18,00mm ±0,20mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 22,250mm - posição nº01 Faltando as posições nº 2, 200 e 300 conforme desenho.											
			Conserto											
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	JOAO VICTOR LOPES										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle									
LP-049358	31-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68437									

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

21/08/25

APB

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716404543							
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	3			685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1						
Em Utilização	1			Desvios			
Em estoque	7			Posição 16+25, 25 quebrada. Nota 14024097LP-049364			
Em Conserto Interno	1			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049364	02-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			68446	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
21/08/25 *AN*

600 - KW 32

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200672-0011			LG Ø1,2 H13		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	4				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com a posição nº1 quebrada.		
Em estoque	4		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049387	15-04-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68570

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
21/08/25 *AN*

600 - 32

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900616-0002			LS		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	2				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	3				
Em Conserto Interno	4				
			Desvios		
			Calibrador com a posição nº3 quebrada. Posição nº01 falta oxidar em preto.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049518	05-05-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68675

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
21/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404699-0035			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,00 ±0,005 gasto 1,990 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,989mm - posição nº02</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	Desvios			Diâmetro 2,00 ±0,005 gasto 1,990 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,989mm - posição nº02			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Diâmetro 2,00 ±0,005 gasto 1,990 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,989mm - posição nº02																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	20																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			
Perdido	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049648	05-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA	68680																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
18/08/25 *ANR*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506422-0032			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qty	Conserto																		
Sucitado	1																			
Em Utilização	6																			
Em Exame Interno	4																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	MATHEUS DE SOUZA VICENTE																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049669	05-05-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	68652																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/08/25

602 - 31

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405381-0001			LX "UIN2"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com marca de centro - pos.6		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049765	14-05-2025	cx53	CALIBRADOR ACOMPANHA		68748

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0060			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,009mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,009mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,009mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	60																			
Em Utilização	9																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em Conserto Interno	12																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049842	13-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68717															

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

18/06/25

940
27

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404204-0007			LX (C 433 861 883)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos Gerência Responsável		
Status	Qtd				
Desativado	3				
Sucitado	4				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em construção	1				
Perdido	1				
			Desvios DIÂMETRO 2,00±0,010 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,988mm - posição nº02 Conserto		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-049848	13-05-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA	68730	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
18/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0026			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com valores de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectdo no processo seguinte.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valores de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectdo no processo seguinte.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
EIME com valores de calibração fora do especificado em plano de controle. - Desvio detectdo no processo seguinte.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	5																			
Em Exame Interno	1																			
Em Utilização	7																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	11																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	MATHEUS DE SOUZA VICENTE																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049934	30-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68870																

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CtP

21/06/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0187			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685646</td><td>MOE1-UIN - Start-up Costs LCMV</td><td>ALLAN SUPLICY DA SILVA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Base com batidas na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685646	MOE1-UIN - Start-up Costs LCMV	ALLAN SUPLICY DA SILVA	Desvios			Base com batidas na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685646	MOE1-UIN - Start-up Costs LCMV	ALLAN SUPLICY DA SILVA																		
Desvios																				
Base com batidas na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	10																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	130																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	12																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	13																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-050086	30-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	68888																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/08/25

AKR

0.4

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506423-0016			'LY																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	18																			
Em Utilização	5																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050131	05-06-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68932															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
18/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4716511941-0002			LY											
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Para</td><td rowspan="2">2</td></tr><tr><td>Conserto Interno</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para	2	Conserto Interno	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação									
			Status	Qtd	Conserto									
			Para	2										
			Conserto Interno											
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT												
Desvios														
Calibrador com riscos na superfície de medição da planeza; Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho; Diâmetro de 22mm ±0,1mm está fora do especificado. Valor da medição 22,14mm.														
Conserto														
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle										
LP-050159	05-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA	68938										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																						
Equipamento		Denominação																									
4716511941-0001		LY																									
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th colspan="1">Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno	1	Em Conserto Interno	1	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UITN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho; Diâmetro de 22mm ±0,1mm está fora do especificado. Valor da medição 22,24mm;</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UITN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho; Diâmetro de 22mm ±0,1mm está fora do especificado. Valor da medição 22,24mm;			Conserto		
Disponibilidade		Ação																									
Status	Qtd	Conserto																									
Para Conserto Interno	1																										
Em Conserto Interno	1																										
Centro Custos	Gerência	Responsável																									
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UITN	ALEX TURKOT																									
Desvios																											
Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho; Diâmetro de 22mm ±0,1mm está fora do especificado. Valor da medição 22,24mm;																											
Conserto																											
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																								
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																						
LP-050160	05-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68937																						

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
19/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0075			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	60																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	12																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050376	25-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69077																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
18/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506422-0042			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	1																				
Em Utilização	6																				
Em Exame Interno	4																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050382	18-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69047																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/08/25 AR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506419-0038			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Sucitado	23					
Em Utilização	8					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	3					
Em Conserto Interno	1					
		Conserto				
		Centro Custos	Gerência		Responsável	
		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT	
		Desvios				
		Calibrador está com faces de medição da planeza e distância efetiva danificadas.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050383	18-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69048	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/08/25

ARR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH				
Equipamento		Denominação							
4738360434-0001/1									
<table><tr><th>Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td></td><td>Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade	Ação		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade	Ação						
			Conserto						
		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT					
		Desvios							
Não calibra. Valor de tensão alto. Não enviar notificação N/C.									
Conserto									
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME					
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle				
LP-050389	16-06-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69035				

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

18/08/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716506419-0026				LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	23						
Em Utilização	8						
Para Conserto Interno	2						
Em estoque	3						
				Desvios			
				Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050392	16-06-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA			69028	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/08/25

AR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4716507131-0004			LY (CONFORME LY 10 N) Ø2,808 LOGIC 13														
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Sucatado</td><td>2</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>2</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>2</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucatado	2	Em Utilização	2	Para Conserto Interno	2	Centro Custos	Gerência	Responsável
Disponibilidade		Ação															
Status	Qtd	Conserto															
Sucatado	2																
Em Utilização	2																
Para Conserto Interno	2																
			685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA												
			Desvios														
			Calibrador faltando a modificação nº0 (redesenhado) conforme desenho.														
			Conserto														
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME												
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-050428	30-05-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68868												

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CIP

10/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506419-0028			'LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	23			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	2			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050518	27-06-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69086	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/08/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0027			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	6			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050519	27-06-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69084	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/06/25 *AN*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404661-0001			LX (47 120 01 153)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685531	MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM	EMANUEL VITOR CECCON
Desativado	3				
Sucitado	1				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador está faltando posição nº8 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		SARAH CRISTINE TAKEUTE DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050670	02-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69123

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

19/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506419-0030			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	23			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	7					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador está com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050714	02-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69128	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/08/25

0.4

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506424-0026			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	11																				
Em Utilização	6																				
Em Exame Interno	2																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050722	30-06-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69099																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

18/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507918-0048			LY conexao hidraulica																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	37																			
Em Utilização	6																			
Em Exame Interno	6																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050732	07-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69151															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0049			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6					
Em Exame Interno	6			Desvios		
Para Conserto Interno	3			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em estoque	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050733	07-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69150	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP

19/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506419-0042			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	23																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-050734	07-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	69149																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/08/25

AK

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316400030-0250			LX-24 BASE MEDICAO		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd				
Desativado	11				
Transferido	1				
Sucitado	52				
Em Utilização	138				
Em Exame Interno	3				
Para Conserto Interno	8				
Em estoque	8				
Em Conserto Interno	10				
		Conserto			
		Centro Custos	Gerência	Responsável	
		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	
		Desvios			
		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			
		Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050754	09-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69188

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

19/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento		Denominação																		
4738360388-0028		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Utilização	5																			
Em estoque	7																			
Em Conserto Interno	12																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050857	14-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69214															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

21/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404195-0002			LX,,0432131846/CONJ.DHK			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685531	MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM	EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado	6					
Sucitado	1					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
			Desvios			
			Calibrador faltando posição nº09 conforme desenho. (importante, todo retrabalho deste calibrador foi por falta da posição 8 e 9)			
			Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		SARAH CRISTINE TAKEUTE DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050894	14-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69219	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
19/08/25 *AN*