

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716510753					
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Construção	685413	MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	3		Desvios Confeccionar duas unidades conforme desenho, novos series 0006 e 0007, peças acompanham. Construção		
Em Utilização	1				
Em construção	2				
Em estoque	1				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056391	17-02-2026	CX04	CALIBRADOR ACOMPANHA		71961

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716406286-0003						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	2		Envio para realizar modificação 2 conforme desenho. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053103	23-09-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA		70754	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4737990008-110470			JMF9-PRISMA MAG																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na face de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	21																			
Em Utilização	24																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	2																			
Perdido	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054538	15-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71488															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715900579-0001			LS "UIN2"			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685554	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1			Desvios		
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1			Calibrador travando, posição nº1+2		
Em estoque	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-056845	10-04-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA			72487

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0021			'LG Ø2,25-na repos.incluir exp.c/TIN.																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685613</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com Ø2,255mm ±0,001mm (GASTO Ø2,250mm) acima do gasto. Valor da medição Ø2,225mm - posição nº 03.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com Ø2,255mm ±0,001mm (GASTO Ø2,250mm) acima do gasto. Valor da medição Ø2,225mm - posição nº 03.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com Ø2,255mm ±0,001mm (GASTO Ø2,250mm) acima do gasto. Valor da medição Ø2,225mm - posição nº 03.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	14																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	5																			
Perdido	10																			
Em Conserto Interno	11																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051365	11-06-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68980																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/06/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200489-0020			LG 8,23±0,02			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	6			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	3			Diâmetro 8,215mm ±0,0013mm (gasto 8,210) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø8,210mm - posição nº1		
Perdido	2			Conserto		
Em Conserto Interno	1					
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056117	10-12-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71427	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/09/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4738360982-0001			JMK6-OGIVA PNEUM. Ø2,6mm												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno	1	Em Utilização	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Para Conserto Interno	1											
			Em Utilização	1											
685125	MOE1-UIIN - Start-up Costs - UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA													
Desvios															
EIME com resultados de calibração fora do especificado no plano de controle.															
Conserto															
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ANDRE WSZOTEK JUNIOR											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-051399	21-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69266										

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
16/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406320-0001			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685705	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	3		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com planeza máxima de 0,002mm fora do especificado. Valor da medição 0,004mm.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055504	14-02-2026	CX03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71932

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4737990011-0003			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Custos	Gerência	Responsável
Em Utilização	7		685554	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	4				
Em construção	3		Desvios		
Em estoque	1		Planeza 0,01mm com batida/danificação		
Em Conserto Interno	4		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057557	14-05-2026	002	CALIBRADOR ACOMPANHA		72733

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 16/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506412-0164			LY																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com superfície batida e danificada</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com superfície batida e danificada			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com superfície batida e danificada																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	92																			
Em Exame Interno	1																			
Em Utilização	9																			
Para Conserto Interno	3																			
Em construção	3																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057373	20-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72573															

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715900482-0016			LS (UP) EXAMINAR ROSCA M14X1.5-6g			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	11					
Em Utilização	5		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Início do primeiro filete está quebrado			
Em estoque	2		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052979	15-10-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71024	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
16/09/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405546-0006			LD M36X1.0 5H		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685700	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	5		Desvios Calibrador com oxidação entre os filetes das posições passa e não passa. Conserto		
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	2				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056323	21-03-2026	CX06	CALIBRADOR ACOMPANHA		72290

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 16/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506403-0013			LY Ø 9,9920 " NULL" Produto SPS			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	5					
Em Utilização	6		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Diâmetro externo de 32mm conforme norma N51L LY10, está com 32,40mm. Impedindo montagem no dispositivo.			
Em estoque	2		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		RODRIGO SILVA VELAME SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056262	18-03-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72240	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 16/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento				Denominação																		
4716507918-0046				LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																				
Desvios																						
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Sucatado	38																					
Em Exame Interno	1																					
Para Conserto Interno	5																					
Em Utilização	8																					
Em estoque	2																					
Em Conserto Interno	3																					
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle																
LP-057764	11-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA			72715																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PSIQMM61-CIP
11/05/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716402625-0007			LX		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	4				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	2		Diâmetro 2,000mm +0,10mm (POS.02) e diâmetro 2,300mm ±0,05mm (POS.02) com canto de medição da		
Em estoque	3		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057043	07-04-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72446

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/08/26

3,13

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507918-0035			LY conexao hidraulica																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	38																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Utilização	8																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057763	11-05-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72714															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716402627-0030			LX2604			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qty	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	8			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	4			Desvios		
Para Exame Interno	1			Raio 0,20mm á 0,250mm fora do especificado, valor medido 0,26mm - Posição 3		
Em construção	1			Conserto		
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056522	24-03-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72327	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
14/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404958			LX (POS. 21 "1X")		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Construção	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	13		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	3		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Confeccionar 2 unidades de cada posição conforme desenho - (POS. 21 "1X") e (POS. 20 "0x") peças acompanham.		
Em estoque	6		POS. 21 - (1x) Construção POS. 20 (3x)		
Em Conserto Interno	4				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055819	30-01-2026				71778

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/06/2026

Solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH	
Equipamento			Denominação		
4715300825-0003			LO (CORPO MTU/SP-2PD)...ver texto		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Conserto Interno	1		Calibrador faltando modificação nº08 conforme desenho. Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
SELETO T		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
andaja		Observação		Nº Controle	
LP-051692	01-2-20	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		69275

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/06/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716403827-0001			LX (EXAME LOCAL)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Perdido		Conserto	Desvios		
			Calibrador com a posição nº 17 quebrada.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055170	21-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71678

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento		Denominação																														
4716500354-0020		LY9P3612,05/ OGIVA DE MEDIÇÃO																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qty</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>10</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qty		Sucitado	10	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em Exame Interno	3	Em estoque	1	Em Conserto Interno	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE1-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x) RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø6,017mm - posição nº01 (4x) Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x) RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø6,017mm - posição nº01 (4x) Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qty																															
Sucitado	10	Conserto																														
Em Utilização	1																															
Para Conserto Interno	1																															
Em Exame Interno	3																															
Em estoque	1																															
Em Conserto Interno	3																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																														
Desvios RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x) RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø6,017mm - posição nº01 (4x) Conserto																																
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																											
LP-055661	05-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72093																											

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
14/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405131-0003			LX (USADO COM 4716508270)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Desativado	3				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com a posição nº 10 quebrada. RAO 0,20 + 0,1 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,126mm		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051148	25-06-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		69080

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/06/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716403236-0042				LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIT	ALEX TURKOT	
Desativado	4			Desvios		Diâmetro 1,3000 - 0,050 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,315mm - posição nº1+4 Conserto	
Sucitado	32						
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	5						
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053036	15-10-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA			71015	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/06/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404184-0002			LX (F 00H N35 787)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desativado	3				
Sucitado	3				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
			Calibrador com a posição nº07 travando		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052913	26-09-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		70773

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 11/06/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715600147-0003			LQ Ø28±0,2 "UI"			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Desativado	2			685554	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	6					
Em Utilização	1			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Distância 35,95mm +0,02mm está fora do especificado. Valor da medição 35,977mm Calibrador com paralelo maximo de 0,01mm fora do especificado. Valor da medição 0,015mm		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056770	08-04-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72476	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
11/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500182-0027			LY44P/24/9,05		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	6		685484	MOE1-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1				
Em Exame Interno	1		Desvios		
Para Conserto Interno	2		Diâmetro 9,05mm -0,005mm (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 9,037mm - posição nº04 (4x)"		
Em Conserto Interno	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055667	04-03-2026	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		72078

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510097-0007			LY Ø 12 - H			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	4			Desvios		
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1			Calibrador faltando posição nº13 e 14 conforme desenho.		
Em estoque	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-056608	25-03-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			72341

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/06/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404214-0056			LX-C 433 862 883		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685435	MOE2-DU - Usinagem dura Corpo CRI/CRIN	HENRY PETERSON SCHARF
Desativado	3				
Sucitado	32				
Em Utilização	4				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	5				
			Desvios		
			DIAMETRO 3,340-0,010 GASTO 3,320 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,318mm - posição nº01		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056831	01-04-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72400

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316507161-0003			LY770BR245		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA
Desativado	3				
Sucitado	1		Desvios		
Em Utilização	2		Distância 1mm (Chanfro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,462mm - posição nº01 Ângulo 45° (Chanfro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 55,37° - posição nº01 Altura 24,51mm -0,1 (Gasto 24,49) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 24,4893mm - posição nº1+2 Conserto		
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054822	13-11-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71228

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/09/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716400426-0005			LX629W11																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RAIO DE 0,5 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,231mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			RAIO DE 0,5 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,231mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
RAIO DE 0,5 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,231mm																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Desativado	3	Sucitado	1	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Conserto							
Status	Qtd																				
Desativado	3																				
Sucitado	1																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056511	23-03-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72313																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/06/2026

15,5

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500176-0042			LY44P24/8,00		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	30		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	5				
Para Conserto Interno	2		Desvios		
Em estoque	2		Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diâmetro 7,968mm -0,034mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø7,931mm - posição nº04 (4x)		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052768	19-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70711

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
08/06/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716500354-0018			LY9P3612,05/ OGIVA DE MEDIÇÃO																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 6,018mm - posição nº01 (4x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x) </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 6,018mm - posição nº01 (4x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x) RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 6,018mm - posição nº01 (4x) Distância 0,2mm (+0,1) está com topo plano - posição nº100 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Para Reclamação	1																			
Sucitado	10																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Exame Interno	1																			
Em construção	2																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055201	29-01-2026	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		71758															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/06/2026


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507930-0035			LY.(CONEXÃO PO)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com valor fora do limite especificado, valor medido 0,0040mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com valor fora do limite especificado, valor medido 0,0040mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com valor fora do limite especificado, valor medido 0,0040mm																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	29																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Em Reclamação	2																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057371	20-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72571															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 04/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0037			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Exame Interno	1					
Para Conserto Interno	5			Desvios		
Em Utilização	8			Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) no limite do especificadfo, valor medido 0,0025mm		
Para Sucatar	1			Conserto		
Em Reclamação	3					
Em Conserto Interno	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-057537	24-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72604	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CIP
 08/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0049			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com valor fora do limite especificado, valor medido 0,0040mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com valor fora do limite especificado, valor medido 0,0040mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) com valor fora do limite especificado, valor medido 0,0040mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	37																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	4																				
Em Utilização	11																				
Em Reclamação	3																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057372	20-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72572																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404803-579147			LX Ø3,50																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685421</td><td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 02 quebrada. Calibrador faltando posição nº04 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº 02 quebrada. Calibrador faltando posição nº04 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 02 quebrada. Calibrador faltando posição nº04 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	11																			
Para Conserto Interno	2																			
Em Utilização	1																			
Em estoque	5																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-053935	26-09-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA	70777																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
09/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																																	
Equipamento		Denominação																																				
4716404530-0004		LX																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>3</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Recatado</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em construção</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Desativado	3	Conserto	Recatado	3	Em Utilização	3	Em construção	1	Em estoque	1	Em Conserto Interno	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685606</td> <td>MOE3-CRIN - Linha de montagem</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador faltando posição nº04 e 102 conforme desenho; <i>ok</i> Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza - posição nº02 e 03.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº04 e 102 conforme desenho; <i>ok</i> Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza - posição nº02 e 03.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																				
Status	Qtd																																					
Desativado	3	Conserto																																				
Recatado	3																																					
Em Utilização	3																																					
Em construção	1																																					
Em estoque	1																																					
Em Conserto Interno	1																																					
Centro Custos	Gerência	Responsável																																				
685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA																																				
Desvios																																						
Calibrador faltando posição nº04 e 102 conforme desenho; <i>ok</i> Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza - posição nº02 e 03.																																						
Conserto																																						
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR																																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																																	
LP-053402	10-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		70655																																	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 08/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404448-0011			LX (USADO COM 4716507178)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	4			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	2					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em Utilização	5			Calibrador com a posição nº04 quebrada.		
Em estoque	5			Conserto		
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054831	28-11-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71335	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 09/09/2025


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506425-0003			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	4			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	2			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00156mm Verificação cantos vivos, canto vivo está danific		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056836	01-04-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72404	


 Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200627-0024			LG Ø1,50																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com posição nº3 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com posição nº3 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com posição nº3 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	4																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	3																				
Perdido	5																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ANA CLARA SACCOL																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057949	17-04-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		72565																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH				
Equipamento		Denominação							
4716402825-0011		LX							
<table border="1"> <tr> <td>Disponibilidade</td> <td>Ação</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Conserto</td> </tr> </table>		Disponibilidade	Ação		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade	Ação						
			Conserto						
		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF					
Desvios									
Calibrador com oxidação no diâmetro de 3,72mm +0,01mm (interno).									
Conserto									
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME					
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	GIOVANNA SLOWIK TREVISANI					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle				
LP-056397	19-03-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72265				


 Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360388-0034			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF
Sucitado	20				
Em Utilização	9		Desvios		
Para Conserto Interno	13		EIME com deslocamento do ponto zero acima do especificado. - Desvio detectado na propria bancada de medição.		
Em estoque	6		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057340	14-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72527


 Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200648-0022			'LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com Ø23,052mm ±0,002mm esta menor que o especificado em desenho. Valor da medição 23,048mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com Ø23,052mm ±0,002mm esta menor que o especificado em desenho. Valor da medição 23,048mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com Ø23,052mm ±0,002mm esta menor que o especificado em desenho. Valor da medição 23,048mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	21																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ANA CLARA SACCOL																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057937	07-04-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		72455																


 Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4714200648-0009				LG Ø23,052			
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	21			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	9						
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em estoque	4			Calibrador com Ø23,052mm ±0,002mm esta menor que o especificado em desenho. Valor da medição 23,047mm			
Em Conserto Interno	5			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI		ANA CLARA SACCOL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-057936	07-04-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			72454	

Tatiana Branco
 EPV: 02898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404735-0001			LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT
Desativado	3					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
				Desvios		
				Verificação, acertado com Rodrigo Melo.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-053608	07-11-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			71179


 Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406358-0002			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Qtd		Conserto	82	MOE2-IP - CtP/MFO11	EMANUEL VITOR CECCON
Interno			Desvios		
Em estoque			Calibrador está oxidado. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054579	15-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71487

Tatiana Branco
EDM: 92898001
PS/QMM61-CtP

19.06.26

Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360385-0037			JMK6-METAL DURO 3,80410uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Desativado	1					
Sucitado	14					
Para Conserto	2					
Em Exame Interno	1	Centro Custos Gerência Responsável 685605 MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético RICARDO RUI GASOLA Desvios EIME com resultados de calibração fora do especificado em desenho. - Desvio detectado no processo seguinte. Conserto				
Em Utilização	6					
Em estoque	7					
Em Conserto Interno	2					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051145	30-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69100	


Tatiana Branco
EDV: 92888001
PS/QMM61-CtP
30.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510031-0001			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
		Desvios				
		Calibrador com posição nº204 descolada.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GUILHERME VINICIUS DA SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056328	18-03-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72255	

Tatiana Branco
EDV 02898001
PS/QMM61-CtP

19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406018-0008			LX- LCMV		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1		685703	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	3		Desvios		
Em Exame Interno	1		Força da mola 70N ±2N está fora do limite do especificado. Valor da medição 145N - Posição nº100.		
Para Conserto Interno	3		Conserto		
Perdido	1				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		RODRIGO SILVA VELAME SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055674	26-02-2026	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		72020


 Tatiana Branco
 EDV 92898001
 PS/QMM61-CtP
 29.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4715900488-0002		LS			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1				
Para Conserto interno	1				
Perdido	1				
Em Reclamação	1				
			Desvios		
			DISTÂNCIA 8,500±0,05 (a partir 1º file) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 8,278mm - posição nº03 DISTÂNCIA 35,50±0,05 (a partir 1º file) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 35,314mm - posição nº02		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048756	31-03-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68417

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
16/06/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716500229-0004			LY44P238,00		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	10				
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Raio 4,016-0,034 (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,975mm - posição nº01 (4x)		
Em estoque	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055177	29-01-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71752

Tatiana Branco
 EDV: 928998001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4315301017-0004			LO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685431	MOE2-DU - Bico S	HENRY PETERSON SCHARF
Sucatado	1		Desvios Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho. Conserto		
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	2				
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055737	24-02-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71981

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento		Denominação																		
4316500181-0028		LY44P24/9,00																		
Disponibilidade		Ação																		
Status	Qtd	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685484</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 8,964mm - posição nº05 (04x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 8,964mm - posição nº05 (04x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A					EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																				
Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 8,964mm - posição nº05 (04x)																				
Conserto																				
Sucitado	6																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	1																			
Perdido	1																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052950	04-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69627															

Tatiana Branco
 EDV/02898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506422-0027			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	5			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	5					
Em Exame Interno	1			Desvios		
Para Conserto Interno	3			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA AFARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-057541	24-04-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72607	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716406203-0002			LX				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIT	HENRY PETERSON SCHARF	
Para Conserto Interno	2			Desvios			
Em construção	1			Raio 0,250mm -0,05mm fora do especificado, valor medido 0,420mm POS. 4 Angulo 48°+0,5° falta modificação 1, valor medido 45,780°			
Em Reclamação	2			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-058186	16-06-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			74013	

Tatiana Branco
 EDV: 02898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316503367-0022			LY44P24DIAM9,50																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x) Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,460mm - posição nº 04 (4x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x) Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,460mm - posição nº 04 (4x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P					EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																				
Altura 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x) Diâmetro 9,468mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,460mm - posição nº 04 (4x)																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	10																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055176	29-01-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71750															

Tatiana Branco
 EDV: 92898091
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha		ação de serviço - PS/QMM61-CtP			BOSCH
Equipamen		Denominação			
4716405401-0		LX			
Disponibilidade		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status		685484	MOE1-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado					
Em Utilização		Desvios			
Para Conserto Interno		Calibrador com batidas e danificações - posição nº. 04			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057218	24-04-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72605

Tatiana Branco
 EDV 92898001
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715301131-0007			LO - POSIÇÃO 0.05/A			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685700	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	5		Desvios Diâmetro 9,94mm -0,01mm (Gasto 9,92mm) está no limite do gasto. Valor da medição Ø9,920mm- Posição nº01 Conserto			
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054926	15-01-2026	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		71649	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404958-0007			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrado com a posição nº21 travando</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrado com a posição nº21 travando			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Calibrado com a posição nº21 travando																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	13																			
Sucitado	1																			
Em Utilização	3																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	6																			
Interno																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057701	19-05-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72796															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 16/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715301081-0002			LO "UIN"			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1			Desvios		
Para Conserto	1			Pos.06 - Distância de 86mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 89mm. Pos.06 - Distância de 141mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado- 143,8 Batimento máximo de 0,01mm fora do especificado em desenho. Pino (pos.10) está torto.		
				Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056452	08-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71569	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 16/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																																				
Equipamento		Denominação																																						
4716404958-0003		LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>13</td> <td rowspan="7">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Desativado	13	Conserto	Sucitado	1	Em Utilização	3	Em Exame Interno	1	Para Conserto Interno	3	Em estoque	6	Em Conserto Interno	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado, não sendo possível medir Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado, não sendo possível medir</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado, não sendo possível medir Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado, não sendo possível medir			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																						
Status	Qtd																																							
Desativado	13	Conserto																																						
Sucitado	1																																							
Em Utilização	3																																							
Em Exame Interno	1																																							
Para Conserto Interno	3																																							
Em estoque	6																																							
Em Conserto Interno	1																																							
Centro Custos	Gerência	Responsável																																						
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																																						
Desvios																																								
Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado, não sendo possível medir Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado, não sendo possível medir																																								
Conserto																																								
REIRA DOS SANTOS		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Supervisor</th> <th>Planejador de EIME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAULO LASKOSKI</td> <td>ERICK MARTINS DE OLIVEIRA</td> </tr> </tbody> </table>		Supervisor	Planejador de EIME	PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																																	
Supervisor	Planejador de EIME																																							
PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																																							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																																				
LP-056321	21-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	72297																																				

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 16/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715300888-0042			LO																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº03 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	22																			
Em Utilização	10																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	9																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056960	25-02-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71999															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 16/06/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4716404543					
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência
Status	Qtd	Construção		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem
Desativado	3			Desvios	
Sucitado	1				
Em Utilização	2				
Em estoque	7				
		Confeccionar somente posição 25 (4x) acompanha posição 16 para montagem. 14189020			
		Construção			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-055342	22-01-2026	cx1		71709	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
16/06/20

Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403830-0003			LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desativado	3		Desvios Reclamação da linha, calibrador travando no momento da medição, pinos da posição nº07 com diâmetro maior, valor medido Ø10,565mm (2x) Conserto			
Sucitado	2					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em construção						
			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FER			ARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS		issão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057214		026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72612

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
16/06/2017


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																			
Equipamento			Denominação																					
4716512181																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <td rowspan="3">Construção</td> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Construção	Desativado	1	Para Conserto Interno	1	<table border="1"> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>685411</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Confeccionar duas unidades conforme desenho. Descaracterizar e gravar norma conforme desenho. Novos série 0002 e 0003. Peça acompanha. Construção </td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios Confeccionar duas unidades conforme desenho. Descaracterizar e gravar norma conforme desenho. Novos série 0002 e 0003. Peça acompanha. Construção		
Disponibilidade		Ação																						
Status	Qtd	Construção																						
Desativado	1																							
Para Conserto Interno	1																							
Centro Custos	Gerência	Responsável																						
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF																						
Desvios Confeccionar duas unidades conforme desenho. Descaracterizar e gravar norma conforme desenho. Novos série 0002 e 0003. Peça acompanha. Construção																								
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																				
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																				
LP-056399	19-03-2026	cx1		72270																				

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
16/06/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715300825-0001			LO (CORPO MTU/SP-2PD)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto	2		Desvios		
Interr			Calibrador com posição nº12 quebrada.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-057125	20-04-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72581

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 16/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500181-0023			LY44P24/9,00			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	6			685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Perdido	2			Posição nº100 enroscando (2x). Posição nº200 enroscando (2x). Posição nº5 danificada (4x). Posição nº6 danificada (2x). Posição nº7 danificada (2x).		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056578	17-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72228	


 Tatiana Branco
 EDV: 92698091
 PS/QMM61-CtP
 19.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360386-0048			JMK6-OGIVA																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,009mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,009mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,009mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Em Utilização	18																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	12																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056719	30-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72392															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 22/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																																	
Equipamento		Denominação																																				
4738360388-0036		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	20	Conserto	Em Exame Interno	1	Em Utilização	8	Para Conserto Interno	9	Em estoque	3	Em Conserto Interno	7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,011mm. </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,011mm.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																				
Status	Qtd																																					
Sucitado	20	Conserto																																				
Em Exame Interno	1																																					
Em Utilização	8																																					
Para Conserto Interno	9																																					
Em estoque	3																																					
Em Conserto Interno	7																																					
Centro Custos	Gerência	Responsável																																				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																																				
Desvios																																						
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,011mm.																																						
Conserto																																						
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																																		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																																	
LP-057760	06-05-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72702																																	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
22/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0037			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,011mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,011mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,011mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	8																			
Para Conserto Interno	12																			
Em estoque	6																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057545	24-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72621															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 22/06/26 LP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0001			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,012mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	11																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057624	24-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72626																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 22/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4738360388-0026		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	20	Conserto	Em Utilização	9	Para Conserto Interno	9	Em estoque	5	Em Conserto Interno	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,014mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,014mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Sucitado	20	Conserto																												
Em Utilização	9																													
Para Conserto Interno	9																													
Em estoque	5																													
Em Conserto Interno	5																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																												
Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,014mm. Conserto																														
Inspetor PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		Supervisor PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME PASQUALE IAQUINTO NETO																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-057622	24-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72623																									

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 22/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0047			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,012mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	10																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057623	24-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72625																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 22/06/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406162-0002			LX (LE 221,5±0,3)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		Teste prático com LY N/OK. Curso de medição maior, distância livre no LX 236mm. Para controlar distância 221,5mm.		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050411	15-05-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68758

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP

22/06/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360435-0032			JMK6-Pino de bancada Stotz 3.50 ChP			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	29			685433	MCE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	12					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em Exame Interno	1			Posição 1 e 2 quebrada.		
Em estoque	8			Conserto		
Em Conserto Interno	3					
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053934	11-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71209	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
22/06/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360435-0055			JMK6-PINO BANCADA 3,504 ChP		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	29		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
Em Utilização	11				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	9		EIME não mede corretamente, faltando camada de TIN nas posições nº1 e nº2.		
Em Conserto Interno	4		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054611	12-12-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71462

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
22/01/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento		Denominação																														
4716401163-0002		LX																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>1</td> <td rowspan="4">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Desativado	1	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685541</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação na posição nº04, superfície de medição cone; Calibrador com oxidação na posição nº03, topo.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com oxidação na posição nº04, superfície de medição cone; Calibrador com oxidação na posição nº03, topo.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qtd																															
Desativado	1	Conserto																														
Em Utilização	1																															
Para Conserto Interno	1																															
Em estoque	2																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON																														
Desvios																																
Calibrador com oxidação na posição nº04, superfície de medição cone; Calibrador com oxidação na posição nº03, topo.																																
Conserto																																
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		FELIPE EZAU MALINOSKI																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																											
LP-057166	14-04-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHA		72516																											

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
22/06/2016

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510549-0001			LY altura total e topo pistao UCV			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	1					
Em Utilização	2		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador está oxidado.			
Em estoque	4		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055182	03-02-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71799	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 22/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200671-0023			LG Ø 19,1 +0,1		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	5				
Em Utilização	10				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	8		Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056537	25-02-2026	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHA		72007

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 22/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506423-0030			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com superfície batida e danificada</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com superfície batida e danificada			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com superfície batida e danificada																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	3																				
Para Exame Interno	1																				
Em construção	1																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057374	20-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72574																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 22/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360386-0060			JMK6-OGIVA Ø4,000mm			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	30			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	16					
Para Conserto Interno	8			Desvios		
Em estoque	10			EIME com valor de Ponto zero no limite do especificado. - Desvio detectado na propria bancada.		
Em Conserto Interno	4			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-057449	20-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72587	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 22/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0009			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	
Em Utilização	8					
Para Conserto Interno	12		Desvios			
Em estoque	6		Não calibra			
Em Conserto Interno	2		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-057539	21-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72589	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
22/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4738360433-0585			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 SIGMAWAY														
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,008mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,008mm. Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável															
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF															
Desvios																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,008mm. Conserto																	
Status	Qtd	Conserto															
Sucitado	92																
Em Utilização	9																
Em Exame Interno	2																
Para Conserto Interno	2																
Em construção	3																
Em estoque	4																
Em Reclamação	1																
Em Conserto Interno	10																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-056881	01-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72413												

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
22/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0052			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) no limite do gasto, valor medido 0,0025mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) no limite do gasto, valor medido 0,0025mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) no limite do gasto, valor medido 0,0025mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	37																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	5																				
Em Utilização	8																				
Em estoque	3																				
Em Reclamação	3																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057337	14-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72524																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 22/06/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH	
Equipamento		Denominação			
4716401526-0017		LX			
Disponibilidade	Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Conserto	685484	MOE1-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado					
Sucitado					
Em Utilização					
Em Conserto Interno					
		Desvios			
		Calibrador faltando Posição 6, conforme desenho.			
		Conserto			
		Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERN		PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Nº RS		Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-056607		PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	72395	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

25/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4715300888-0003			LO				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	22			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	13						
Para Conserto Interno	3			Desvios			
Em estoque	6			Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,745mm - posição nº3 (2x)			
Em Conserto Interno	4			Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-055337	21-01-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA			71682	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715300888-0018			LO																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,746mm - posição nº3 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,746mm - posição nº3 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,746mm - posição nº3 (2x)																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	22																				
Em Utilização	11																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	6																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle															
LP-055325	06-01-2026	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA			71567															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4715300888-0025		LO																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>22</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	22	Conserto	Em Utilização	10	Para Conserto Interno	6	Em estoque	9	Em Conserto Interno	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,746mm - posição nº3 Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,749mm - posição nº3 Posição nº4 com filete quebrado. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,746mm - posição nº3 Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,749mm - posição nº3 Posição nº4 com filete quebrado. Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Sucitado	22	Conserto																												
Em Utilização	10																													
Para Conserto Interno	6																													
Em estoque	9																													
Em Conserto Interno	1																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																												
Desvios Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,746mm - posição nº3 Diâmetro 1,755mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,749mm - posição nº3 Posição nº4 com filete quebrado. Conserto																														
Inspetor PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		Supervisor PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME LEONARDO DE LARA																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-056526	10-02-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71874																									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
25/06/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506422-0030			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 3,446mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 3,446mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 3,446mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	4																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-057339	14-04-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		72526																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/06/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404661-0003			LX (47 120 01 153)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685531	MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM	EMANUEL VITOR CECCON
Desativado	3				
Sucitado	1				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
		Desvios			
		Calibrador faltando posição nº08 conforme desenho.			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	IVES HIDEKI YONEMURA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056224	17-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72212

Suellen Pereira
 FICV 2389846
 PS/QMM61-CtP
 25/06/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511290-0002			LY (USADO COM 4716406044)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
				Desvios		
				Calibrador está com face da pos.2 danificada.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051055	03-07-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69132	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
25/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900591-0002			LS		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	2		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	1		Diâmetro 14,431mm -0,011mm (gasto 14,408mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø14,408mm - posição nº1		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055324	06-01-2026	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71566

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/01/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406149-0002			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Para Conserto Interno	1				
Em construção	1				
Em estoque	1				
		Desvios			
		Calibrador com o DRIFT quebrado			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	GIOVANNA SLOWIK TREVISANI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055698	02-03-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		72050

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/06/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404767-0042			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,25mm -0,05mm (gasto 0,35mm) está com topo plano - posição nº1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Raio 0,25mm -0,05mm (gasto 0,35mm) está com topo plano - posição nº1			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Raio 0,25mm -0,05mm (gasto 0,35mm) está com topo plano - posição nº1																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	3																			
Sucitado	25																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	5																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056008	20-02-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71966															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507172					
Disponibilidade		Ação			
Status	Qty	Construção	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	1		685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	9				
Em Utilização	3		Desvios		
Em construção	2		Descaracterizar 02 unidades conforme desenho, peças acompanham. Séries 0019 e 0020.		
Em estoque	2		Construção		
Perdido	3				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051050	07-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69146

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/06/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0131			JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00 DIGITAL																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	92																			
Em Utilização	9																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	7																			
Em Reclamação	2																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055364	06-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71835															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento		Denominação																		
4716404802-0013		LX Ø4,00																		
Disponibilidade		Ação																		
Status	Qtd	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685421</td> <td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº03 danificada (2x), fazendo a peça travar no calibrador. Diâmetro 2,00mm +0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,006mm - posição nº02</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº03 danificada (2x), fazendo a peça travar no calibrador. Diâmetro 2,00mm +0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,006mm - posição nº02			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº03 danificada (2x), fazendo a peça travar no calibrador. Diâmetro 2,00mm +0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,006mm - posição nº02																				
Conserto																				
Sucitado	9																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Utilização	6																			
Em construção	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055074	29-01-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71755															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0124			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	92																			
Em Utilização	9																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	3																			
Em construção	3																			
Em estoque	4																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	10																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056841	01-04-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72412															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/06/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0580			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com deslocamento do ponto zero acima do especificado. - Desvio detectado na propria bancada de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			EIME com deslocamento do ponto zero acima do especificado. - Desvio detectado na propria bancada de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
EIME com deslocamento do ponto zero acima do especificado. - Desvio detectado na propria bancada de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	92																			
Em Utilização	13																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	3																			
Em estoque	3																			
Em Reclamação	4																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-057341	14-04-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72528															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 25/06/2026