

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716504517-0012			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT
Sucitado	6				
Em Utilização	5		Desvios		
Em estoque	6		Distância de 19,254mm ±0,005mm (gasto 19,243mm) está no limite do gasto. Valor encontrado 19,243mm.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047118	24-01-2025	CX 10	CALIBRADOR ACOMPANHA		67958

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
20.06.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716504517-0015			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Distância de 19,254mm ±0,005mm (GASTO 19,243mm) está no limite do gasto. Valor encontrado 19,243mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	Desvios			Distância de 19,254mm ±0,005mm (GASTO 19,243mm) está no limite do gasto. Valor encontrado 19,243mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Distância de 19,254mm ±0,005mm (GASTO 19,243mm) está no limite do gasto. Valor encontrado 19,243mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	6																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049644	05-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68655																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508825-0003			LY "UIN2"			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em Conserto Interno	1					
				Desvios		
				Calibrador com batidas e danificações na face de referência "A".		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050253	11-06-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68985	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
20.02.26


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716405716-0009			LX																	
Disponibilidade		Ação																		
Status	Qtd	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685481</td><td>MOE2-IP - Válvulas A/P/VE</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Canto vivo (gasto -0,01mm) está irregular, encontrado quebra de canto de -0,032mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Canto vivo (gasto -0,01mm) está irregular, encontrado quebra de canto de -0,032mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE					EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																				
Canto vivo (gasto -0,01mm) está irregular, encontrado quebra de canto de -0,032mm.																				
Conserto																				
Desativado	1																			
Sucitado	7																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	2																			
Em estoque	4																			
Perdido	1																			

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050762	09-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69195

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP



20.02.20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200630-0098			LG Ø2,25																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com posição nº01 descolada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com posição nº01 descolada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com posição nº01 descolada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Em Utilização	15																				
Para Conserto Interno	7																				
Em estoque	5																				
Perdido	10																				
Em Conserto Interno	7																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051345	28-07-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69332																

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP




20.02.2016

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4714200723-0005			LG 15,80 ± 0,05				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	6			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	6			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			
Em estoque	5			Conserto			
Bloqueado	2						
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051352	01-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			69384	

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP



20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360432-0070			JMK6-Pino de Bancada Stotz 4.004 ChP																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Pino quebrado.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios			Pino quebrado.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Pino quebrado.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	42																			
Em Utilização	18																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	4																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051443	31-07-2025	cx1		69373																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360385-0033			JMK6-METAL DURO 3,80410uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Desativado	1					
Sucitado	14					
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	10					
Em estoque	3					
Em Conserto Interno	4					
		Conserto				
				Centro Custos	Gerência	Responsável
				685612	MOE3-CRIN - Sala CKD CRIN	RICARDO RUI GASOLA
				Desvios		
				Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051786	06-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69409	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4738360971-0004				JMK6-PINO RETIFICA VOUMARD 3,803			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	
Sucatado	4						
Para Conserto Interno	2			Desvios			
Em Utilização	1			Calibrador com a posição nº 01 quebrada.			
Em construção	1			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-052186	26-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			69568	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508681-0004			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	9		Desvios SEM POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO Gicle obstruído, sem possibilidade de medir Conserto			
Em Utilização	1					
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME VINICIUS DA SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052373	05-09-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69641	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 20.02.20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716402625-0014			LX								
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID		ALEX TURKOT								
Status	Qtd										
Desativado	3										
Sucitado	4										
Para Conserto Interno	1										
Em Utilização	3										
Em estoque	2										
			Desvios Diâmetro 2,000 +0,10 (POS.02) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,924mm - posição nº02 Diâmetro 2,300 ±0,05 (POS.02) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,210mm - posição nº02 Conserto								
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-052408	05-09-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69643						

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404534-0001			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Desativado	3					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em Conserto Interno	1	Desvios				
			Paralelismo 0,004mm/A está fora do especificado. Valor da medição 0,018mm.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052709	21-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69513	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510661-0004						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	1					
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	3					
Em Conserto Interno	1	Desvios				
			Calibrador com oxidação na superfície de medição. Batidas na face de contato com o produto.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052906	03-10-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		70894	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
20.02.

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4316500181-0024		LY44P24/9,00																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>6</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	6	Conserto	Em Utilização	3	Para Conserto Interno	2	Perdido	1	Em Conserto Interno	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685484</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,962mm - posição nº05 (04x) Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,962mm - posição nº05 (04x) Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Sucitado	6	Conserto																												
Em Utilização	3																													
Para Conserto Interno	2																													
Perdido	1																													
Em Conserto Interno	3																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																												
Desvios Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,962mm - posição nº05 (04x) Conserto																														
Inspetor STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		Supervisor PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																										
LP-052914	26-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	70772																										

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508438-0001			LY (USADO C/ 4712003220)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1		Desvios Diâmetro de Ø37,995mm ± 0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado Ø38,004mm. Conserto			
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052977	15-10-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71020	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4738360386-0063			JMK6-OGIVA														
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,022mm Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,022mm Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável											
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT											
Desvios																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,022mm Conserto																	
Status	Qtd																
Sucitado	30																
Para Conserto Interno	1																
Em Utilização	12																
Em estoque	17																
Em Conserto Interno	8																
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-053062	03-10-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70887												

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																							
Equipamento		Denominação																										
4738360386-0010		JMK6-OGIVA 4,00																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="7">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	30	Para Conserto Interno	2	Em Utilização	12	Em estoque	17	Em Conserto Interno	7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																										
Status	Qtd																											
Sucitado	30																											
Para Conserto Interno	2																											
Em Utilização	12																											
Em estoque	17																											
Em Conserto Interno	7																											
Centro Custos	Gerência	Responsável																										
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT																										
Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto																												
Inspetor STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		Supervisor PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME PASQUALE IAQUINTO NETO																								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																							
LP-053089	30-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70835																							

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511923-0001			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685914	MOE4-Reman - Start-up Costs - LE CRIN Body	EMANUEL VITOR CECCON	
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em estoque	1		Calibrador faltando furo de Ø 10,5mm conforme desenho. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053471	03-11-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA		71158	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4316500181-0027		LY44P24/9,00																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>6</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	6	Conserto	Em Utilização	2	Para Conserto Interno	1	Perdido	1	Em Conserto Interno	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685487</td> <td>MOE2-IP - Cilindro e Elemento A</td> <td>ALLAN SUPPLY DA SILVA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,962mm - posição nº05 (4x) Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPPLY DA SILVA	Desvios Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,962mm - posição nº05 (4x) Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Sucitado	6	Conserto																												
Em Utilização	2																													
Para Conserto Interno	1																													
Perdido	1																													
Em Conserto Interno	5																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPPLY DA SILVA																												
Desvios Diâmetro 8,970mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,962mm - posição nº05 (4x) Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Conserto																														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																										
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-053507	07-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71183																									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
20.08.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714900224-0003			Lk Ø26,00 -0,030 -0,080			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	4			685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	3					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em construção	2			Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho.		
Em estoque	2			Conserto		
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053728	11-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71211	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360336-0002			JMK6-PINO MED.BRUNIDORAUP -10.99020u		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	2				
Em estoque	2		Desvios		
			Falta posição nº4 (anel) e posição 5 (caixa) confeccionar conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	RODRIGO SILVA VELAME SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053895	19-11-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71291

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360336-0001			JMK6-PINO MED.BRUNIDORAUP -10.99020u		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				
Em Conserto Interno	1				
		Desvios			
		Falta posição nº4 (anel) e posição 5 (caixa) confeccionar conforme desenho.			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	RODRIGO SILVA VELAME SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053896	19-11-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71290

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716510165-0004			LY 5,7±0,05		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT
Sucitado	1				
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	2				
Em estoque	2				
		Desvios			
		Calibrador está oxidado.			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053913	24-11-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA		71300

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715301184-0003			LO examinar posição			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685113	MCE1-UP - Usinagem corpo UCV	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	2		Desvios Diâmetro 63,11mm $\pm 0,01$ mm está fora do limite especificado. Valor da medição 63,093mm. Conserto			
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
			Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME
PES1CT - SL N			AROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	ERICK DE OLIVEIRA
Nº RS	Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-054010	2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			71352

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 20.02.26


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4716405784-0003		LX medir angulo 90º			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1		Desvios		
	2		Calibrador faltando posição nº11 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054166	01-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71344

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
 20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714201000-0002			LG 2,5+0,14			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685482	MOE2-IP - CtP/MFO11	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1			Desvios		
Em Conserto Interno	1			Distância 12,00mm ±0,20mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 7,04mm - posição nº3		
				Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054210	08-12-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71407	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716403940-0028			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685553</td> <td>MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,002mm fora do especificado, valor medido 0,004mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Planeza 0,002mm fora do especificado, valor medido 0,004mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Planeza 0,002mm fora do especificado, valor medido 0,004mm																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em construção</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	27	Em Utilização	2	Em construção	1	Em estoque	4	Em Conserto Interno	1	Conserto							
Status	Qtd																				
Sucitado	27																				
Em Utilização	2																				
Em construção	1																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		GUILHERME VINICIUS DA SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054348	10-12-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71431																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 20.02.26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404803-579134			LX Ø3,50			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11			685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em Utilização	1			Calibrador com a posição nº 04 quebrada.		
Em estoque	5			Conserto		
Em Conserto Interno	2					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054620	06-01-2026	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71556	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
20.02.26