

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																								
Equipamento		Denominação																											
4716406148-0001		xLX																											
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><td rowspan="3">Modificação</td></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Modificação	Sucitado	1	Em Utilização	1	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685700</td><td>MOE1-UIN -</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Executar modificação, será transformado na 4716406239-0001.14032682</td></tr><tr><td colspan="3">Modificação</td></tr></tbody></table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Executar modificação, será transformado na 4716406239-0001.14032682			Modificação				
Disponibilidade		Ação																											
Status	Qtd	Modificação																											
Sucitado	1																												
Em Utilização	1																												
Centro Custos	Gerência	Responsável																											
685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																											
Desvios																													
Executar modificação, será transformado na 4716406239-0001.14032682																													
Modificação																													
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																									
LP-048854	16-04-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	68580																									

Tatiana Branco
EDV: 92808004
PS/QMM61-CtP
04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0077			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685613</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) no limite do especificado, valor medido 2,250mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) no limite do especificado, valor medido 2,250mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) no limite do especificado, valor medido 2,250mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	18																			
Para Conserto Interno	9																			
Em estoque	7																			
Perdido	9																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049319	12-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68267																

Tatiana Branco
EDV: 92898801
PS/QMM61-CIP
04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0089			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) no limite do especificado, valor medido Ø2,250mm ---- Regravar norma e ordem</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) no limite do especificado, valor medido Ø2,250mm ---- Regravar norma e ordem			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) no limite do especificado, valor medido Ø2,250mm ---- Regravar norma e ordem																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	18																			
Para Conserto Interno	8																			
Em estoque	7																			
Perdido	9																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049320	12-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68268																

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CIP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento		Denominação											
4716406047-0002		LX (USADO C/ 4716511293)											
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="4">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
		Disponibilidade			Ação								
		Status	Qtd										
		Para Conserto Interno	1										
Em estoque	1												
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA											
Desvios													
Ø1,900mm -0,006mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,889mm - posição nº 03. Ø1,940mm -0,006mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,930mm - posição nº 03.													
Conserto													
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle									
LP-049339	26-03-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68374									

Tatiana Br...
EDV 02890...
PS/QMM61-CtP
04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200663-0018			LG (Ø1,00 ±0,07)" UTILIZAR ATÉ CONSUMIR"			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	7			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em construção	2			Calibrador com a posição nº4 quebrada.		
Em estoque	3			Conserto		
Perdido	4					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049352	31-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68431	

Tatiana Branco

EDV: 02698001

PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715300888-0024			LO		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	22		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	12				
Para Conserto Interno	3		Desvios		
Em estoque	10		Calibrador com a posição nº 03 quebrada.		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049373	09-04-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68508

Tatiana Branco
EDM 12390001
PS/QMM61-CIP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0090			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,248mm - posição nº3</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,248mm - posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,248mm - posição nº3																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	18																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	7																			
Perdido	9																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049394	17-04-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68596																

Tatiana Branco
EDX: 92898001
PS/QMM61-CtP
09/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0092			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação		<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,022mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,022mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,022mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	60																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	6																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em estoque	2																			
Em Conserto interno	8																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050231	13-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69006															

Tatiana Branco
EDV 92898001
PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404447-0022			LX (USADO COM 4716507177)																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685613</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando posição nº 11 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº 11 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Calibrador faltando posição nº 11 conforme desenho.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	4																			
Sucitado	15																			
Em Utilização	8																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050423	22-05-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68819															

Tatiana Branco
EDV: 92698001
PS/QMM61-CIP
04/02/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507090-0010			LY (UTILIZAÇÃO C 433 863 072)																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Quebra de canto -0,01(gasto -0,03) está irregular, encontrado quebra de canto de -0,032mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	Desvios			Quebra de canto -0,01(gasto -0,03) está irregular, encontrado quebra de canto de -0,032mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Quebra de canto -0,01(gasto -0,03) está irregular, encontrado quebra de canto de -0,032mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	9																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Perdido	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050730	07-07-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69156																

Tatiana Branco

EDV: 02898001

PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716404958							
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	12			685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1						
Em Utilização	3			Desvios			
Em estoque	9			Posição 21 - 4716404958, canto vivo danificado.14079256			
Em Conserto Interno	2			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050758	07-07-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA			69160	

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900578-0003			LS "UIN2"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Distancia 200.180 ± 0,03 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 200,06mm - posição nº03		
Em estoque	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051393	28-07-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69344

Tatiana Branco

EDV-922998001

PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716405322-0001				LX (usado c/4716508652)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desativado	3						
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em Utilização	1			Calibrador com Oxidação			
Em estoque	1			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051513	06-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			69407	

Tatiana Branco
EDIV: 92898001
PS/QMM61-CtP
04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200723-0012			LG 15,80 ± 0,05			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	6			685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	6					
Em estoque	5			Desvios		
Bloqueado	2			Calibrador com posição nº03 quebrada(1X).		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051812	23-05-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68824	

Tatiana Branco
EDV: 92698001
PS/QMM61-CtP
04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404958-0009			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desativado	12			Desvios		
Sucitado	1			Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado		
Em Utilização	3			Conserto		
Em estoque	6					
Em Conserto Interno	5					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-052014	01-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			69607

Tatiana Branco
EDV: 02/09001
PS/QMM61-CtP

09/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0049			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,015mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,015mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,015mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	7																				
Em Utilização	4																				
Em estoque	7																				
Em Conserto Interno	10																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052063	26-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69560																

Tatiana Branco
EDM-00898001
PS/QMM61-CtP
04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH													
Equipamento			Denominação															
4716402503-0003			LX															
Disponibilidade		Ação																
<table><tr><td>Status</td><td></td></tr><tr><td>Desativado</td><td>3</td></tr><tr><td>Transferido</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr></table>		Status		Desativado	3	Transferido	1	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Conserto				
Status																		
Desativado	3																	
Transferido	1																	
Em Utilização	1																	
Para Conserto Interno	1																	
Em estoque	1																	
		Centro	Gerência	Responsável														
			MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON														
		Desvios																
		VERIFICAR CANTO VIVO (POS. 24,27,32) está danificado.																
		Conserto																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle													
LP-052128	28-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69574													

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
04/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360466-0003			JMK6-PINO MEDICAO 7,490		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	2		Desvios Retrabalhar e Inserir camada de "PVD-TIN" conforme desenho. Conserto		
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052248	18-08-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69486


Tatiana Branco

EDV: 02898801

PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360388-0023			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd				
Sucitado	20				
Para Conserto Interno	5				
Em Utilização	4				
Em estoque	5				
Em Conserto Interno	14				
		Conserto			
			Centro Custos	Gerência	Responsável
			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
			Desvios		
			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,013mm		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052314	18-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69499


 Tatiana Branco
 IDV: 92808001
 PS/QMM61-CtP
 04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0006			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	20			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	Responsável
Para Conserto Interno	4					
Em Utilização	4			Desvios		
Em estoque	5			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,014mm		
Em Conserto Interno	15			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052316	19-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69506	

Tatiana Branco
 EDP: 92898804
 PS/QMM61-CtP
 04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0030			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	20			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	Responsável
Para Conserto Interno	7					
Em Utilização	4			Desvios		
Em estoque	5			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,014mm		
Em Conserto Interno	12					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT- TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052319	01-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69611	

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0048			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,013mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,013mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,013mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucutado	20																			
Para Conserto Interno	6																			
Em Utilização	4																			
Em estoque	5																			
Em Conserto Interno	13																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052320	01-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69612															

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH							
Equipamento			Denominação									
4716506419-0035			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)									
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Centro Custos	Gerência						Responsável					
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT									
Status	Qtd											
Sucitado	23											
Em Utilização	5											
Para Conserto Interno	3											
Em estoque	2											
Em Conserto Interno	3											
		Conserto	Desvios Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação. Conserto									
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle							
LP-052733	09-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70636							

Tatiana Branco
 EIV: 02298001
 PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0081			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com deslocamento de Zero no padrão Central acima do especificado em Plano de controle.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com deslocamento de Zero no padrão Central acima do especificado em Plano de controle.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com deslocamento de Zero no padrão Central acima do especificado em Plano de controle.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Para Reclamação	1																				
Sucitado	60																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	10																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em Reclamação	3																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052736	11-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70656																

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0005			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	4			Desvios		
Em estoque	5			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052755	18-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70692	

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0028			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	20		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	
Para Conserto Interno	4					
Em Utilização	5		Desvios			
Em estoque	7					
Em Conserto Interno	12					
			EIME com deslocamento de Zero fora do especificado.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052786	20-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70715	

Tatiana Branco

EDV: 92898004

PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506423-0020			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	18																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	7																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052787	01-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		70871																

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716505582-0029			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	1			Quebra de canto -0,01mm -0,03mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,052mm		
Perdido	1			Conserto		
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052790	19-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70709	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360591-0003			JMK6-PINO MED BRUNIDORA DM 8,920		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	6				
Para Conserto Interno	3				
Em Utilização	1		Desvios		
			Retrabalhar EIME conforme desenho. (Modificação 2). - Rebaixar e titanizar.		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052908	03-10-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		70890

Tatiana Branco
 EDY: 978998004
 PS/QMM61-CtP
 04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4738360433-0128		JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00 DIGITAL																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>89</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	89	Conserto	Em Utilização	12	Para Conserto Interno	3	Em estoque	1	Em Conserto Interno	13	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Sucitado	89	Conserto																												
Em Utilização	12																													
Para Conserto Interno	3																													
Em estoque	1																													
Em Conserto Interno	13																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																												
Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm Conserto																														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-053101	25-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70756																									

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404958-0001			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	12		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	3		Desvios		
Para Conserto Interno	2		Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,053mm		
Em estoque	6		Conserto		
Em Conserto Interno	3				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053209	27-10-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71117

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716510779-0001			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685413	MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT
Sucitado	1				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
			Quebra de canto -0,05 está arredondada, encontrado raio de 0,146mm. Quebra de canto -0,1 (gasto -0,15) está arredondada, encontrado raio de 0,075mm.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053252	24-10-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71112

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH	
Equipamento			Denominação		
4312400046-0287			JMK3-BASE MEDICAO		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	9		.685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UITN	ALEX TURKOT
Transferido	3				
Sucitado	97		Desvios		
Em Utilização	41		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.		
Em estoque	56		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053258	24-10-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71097

Tatiana Branco

EDV: 92899001

PS/QMM61-CtP

04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																							
Equipamento		Denominação																										
4716404958-0003		LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="6">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Em Conserto interno</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Desativado	12	Sucitado	1	Em Utilização	3	Para Conserto Interno		Em Conserto interno	4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,061mm - posição nº20 Teste com padrão 4716508033 (vide obs.) calibrador não fixa a peça para realização da medição, posição nº100/10/06 Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,061mm - posição nº20 Teste com padrão 4716508033 (vide obs.) calibrador não fixa a peça para realização da medição, posição nº100/10/06 Conserto		
Disponibilidade		Ação																										
Status	Qtd																											
Desativado	12																											
Sucitado	1																											
Em Utilização	3																											
Para Conserto Interno																												
Em Conserto interno	4																											
Centro Custos	Gerência	Responsável																										
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																										
Desvios Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,061mm - posição nº20 Teste com padrão 4716508033 (vide obs.) calibrador não fixa a peça para realização da medição, posição nº100/10/06 Conserto																												
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																								
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																							
LP-053304	14-10-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71008																							

Tatiana Branco
EDV: 97898001
PS/QMM61-CtP
04/12/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316400548-0019			LX733W1			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Transferido	1			685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	1					
Em Utilização	19					
Para Conserto				Desvios		
				Fie com batidas, planaze no limite da tolerância.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-053418	30-09-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			70857

Tatiana Branco

EDV: 92298061

PS/QMM61-CIP

04/12/25