


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404802-579189			LX Ø4,00																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685421</td><td>MOE2-DU - Agies/HE P/ UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 04 quebrada. ----- Diâmetro 3,995mm ±0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,988mm - posição nº02</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº 04 quebrada. ----- Diâmetro 3,995mm ±0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,988mm - posição nº02			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 04 quebrada. ----- Diâmetro 3,995mm ±0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,988mm - posição nº02																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	8																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Utilização	8																			
Em construção	2																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-048367	20-03-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68307															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406035-0001			LX (24,34±0,03)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685125	MOE1-UIN - Start-up Costs - UIN	GIOVANA BLAZIZA BORGHI GUANAES
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com rebarba no Ø2,8mm.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS DEDA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-048737	31-03-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68418

Suelten Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360242-0071			JMK6-OGIVA PNEUM 4,3010uM -CRI																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685605</td><td>MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho., repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho., repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho., repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucatado	31																			
Em Utilização	8																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		JOAO VICTOR LOPES															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-049335	24-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68336															

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4738360242-0078		JMK6-OGIVA PNEUM 4,3010uM -CRI			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência
Status	Qtd	Conserto		Responsável	
Sucitado	31			685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula
Em Utilização	8			RICARDO RUI GASOLA	
Para Conserto Interno	2			Desvios	
Em estoque	3			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.	
				Conserto	
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD
Nº RS	Data Emissão		Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-049354	24-03-2025		cx1		68337

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço				PS/QMM61-CtP		BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716406178-0004			LXESP.DACUPULA				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID		ALEX TURKOT	
Para Conserto Interno	1						
Em Utilização	1		Desvios				
Em estoque	2		Calibrador com a posição nº 02 quebrada. Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049830	19-05-2025	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHA			68785	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316503367-0021			LY44P24DIAM9,50																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diametro 9,468 -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,461mm - posição nº04 (4x) Altura 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Diametro 9,468 -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,461mm - posição nº04 (4x) Altura 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Diametro 9,468 -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,461mm - posição nº04 (4x) Altura 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº10 (2x)																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	9																				
Em Utilização	2																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	1																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049956	22-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68814																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716500354-0006			LY9P3612,05/ OGIVA DE MEDIÇÃO			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	9			Desvios		
Em Utilização	3			RAIO 6,023 - 0,003 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 6,019mm - posição nº01 (4x) RAIO 0,5 ± 0.1 está com topo plano - posição nº06 (2x)		
Para Conserto Interno	2			Conserto		
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-050092	02-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			68900

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716505582-0028			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	10			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Em Exame Interno	1			Desvios		
Para Conserto Interno	2			Quebra de canto de -0,01mm até -0,03mm fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,043mm		
Em estoque	1			Conserto		
Perdido	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050237	11-06-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68983	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405354-0002			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado	3		Desvios			
Em Utilização	1		Canto vivo da posição nº02 está arredondado, encontrado raio de 0,035mm.			
Para Conserto Interno	1		Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050243	11-06-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68971	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715900639-0003			LS (9,5)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Em Utilização	2					
Em construção	2					
Em Conserto Interno	2		Desvios			
		Calibrador com oxidação na superfície de medição e travado.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050252	11-06-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68972	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405711-0003			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Planeza máxima de 0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,040mm. Calibrador faltando posição nº3 (1x) conforme desenho.		
Em estoque	2		Conserto		
Inspetor	Supervisor		Planejador de EIME		
-	PAULO LASKOSKI		GUILHERME VINICIUS DA SILVA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050308	19-05-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68784

Tatiana Branco
EDV: 92698001
PS/QMM61-CtP
25/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4716500353-0016		LY9P36D.12,00/OGIVA DE MEDIÇÃO			
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	14		685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	3		Calibrador faltando posição nº100 conforme desenho Distância 0,20mm +0,10mm está com topo plano - posição nº100 Raio 0,5mm polido está com topo plano - posição nº06 (2x) Raio 5,998mm -0,003mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,992mm - posição nº01 (4x)		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050448	16-06-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69030

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716507710-0008				LY (USADO C/ 4716404776)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	6						
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	1						
				Desvios			
				Calibrador está oxidado.			
				Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050661	30-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			69096	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
25/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200562-0006			LG (Ø6,85) UP			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20			685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	6			Desvios		
Em estoque	3			Diâmetro 6,832mm ±0,0013mm (Gasto 6,825) está no limite do gasto. Valor da medição Ø6,825mm.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-050662	30-06-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA			69097

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento			Denominação																											
4716509048-0001			LY "UIN2"																											
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="1">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>2</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	2	Para Conserto Interno	1	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685704</td><td>MOE1-UIN -</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Plano inferior com superfície de medição irregular.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Plano inferior com superfície de medição irregular.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd	Conserto																												
Em Utilização	2																													
Para Conserto Interno	1																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																												
Desvios																														
Plano inferior com superfície de medição irregular.																														
Conserto																														
Inspetor	Supervisor		Planejador de EIME																											
-	PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL																											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-050687	02-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69126																									


Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH										
Equipamento			Denominação													
4716406034-0001			LX (10,65±0,1)													
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="4">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável		
			Disponibilidade			Ação										
			Status	Qtd												
			Em Utilização	1												
			Para Conserto Interno	1												
685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																
Calibrador com o canto vivo irregular, encontrado quebra de canto de -0,05mm.																
Conserto																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle										
LP-050742	07-07-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA			69159										

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento			Denominação																			
4716507131-0002			LY (CONFORME LY 10 N) Ø2,808 LOGIC 13																			
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685615</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem da válvula</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando a modificação nº0 (redesenhado) conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando a modificação nº0 (redesenhado) conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA																				
Desvios																						
Calibrador faltando a modificação nº0 (redesenhado) conforme desenho.																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Sucatado	2																					
Em Utilização	2																					
Em Exame Interno	1																					
Para Conserto Interno	1																					
Em construção	1																					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																	
LP-051000	11-06-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68984																	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
23/05/26
1

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716404215-0044				LX (C 433 862 883)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Desativado	3						
Sucitado	29						
Em Utilização	2			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Calibrador com a posição nº1+5 quebrada. Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051075	07-07-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA			69153	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200599-0003			LG 1,40 ±0,05(UTIL. F 00Z H10 032/027.		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Transferido	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		Calibrador com posição nº03 descolada.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051225	28-07-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69331

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715900025-0020			LS																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685413</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Distância 1,9600 -0,05 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,889mm - posição nº06</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685413	MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT	Desvios			Distância 1,9600 -0,05 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,889mm - posição nº06			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685413	MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Distância 1,9600 -0,05 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,889mm - posição nº06																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	3																			
Sucitado	6																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051308	21-07-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	69272																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900579-0002			LS "UIN2"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Distancia 200.180 ± 0,03 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 200,1mm - posição nº03		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051392	28-07-2025	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69345

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360432-0054			JMK6-Pino de Bancada Stotz 4.004 ChP			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	42			685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT
Em Utilização	18					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em construção	4			Posição 1 quebrada.		
Em Conserto Interno	4			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051450	01-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69388	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403630-0001			LX(EXAMINAR Ø1,6±0,03NAO PASSA			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685431	MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT
Em Utilização	1			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Calibrador com a posição nº 01 quebrada.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data de Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-051527	03-08-2015	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			69403

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço					PS/QMM61-CtP		BOSCH	
Equipamento				Denominação				
4716404681-0011				LX				
Disponibilidade		Ação						
Status	Qtd	Construção		Centro Custos	Gerência		Responsável	
Desativado	2			685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN		ALEX TURKOT	
Sucitado	6							
Em Utilização	1			Desvios				
Para Conserto Interno	1			Diâmetro 2,300mm +0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,235mm Ângulo 59° 10' 00" +5' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,77°				
Em estoque	1			Construção				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle		
LP-051546	06-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			69421		

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP
21/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316400119-0015			LX		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UITN	ALEX TURKOT
Sucitado	6				
Em Utilização	10		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Paralelo máximo de 0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,010mm - Pos.1+2		
Em estoque	5		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051715	12-08-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69443

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CtP

25/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507220-0001			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	2				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				
			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051778	12-08-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69446

Tatiana Branco
EDV: 92898901
PS/QMM61-CtP
23/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento			Denominação																			
4714200710-0016			LG Ø 3,0 +0,01 -0,05																			
Disponibilidade		Ação		<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Ø2,960mm ±0,002mm (GASTO Ø2,950mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø2,950mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Ø2,960mm ±0,002mm (GASTO Ø2,950mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø2,950mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																				
Desvios																						
Ø2,960mm ±0,002mm (GASTO Ø2,950mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø2,950mm.																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Sucatado	6																					
Em Utilização	5																					
Em estoque	7																					
Perdido	1																					
Bloqueado	1																					
Em Conserto Interno	3																					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle																
LP-051808	30-05-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA			68894																

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360386-0038			JMK6-OGIVA Ø4,000mm																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm , teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm , teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm , teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Utilização	12																			
Em estoque	19																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052208	26-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69561															

Suellen Pereira
EDV: 92889346
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406185-0001			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685703	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	1		Canto vivo está irregular, encontrado raio de 0,069mm. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RODRIGO SILVA VELAME SANTOS
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052223	21-08-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69514

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716400382-0023			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio max. 0,1 está fora do especificado em desenho, encontrado quebra de canto de -0,018mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvios			Raio max. 0,1 está fora do especificado em desenho, encontrado quebra de canto de -0,018mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Raio max. 0,1 está fora do especificado em desenho, encontrado quebra de canto de -0,018mm																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>2</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Desativado	3	Sucitado	7	Em Utilização	9	Para Conserto Interno	1	Em estoque	2	Conserto							
Status	Qtd																				
Desativado	3																				
Sucitado	7																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052286	18-08-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69476																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716500608-0026			LY190BC1			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qtd	Conserto	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN		ALEX TURKOT
Sucatado	12					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Verificar chanfro 0,5mmx45° -0,2mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,149x47,88°			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052287	18-08-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		69482	

Tatiana Branco
EDV: 92898
PS/QMM61-CtP

2.570.572.6

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360386-0020			JMK6-OGIVA 4,00																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,014mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,014mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0010mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,014mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Para Conserto Interno	2																			
Em Utilização	12																			
Em estoque	19																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052315	19-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69503															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Veril sum

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0057			JMK6-OGIVA 3,5010uM-Q																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	60																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	6																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em estoque	3																			
Em Reclamação	2																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052325	18-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69498															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316500181-0029			LY44P24/9,00																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685484</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano 2x - posição nº100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano 2x - posição nº100			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A						EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																					
Distância 0,2mm +0,1mm está com topo plano 2x - posição nº100																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Sucitado	6																				
Em Utilização	4																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	2																				
Perdido	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052388	21-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69524																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500582-0011			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Transferido	1			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT
Sucitado	4					
Em Utilização	3			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Calibrador com oxidação na superfície de medição.		
Em estoque	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-052398	21-08-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA			69519

Tatiana Branco
EDV: 92698001
PS/QMM61-CtP
24/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4705400082-0102			'EP (CONEXÃO DO BALANCIN)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	98					
Para Conserto Interno	1		Desvios Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. Conserto			
Em Utilização	1					
Em construção	3					
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052407	04-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69626	

Suellen Pereira
EDV: 92389346
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511538-0003			LY (6,0+0,3)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	2					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
			Desvios			
			Faltando chanfro de 6,90 x 90° - Posição 1			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052676	17-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70691	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360385-0022			JMK6-OGIVA METAL DURO 3,80410uM																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685612</td> <td>MOE3-CRIN - Sala CKD CRIN</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ogiva Com desgaste - Não emitir NC - Analise que o proximo processo consegue identificar se houver problemas</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685612	MOE3-CRIN - Sala CKD CRIN	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Ogiva Com desgaste - Não emitir NC - Analise que o proximo processo consegue identificar se houver problemas			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685612	MOE3-CRIN - Sala CKD CRIN	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Ogiva Com desgaste - Não emitir NC - Analise que o proximo processo consegue identificar se houver problemas																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>7</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Desativado	1	Sucitado	14	Em Utilização	6	Em estoque	5	Em Conserto Interno	7	Conserto							
Status	Qtd																				
Desativado	1																				
Sucitado	14																				
Em Utilização	6																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	7																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		JULIANE APARECIDA DE CAMARGO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle															
LP-052679	11-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			70660															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH													
Equipamento			Denominação															
4716404767-0044			LX															
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Diâmetro 0,300mm -0,05mm (gasto 0,40) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,410mm - posição nº01 Ângulo 25° ±1° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 23,67° - posição nº01 Conserto </td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	Desvios			Diâmetro 0,300mm -0,05mm (gasto 0,40) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,410mm - posição nº01 Ângulo 25° ±1° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 23,67° - posição nº01 Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT																
Desvios																		
Diâmetro 0,300mm -0,05mm (gasto 0,40) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,410mm - posição nº01 Ângulo 25° ±1° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 23,67° - posição nº01 Conserto																		
Status	Qtd	Conserto																
Desativado	3																	
Sucitado	25																	
Em Utilização	3																	
Para Conserto Interno	1																	
Em estoque	6																	
Em Conserto Interno	1																	
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle													
LP-052725	11-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70666													

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0052			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Atingiu limite de tensão. Não calibra.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Atingiu limite de tensão. Não calibra.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Atingiu limite de tensão. Não calibra.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	60																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	8																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em Reclamação	4																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052731	11-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70659																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360386-0015			JMK6-OGIVA 4,00																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com valor de deslocamento fora do especificado em plano de controle QMM61.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valor de deslocamento fora do especificado em plano de controle QMM61.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos						ALEX TURKOT														
Desvios																					
EIME com valor de deslocamento fora do especificado em plano de controle QMM61.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Sucitado	30																				
Para Conserto Interno	3																				
Em Exame Interno	1																				
Em Utilização	11																				
Em estoque	17																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052750	16-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70686																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500143-0105			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	40					
Em Utilização	7					
Para Conserto Interno	4					
Em Conserto Interno	8					
			Desvios			
			Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			
			Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052793	20-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70719	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500142-0093			LY39P24/4,95																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº03 solta (1x) Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 está com topo plano - posição nº03 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com a posição nº03 solta (1x) Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº03 solta (1x) Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	33																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052871	20-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70720															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406321-0001					
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	2		685705	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Distância 1,0mm $\pm 0,1$ mm (chanfro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,430mm Ângulo 45° $\pm 0,1$ mm (chanfro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 44°		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052899	09-10-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		70935

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento		Denominação				
4716406321-0002						
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685703	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	2			Desvios Distância 1,0mm $\pm 0,1$ mm (chanfro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,481mm Ângulo 45° $\pm 0,1$ mm (chanfro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 42,6° Conserto		
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RODRIGO SILVA VELAME SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052900	07-10-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		70927	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500143-0101			LY39P24/7,45		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	40				
Em Utilização	7		Desvios		
Para Conserto Interno	2		Reclamação da linha Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)		
Em Conserto Interno	10		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052916	25-09-2025	xz1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70765

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508293-0002			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	6					
Para Conserto Interno	3					
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	3		Desvios			
			Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4) Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)			
			Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052991	17-10-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71057	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508293-0010			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	6					
Para Conserto Interno	4					
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	2		Desvios			
			Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4) Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)			
			Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052992	17-10-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71058	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																												
Equipamento		Denominação																															
4738360388-0050		JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	20	Conserto	Para Conserto Interno	2	Em Exame Interno	2	Em Utilização	5	Em Conserto Interno	19	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm Conserto		
Disponibilidade		Ação																															
Status	Qtd																																
Sucitado	20	Conserto																															
Para Conserto Interno	2																																
Em Exame Interno	2																																
Em Utilização	5																																
Em Conserto Interno	19																																
Centro Custos	Gerência	Responsável																															
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																															
Desvios																																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm Conserto																																	
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																												
LP-053020	21-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71077																												


Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

OK!

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0043			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação		<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,013mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,013mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,013mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Exame Interno	2																			
Em Utilização	5																			
Em Conserto Interno	18																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053021	21-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71076															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0029			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	4																				
Em Exame Interno	2																				
Em Utilização	5																				
Em Conserto Interno	17																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053022	21-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71075																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0018			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	6																				
Em Utilização	4																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	14																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053027	17-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71050																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4716400382-0002			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio max. 0,1 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,023mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvios			Raio max. 0,1 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,023mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Raio max. 0,1 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,023mm																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	3																			
Sucitado	7																			
Em Utilização	8																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Exame Interno	1																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053029	15-10-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71021															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0088			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,020mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,020mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,020mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	60																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Exame Interno	1																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em estoque	1																			
Em Reclamação	3																			
Em Conserto Interno	9																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053056	09-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70931															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0077			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,018mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,018mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,018mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	60																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	2																			
Em Exame Interno	1																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em estoque	1																			
Em Reclamação	3																			
Em Conserto Interno	10																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			LO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053057	09-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70930															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508644-0008			, LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT	
Sucitado	6					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Diâmetro 2,000 + 0,01 (GASTO 1,99) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,988mm - posição nº02			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053060	03-10-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		70895	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0062			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002, valor encontrado: 0,0007. Teste de balanço 0,0002, valor encontrado: 0,0009. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002, valor encontrado: 0,0007. Teste de balanço 0,0002, valor encontrado: 0,0009. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002, valor encontrado: 0,0007. Teste de balanço 0,0002, valor encontrado: 0,0009. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	60																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	4																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em Reclamação	4																			
Em Conserto Interno	9																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053063	03-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70888															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4738360388-0039		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>20</td> <td rowspan="5">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	20	Conserto	Para Conserto Interno	4	Em Utilização	4	Em estoque	4	Em Conserto Interno	16	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd																													
Sucitado	20	Conserto																												
Para Conserto Interno	4																													
Em Utilização	4																													
Em estoque	4																													
Em Conserto Interno	16																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																												
Desvios Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto																														
Inspetor STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		Supervisor PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME PASQUALE IAQUINTO NETO																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																									
LP-053090	30-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70834																									

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0061			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Desvios</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	60																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	3																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em Reclamação	4																			
Em Conserto Interno	10																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053091	29-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70809															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


OK

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360388-0047			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd				
Sucitado	20				
Para Conserto Interno	5				
Em Utilização	4				
Em estoque	4				
Em Conserto Interno	15				
			Centro Custos	Gerência	Responsável
			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
			Desvios		
			EIME com deslocamento de zero fora do especificado.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053093	25-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		70764

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4715301127-0003			LO-UIIN3				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685701	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1			Desvios			
Em Utilização	1						
Em estoque	5						
Em Conserto Interno	1			Calibrador com posição nº9 quebrada.			
				Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053210	27-10-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			71113	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 21/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716405716-0015			LX																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685481</td> <td>MOE2-IP - Válvulas A/P/VE</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Canto vivo (gasto -0,01mm) está irregular, encontrado quebra de canto de -0,066mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Canto vivo (gasto -0,01mm) está irregular, encontrado quebra de canto de -0,066mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Canto vivo (gasto -0,01mm) está irregular, encontrado quebra de canto de -0,066mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	1																			
Sucitado	7																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	1																			
Em estoque	3																			
Perdido	1																			
Em Conserto interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053228	24-10-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		71110															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716511169-0005			LY				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685705	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	2						
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em estoque	4			Calibrador com posições nº201 descoladas. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053230	24-10-2025	cx2	CALIBRADOR.ACOMPANHA			71106	


Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508293-0001			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	6			Desvios Raio 0,5mm $\pm 0,05$ mm (gasto 0,4) está com topo plano - posição nº03 (2x) Conserto		
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em Conserto Interno	5					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053238	30-10-2025	CX02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71136	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508293-0012			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty	Conserto		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	6			Desvios Raio 0,5mm $\pm$ 0,05mm (gasto 0,4) está com topo plano - posição nº03 (2x) Conserto		
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	2					
Em Conserto Interno	4					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053239	30-10-2025	CX02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71135	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4705400082-0101			'EP (CONEXÃO DO BALANCIN)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	98																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Utilização	1																			
Em construção	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-053248	28-10-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	71126																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716509013-0001			LY (CONEXÃO)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	2					
Para Conserto Interno	2					
Em Utilização	2					
Em Conserto Interno	1	Desvios				
			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053249	28-10-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71124	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento				Denominação																		
4716400382-0027				LX																		
Disponibilidade			Ação	<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio max. 0,1 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,155mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvios			Raio max. 0,1 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,155mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT																				
Desvios																						
Raio max. 0,1 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,155mm.																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Desativado	3																					
Sucitado	7																					
Em Utilização	7																					
Para Conserto Interno	1																					
Em estoque	2																					
Em Conserto Interno	2																					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle																
LP-053253	24-10-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			71104																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506417-0020			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	10			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053255	24-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		71102	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0030			LY			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	18					
Em Utilização	4					
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	9					
				Desvios		
				Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-053257	24-10-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA			71100

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716506417-0012				LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	10						
Em Utilização	2						
Para Conserto Interno	4						
Em estoque	1						
				Desvios			
				Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			
				Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053266	21-10-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			71080	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716512032-0001			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	2		Calibrador faltando a modificação nº01 conforme desenho Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053305	03-11-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA		71149

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200482-0024			LG 24,H9 (+0,052)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	13				
Em Utilização	7		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Diâmetro 24,004mm $\pm$ 0,002mm (Gasto 24,000) está no limite do gasto. Valor da medição Ø24,000mm.		
Em estoque	6		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053446	30-10-2025	CX07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71137

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360388-0036			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20			685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/Ui/UiN	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	3					
Em Exame Interno	1			Desvios		
Em Utilização	5			EIME com valor de Tensão fora do especificado. - Desvio detectado no processo seguinte.		
Em Conserto Interno	19			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053563	06-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71175	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0038			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,011mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Utilização	5																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	21																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053565	07-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71181																

OK


Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510097-0006			LY Ø 12 - H			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	4					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador faltando as posições nº12,13 e 14 conforme desenho			
Em estoque	3		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053717	14-11-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		71251	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506423-0028			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00114mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00114mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00114mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	18																				
Em Utilização	4																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	3																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053796	18-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71262																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360873-0001			JMK6-PINO MEDICAO ANEL 7,00			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685702	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Para Conserto Interno	1		Desvios EIME Faltando posição nº3 e nº300. Posição nº1 Faltando tratamento de TIN Conserto			
Em Utilização	2					
Em estoque	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		RODRIGO SILVA VELAME SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053898	18-11-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71260	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506423-0023			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	18																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053903	28-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71332															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0026			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	11					
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	4					
Em estoque	7					
				Desvios		
				Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
				Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053904	28-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71330	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0049			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	37																				
Para Conserto Interno	2																				
Em Utilização	8																				
Em construção	4																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053915	24-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71297																

Tatiana Branc
 EDV-92898004
 PS/QMM61-CtP
 25/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0013			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Não calibra.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Não calibra.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Não calibra.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	2																			
Em Utilização	8																			
Em estoque	5																			
Em Conserto Interno	13																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053930	19-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71266															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507918-0054			LY conexao hidraulica			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	37			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	4					
Em Utilização	8			Desvios		
Em construção	4			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	4			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053942	17-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71252	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CtP
 23/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0164			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	87			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	11					
Para Conserto Interno	6			Desvios		
Em construção	3			Calibrador com danificação na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053949	13-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71223	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716507918-0037			LY conexao hidraulica		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	37		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	5				
Em Utilização	9		Desvios		
Em construção	4		Calibrador faltando modificação nº05 conforme desenho; Calibrador com danificações na superfície de medição do curso 0,25mm +0,05mm.		
Em Conserto Interno	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053951	13-11-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71221

Tatiana Branco

EDV: 92898001

PS/QMM61-CtP

20/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento				Denominação																	
4738360434-0084				JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade			Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Não calibra. Valor de tensão alto.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Não calibra. Valor de tensão alto.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Não calibra. Valor de tensão alto.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	60																				
Em Utilização	6																				
Para Conserto Interno	2																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em Reclamação	3																				
Em Conserto Interno	12																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053953	11-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71207																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506412-0159			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	87																				
Em Utilização	8																				
Para Conserto Interno	6																				
Em construção	3																				
Em estoque	3																				
Em Reclamação	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054181	08-12-2025	CX 05	CALIBRADOR.ACOMPANHA		71393																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506419-0030			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	23		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CR/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6				
Para Conserto Interno	4		Desvios		
Em estoque	2		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054183	08-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71391

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506412-0154			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	87																				
Em Utilização	8																				
Para Conserto Interno	5																				
Em construção	3																				
Em estoque	3																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054186	08-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71388																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0016			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	11			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	6			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054188	08-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71386	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CIP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716506185-0011			LY				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	0						
Em Utilização	1						
Em estoque	1						
Em Conserto Interno	1						
				Desvios			
				Eime com oxidação na superfície de medição.			
				Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-054211	00-12-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA			71405	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716509985							
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Construção		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRÍ/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	47						
Em Utilização	6						
Para Exame Interno	1			Desvios			
Em construção	5			Confeccionar 5 unidades. Serie 0056 a 0060. Peças acompanham. Descaracterizar, gravar norma e serie.			
				Construção			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bardeja	Observação		Nº Controle		
LP-054393	10-12-2025	CX 01			71433		

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0157			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Sucitado	87					
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	4					
Em construção	5					
Em Reclamação	1					
Em Conserto Interno	4					
		Conserto				
		Centro Custos	Gerência	Responsável		
		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
		Desvios				
		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054549	15-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71479	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506412-0150			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	87																			
Em Exame Interno	2																			
Em Utilização	9																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	5																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-054550	08-01-2026	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA	71575																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506412-0143			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	87																			
Em Utilização	8																			
Para Conserto Interno	6																			
Em construção	5																			
Em estoque	1																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054551	18-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71508															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506412-0139			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qty	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	87			685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno				Desvios		
Em construção	5			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Reclamação	1			Conserto		
Em Conserto Interno	5					
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054552	15-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71478	

Suellen Pereira
EDV: 9283984
PS/QMM61-CtP


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506412-0138			LY																	
Disponibilidade		Ação																		
Status	Qty	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685412</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Sucitado	87																			
Em Utilização	9																			
Para Conserto Interno	5																			
Em construção	5																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	3																			
Conserto																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054553	15-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71480															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406371-0002			LX - Batimento elemento LE		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685487	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Desativado	2		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador faltando modificação nº02. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054581	11-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71441

Tatiana Branco
EDV-92898001
PS/QMM61-CtP
25/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4716404802-0002			LX Ø4,00																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685421</td><td>MOE2-DU - Agies/HE P/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Posição 4 danifica, fazer posição nova</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Posição 4 danifica, fazer posição nova			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Posição 4 danifica, fazer posição nova																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	9																			
Para Conserto Interno	4																			
Em Utilização	4																			
Em construção	3																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-054623	18-12-2025	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA	71539																

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CIP
25/01/26