

13.01.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR FLANGES	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

Acções executadas

Aprovação do solicitante: CRIVISON- 92820597

~~GALV~~ TCF.31
20/01/26

Ordem: 5204969Tipo ordem: ZM36Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 6325LEPADORA HAHN-KOLB

Local Instal.: 6854M110-433CtP/MFO21 - MONTAGEM BICO P/UI/CR/CRIN

C.C: 685433Prioridade:Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 16.12.2025 09:29:08

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: C

Sintoma da falha:CES978

Metaizar eixo	Pedido: Renan
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Metalizar eixo	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

21/03/26

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____: ____	Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 16.12.2025 09:30:45 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5204497

01.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204497 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000008008 TORNO EMAG VSC 200
 Local Instal.: 6854M400-554 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM MOLE CORPO UIN2
 C.C: 685554 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 01.12.2025 15:20:31
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar porca de ajuste	Pedido: Samuel
Quantidade: 02 peças	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar porca de ajuste	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

92892007

EDV: DATA: 21/01/26

NOME: CLEVERSON ZAVATTI

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 01.12.2025 15:22:32 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5204816

11.12.2025 Pag.: 1 / 1


Ordem: 5204816 Tipo ordem: ZM36 Emitente: OLR7CT
 Equipamento: 200000008424 LINHA ELETROEROSAO HE BOSCH-ATMO
 Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
 C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.12.2025 08:04:51
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Retrabalhar Acoplamento Conforme Desenho
01 acoplamento com furo diâmetro 19mm
01 acoplamento com furo diâmetro 38mm

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Acoplamento Conforme Desenho F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	___



Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 11.12.2025 08:08:27 BRAZIL (OLR7CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5204415

01.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204415 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000017796 C.U.MIKRON MULTISTEP (03)
Local Instal.: 6854M400-554 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM MOLE CORPO UIN2
C.C: 685554 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 28.11.2025 07:35:46
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978

Fabricar eixo da esteira de saida	Pedido:Guilherme Mayer
Quantidade:01 peça	
Status:Normal	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar eixo da esteira de saida	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 228346 DATA: 22/05/26

NOME: Guilherme Mayer

VISTO: G.M.

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 28.11.2025 07:38:46 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Ordem: 5205799 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 19466 RETIFICA ZEMA GL600
 Local Instal.: 6854M310-552 CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN
 C.C: 685552 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 20.01.2026 12:05:33
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar polia motora
RESP.: TELES/NILSON ARAUJO
QTD.: 01 PÇ
STATUS: MÁQUINA PARADA


Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar polia motora	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: ___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 20.01.2026 12:06:16 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5204736

09.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204736 Tipo ordem: ZM36 Emitente: RIW4CT
 Equipamento: 200000002784 MAQ. MEDIR FLUXO HIDRAULICO ATMO
 Local Instal.: 6854M110-438 CTP/MFO21 - MONTAGEM, AGULHA, ACAB BICO S
 C.C: 685438 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.12.2025 11:45:29
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A
 Sintoma da falha: CES978

Fab. pino trava mesa giratória FH e P.O

MÁQUINA PRECÁRIA

Quantidade: 2 pçs

Fabricar conforme desenho em anexo

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	Fab. pino trava mesa giratória FH e P.O F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	___
------	---	-----	-----	-------------	-----

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 09.12.2025 11:46:43 BRAZIL (RIW4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: William Ribeiro
 EDV: 92886862 21.01.26

14.01.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETIFICAR CONE E FACE DO FUSO	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- * 22.10.2025 12:13:23 BRAZIL (BGB3CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

21101126

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5205242

05.01.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5205242 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BGB3CT
 Equipamento: 200000024840 RETIFICA UVA U88 NMAH34R - Nr. 7484 LE
 Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIT
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 05.01.2026 08:24:49
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: X

Sintoma da falha:

CES978

RETIFICAR CONE E FACE DO FUSO
EIXO DO FUSO NOVO - RETIFICAR CONE E FACE
PRIORIDADE: ALTA
RESPONSÁVEL: GIOVANA BARBOSA - BGB3CT

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		RETIFICAR CONE E FACE DO FUSO	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 05.01.2026 08:26:05 BRAZIL (BGB3CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Giovana B

TEF 31

21/01/26

19.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Preparação Cilindro P3 - 003

Localização: CT/303

Emissão: 18.11.2025 19:51:34

Prazo: 18.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	QUEBROU DURANTE OPERAÇÃO NÃO APOIO DIREI FF0600	0,0	HRS	____/____/____	_____

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Lucas Antunes

27.11.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601426402

01.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601426402 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711700879-1022

VDI Ø10 - 22

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Emissão: 26.11.2025 20:44:43

Atividade: TPM TPM

Prazo: 26.11.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 27/11/2025 - França

TRAVANDO

VDI Ø10 - 22

4711700879-1022

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan

Reserva

Req Compra

Item

0010

TRAVANDO

FF0600

0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: __/__/__:__:

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

Regimara 92896/15

12.01.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: João Negrete 92889290

08.12.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø10 - 02

Localização: CT/101

Emissão: 05.12.2025 15:17:09

Prazo: 05.12.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 08/12/2025 - Thais

NÃO FIXA FERRAMENTA

VDI Ø10 - 02

4711700879-1002

Acções executadas

Aprovação do solicitante: Kilmara 92890115

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601427675

08.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601427675 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711700879-1231

VDI Ø12 - 31

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 04.12.2025 11:26:27

Atividade: TPM TPM

Prazo: 04.12.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 08/12/2025 - Thais

FOLGA ROLAMENTO

VDI Ø12 - 31

4711700879-1231

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FOLGA ROLAMENTO	FF0600	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

2

Aprovação do solicitante: Rigmaria 92896115

12.11.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA ZEMA - BICO S - 113

Localização: CT/303

Emissão: 11.11.2025 15:58:42

Prazo: 11.11.2025 Cod. ABC:

CES978

Desgaste

PLACA ZEMA - BICO S - 113

4711500065-113

Aprovação do solicitante: Deonir de Brito

11.12.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Cabeçote de gravação PDOE - 007

Localização: CT/303

Emissão: 10.12.2025 21:54:46

Prazo: 10.12.2025 Cod. ABC:

CES978

Parafusos muito longo

Cabeçote de gravação PDOE - 007

4729110135-007

Aprovação do solicitante: Luiz 17/1/26

14.01.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA UVA - 005 UP

Localização: CT/101

Emissão: 13.01.2026 23:09:46

Prazo: 14.01.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	QUEBRA DO PARAFUSO DA GARRA.	FF0608	0,0 HRS	____/____/____	

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

19.12.2025 . Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø10 - 16

Localização: CT/101

Emissão: 26.11.2025 18:54:00

Prazo: 26.11.2025 Cod. ABC:

CES978

4711700879-1016

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

